

KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRONİK TOTAL STATION
GTS-230N SERİSİ

GTS-233N

GTS-235N

GTS-236N

GTS-239N

PULSE TOTAL STATION
GPT-3000(L)N SERİSİ

GPT-3002(L)N

GPT-3003(L)N

GPT-3005(L)N

GPT-3007N

Genel Kullanım Önlemleri

I şe başlamadan önce, aletin normal performansla doğru çalıştuğunundan emin olunuz.

Aletinizi suya sokmayı niz.

Aletiniz suya sokulamaz.

Aletinizin dizayni, Uluslararası Standart (IP KOD) IPX 6 standarı na göre dizayn edildiğinden dolayi.

Aletinizin sehpaya üzerine ayarlanması:

Aletınızı sehpaya üzerine kuracağınızda, mümkünse ahşap bir sehpaya tercih ediniz. Metalik sehpaya kullanılarak oluşturabilecek titreşimler ölçüm hassasiyetinizi olumsuz etkileyebilir.

Tribrahı Yerleştirme

Şayet tribrah yanılış tesbit edilirse, ölçme hassasiyetinizi etkilenebilir. Zaman zaman tribrah üzerindeki ayar vidalarını kontrol ediniz. Tesviye kolunun kilitli ve tesviye vidalarını nı nı kılıtlı olduğundan emin olunuz.

Aletinizin sarsı nı lara karşı korunması

Aletinizi taşıırken sarsı nılardan doğabilecek riski minimize edebilmek için bazı tedbirleri alı niz. Ağır sarsı nı lar, yanlış ölçümlere sebebiyet verebilir.

Aletinizin taşıınması

Aletinizi daima kulpundan tutarak taşıyıniz.

Aletinizin aşırı ıslı ya maruz kalması

Aletinizi, gereklilikinden fazla aşırı ıslıda tutmayı niz. Performansı olumsuz yönde etkileyebilir.

Anı ıslı değişimleri

Aletinizde ya da prizmada oluşturabilecek anı ıslı değişimleri, ölçme mesafesini azaltabilir. Örneğin; aletinizi ıslı nı bir araçtançı kardığınızda. Bu yüzden, aletinizin ortamı caklığını na intibasi için bir süre bekleyiniz.

Batarya seviyesi tespiti

I şleme başlamadan önce kalan batarya seviyesini kontrol ediniz.

Bataryayı çi karma

Aletiniz açıkkenn bataryayı çi karmamızıza tavsiye olunur. Kayıtlı tüm datanız o an silinebilir. Bu yüzden bataryayı takmayı ya da çi karmayı aletiniz kapalı yken yapı niz.

Emniyetli Kullanım İçin Gösterimler

Emniyetli kullanımı sağlamak ve operatörün mağrur kalacağı tehlikeleri ve diğerlerini önlemek için önmeli uyarılar ürünlerin üzerinde belirtilmiş olup el kitabında da belirtilmiştir.

Emniyet tedbirlerini ve metni okumadan önce aşağıda belirtilen görüntülerin ve simgelerin ne manaya geldiğini anlamamızı tavsiye ederiz.

Görüntü	Anlamı
	UYARI Bu görüntüye itibar etmemek ya da önemsememek, ciddi yaralanmalara hatta ölümlere sebebiyet verebilir.
	TEDBiR Bu görüntüye itibar etmemek ya da önemsememek, ciddi yaralanmalara hatta fiziksel hasarlara sebebiyet verebilir.

- Yaralanmalardan kasi t; ağız ,yani k,elektrik şoku ve bunun gibi.
- Fiziksel hasardan kasi t; binaları n,aletlerin, mobilyaları n ciddi hasara uğraması .

Emniyet Tedbirleri

WARNING (UYARI)

- Cihazı kendi başı nı za monte etmeye ya da onarmaya kalktı gı nı zda, elektrik şoku ya da ciddi incinmeler yaşayabilirsiniz.
Bunlar sadece TOPCON'un yetkili kı ldi gı kişiler tarafından yapılmalıdır!
- Göz bozuklukları ya da körlüğe neden olabilir.
Dürbünden güneşe bakmayı nı z.
- Lazer i şı nı tehlikelidir ve yanlış kullanı ldi gı nda göz bozuklukları na neden olabilir.
Cihazı kendiniz onarmaya kalkmayı nı z. (Sadece Aplikasyon i şı klı tiplerde)
- Göz bozuklukları ya da körlüğe neden olabilir.
Lazer i şı nı na doğru bakmayı nı z. (Sadece Aplikasyon i şı klı tiplerde)
- Yüksek i şı yangı na sebep olabilir.
Şarj aleti şarj ederken üzerini kapatmayı nı z.
- Yangı n ya da elektrik şoku riski.
Hasar görmüş kablo veya soket kullanmayı nı z.
- Yangı n ya da elektrik şoku riski .
İslak batarya ya da şarj cihazı kullanmayı nı z.
- Tutuşturabilir .
Cihazı , çabuk tutuşur gaz ve sı vi maddeler ve kömür madeninde kullanmayı nı z.
- Batarya patlama veya yaralanmalara neden olabilir.
Ateşe atmayı nı z .
- Yangı n ya da elektrik şoku riski.
Üretici firmanızın belirttiği voltaj dı şı nda voltaj uygulamayı nı z.
- Batarya yangı na sebebiyet verebilir.
Belirtilenin dı şı nda başka şarj cihazı kullanmayı nı z.
- Yangı n riski.
Belirtilenin dı şı nda güç kablosu kullanmayı nı z.
- Bataryanı n kı sa devre yapması yangı na sebebiyet verebilir.
Bataryayı saklarken kı sa devre yaptırmayı nı z.

⚠ CAUTION (TEDBİR)

- Belirtilenin dışında uygulamalar ya da performans artışı na gitmeler, tehlikeli radyasyon zararları na yol açabilir.
(Sadece lazer şakül çeşitlerinde)
- Aleti i slak elle tutmayı niz, elektrik şoku riski vardır.
- Taşı ma çantası nın devrilmesi halinde yaralanma riski vardır.
Taşı ma çantası yanına durmayı n ya da üzerine oturmayı n.
- Sehpası kılıtıma vidaları tehlikeli olabilir, sehpayı kurarken buna dikkat ediniz.
- Alet ya da taşı ma çantası nın devrilmesi halinde yaralanma riski vardır.
Hasar görmüş taşı ma askısı sı ya da mandallı çantalarla taşı mayı niz.
- Bataryadan sızan asidin cildinize ya da üzerinize bulaşmaması na dikkat ediniz, eğer sı zarsa bol suyla yı kayı niz ve tıbbi müdahale isteyiniz.
- Yanlış kullanıldı ğı takdirde şakül yaralanmaya neden olabilir.
- Aletin düşmesi tehlikeli olabilir, taşı ma kulpunun sıkılığından emin olunuz.
- Tribrahı n iyice monte edildiğinden emin olun, tribrahı n düşmesi yaralanmalara neden olabilir.
- Aletin düşmesi tehlikeli olabilir, aletin sehpaya iyice monte edildiğinden emin olun.
- Aletin ya da sehpası n düşmesi yaralanma riski taşı r.
Her zaman sehpayı ayakları üzerindeki mandalları n sıkılığından emin olun.

Lazer Işını Güvenliği

• Mesafe Ölçümünde

GPT-3000(L)N serisileri görünmeyen lazer ışığı kullanır. The GPT-3000(L)N serileri "Ürün Işık – Yayma için Performans Standartları" gereğince (FDA/BRH 21 CFR 1040) satılır veya "Ürünün, malzeme sınıflandırmasının, ihtiyacının ve radyasyon güvenliğinin olduğu kullanıcı el kitabı (IEC yayın 825) lazer ışını için güvenlik standartını sağlar.

GPT-3000(L)N serileri "1.Sınıf (I) Lazer Ürünü" kullanır.

Herhangi bir problemle karşılaşıldığında cihazı kurcalamadan en kısa zamanda TOPCON yetkili temsilcisiyle irtibata geçiniz.

• Lazer Noktası ve Lazer Şakül

GPT-3000(L)N serisileri görünmeyen lazer ışığı kullanır. The GPT-3000(L)N serileri "Ürün Işık – Yayma için Performans Standartları" gereğince (FDA/BRH 21 CFR 1040) satılır veya "Ürünün, malzeme sınıflandırmasının, ihtiyacının ve radyasyon güvenliğinin olduğu kullanıcı el kitabı (IEC yayın 825) lazer ışını için güvenlik standartını sağlar.


GPT-3000(L)N serilerinde Lazer Şakülü modelleri "2.Sınıf (II) Lazer Ürünü" kullanır.

Herhangi bir problemle karşılaşıldığında cihazı kurcalamadan en kısa zamanda TOPCON yetkili temsilcisiyle irtibata geçiniz.

Eтикетler

GPT-3000(L)N serisi cihazlar için lazer ışınının hakkında uyarı ve güvenlik etiketleri hakkında bilgi verilmiştir.

Bu etiketler yetkili TOPCON satıcılarından temin edilebilir.



Lazer Şakül

Takip eden sembol işaretinin ikinci satırın sağ tarafında gözükecektir.

KOMP SENSOR: [XY-ACK]

X: -0°00'25"

Y: 0°00'20"

X-AC XY-AC KPL L.SKL

Sembol İşareti

İÇİNDEKİLER


BAŞLANGIÇ	1
Genel Kullanım Önlemleri	2
Emniyetli Kullanım için Gösterimler	3
Emniyet Tedbirleri	3
Kullanıcı	4
Garanti Kapsamı Dışındakiler.....	4
Lazer Işını için Güvenlik Standardı	5
Etiketler	5
Lazer sembolü	5
İçindekiler	6
1 DONANIM VE FONKSİYONLARI	1-1
1.1 Cihazın Tanımı	1-1
1.2 Ekran	1-3
1.3 Çalıştırma Tuşları	1-4
1.4-1 Fonksiyon Tuşları (Soft Key)	1-4-1
1.5 Seri bağlantı RS-232C konektör	1-6
1.5-1 Yıldız tuşu modu	1-7
2 ÖLÇÜM İÇİN HAZIRLANMA	2-1
2.1 Güç Bağlantısı	2-1
2.2 Aletin Ölçüm İçin Hazırlanması	2-2
2.3 Güç Anahtarıının Açılması	2-3
2.4 Kalan Batarya Gücünün Gösterimi	2-4
2.5 Düşey ve Yatay Açı Eğiminin Düzeltilmesi.....	2-5
2.6 Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi	2-7
2.7 Aplikasyon Işığı (Sadece aplikasyon ışığı modellerinde)	2-8-1
2.8 Lazer Şakül AÇIK/KAPALI (Sadece lazer şaküllü modellerde)	2-9
3 AÇI ÖLÇÜMÜ	3-1
3.1 Yatay Açı Sağ ve Düşey Açı Ölçümü	3-1
3.2 Yatay Açıının Sağa/Sola Çevrilmesi	3-2
3.3 Gerekli Yatay Açıdan Ölçüm	3-2
3.3.1 Açıyı Tutarak Ayarma	3-2
3.3.2 Tuşlardan Yatay Açı Girişи	3-3
3.4 Düşey Açı Yüzde Eğim (%) Modu	3-3
3.5 Tekrarlı Açı Ölçümü	3-4
3.6 Yatay Açı 90°lik Artışları için Ses Ayarı	3-5
3.7 Prizmalı ve Prizmasız ölçüm modu seçimi (Sadece reflektörsüz modellerde)	3-6
4 MESAFE ÖLÇÜMÜ	4-1
4.1 Atmosferik Düzeltmenin Yapılması	4-1
4.2 Prizma Sabiti Ayarının Yapılması	4-1
4.3 Mesafe Ölçümü (sürekli ölçüm)	4-1
4.4 Mesafe Ölçümü (N-kez Ölçüm/Tek Ölçüm)	4-2
4.5 Hassas Mod/Sürekli Mod/Kaba Mod	4-3
4.6 Aplikasyon (APL)	4-4
4.7 Ofset Ölçüm Modu	4-5
4.7.1 Açı Ofseti	4-6
4.7.2 Mesafe Ofseti	4-8
4.7.3 Düzlem Ofseti	4-10
4.7.4 Kolon Ofseti	4-12
5 KOORDİNAT ÖLÇÜMÜ	5-1

5.1 Durulan Nokta Koordinat Değerlerinin Girilmesi	5-2
5.2 Alet Yüksekliğinin Girilmesi	5-2
5.3 Hedef Yüksekliğinin Girilmesi (Prizma Yüksekliği)	5-2
5.4 Koordinat Ölçümünün Yapılması	5-3
6 ÖZEL MOD (Menü Modu)	6-1
6.1 Uygulama Ölçümü (PROGRAMLAR)	6-2
6.1.1 Trigonometrik Yükseklik Ölçümü	6-2
6.1.2 Kesit	6-5
6.1.3 Durulan Nokta Z Koordinatı Hesabı	6-8
6.1.4 Alan Hesabı	6-11
6.1.5 Dik Ayak Dik Boy Ölçümü	6-14
6.2 GRİD FAKTÖR'ünün ayarlanması	6-16
6.3 Ekran ve Kılığı Şebekesinin Aydınlatılması	6-17
6.4 Mod 1 Ayarı	6-18
6.4.1 Minimum Okumanın Ayarlanması	6-18
6.4.2 Otomatik Kapanma	6-19
6.4.3 Düşey ve Yata Açı Eğimi Düzeltmesi (Eğim AÇK/KPL)	6-20
6.4.4 Alet Düzeltmesi Sistematis Sabiti	6-20
6.4.5 Batarya Türü Seçimi	6-21
6.5 Ekran Kontrast Ayarı	6-21
6.6 Yol Programı	6-24
6.6.1 Başlangıç Noktasının Girilmesi	6-25
6.6.2 Yol Geometri Datasının Girilmesi	6-26
6.6.3 Data Arama	6-30
6.6.4 Data Düzeltme	6-30
6.6.5 Durulan Nokta ve Bakılan Nokta Ayarlarının Yapılması	6-31
6.6.6 Yol Aplikasyonu	6-33
6.6.7 Dosya Seçimi	6-34
6.6.8 Yol Geometri Datasının Silinmesi	6-34
7 DATA KAYIT	7-1
7.1 Hazırlık	7-3
7.1.1 Data Kayıt için Bir Dosya Seçimi	7-3
7.1.2 Data Kayıt için Bir Koordinat Dosyası Seçimi	7-4
7.1.3 Durulan Nokta ve Bakılan Nokta	7-4
7.2 "DATA KAYIT" İşlem Prosedürü	7-7
7.3 Data Kayıt Ofset Ölçüm Modu	7-10
7.3.1 Açı Ofseti Ölçümü	7-10
7.3.2 Mesafe Ofseti Ölçümü	7-12
7.3.3 Düzlem Ofseti Ölçümü	7-14
7.3.4 Sütun Ofseti Ölçümü	7-16
7.4 XYZ Otomatik Hesap	7-17
7.5 Sembol Kütüphanesi [AÇIKLAMA GİRİŞİ]	7-18
7.6 Data Kayıt Parametrelerinin Oluşturulması [KONFIGÜRASYON]	7-19
7.6 Dik Ayak Dik Boy (Sadece GPT-3000(L)N SERİLERİNDE)	7-20
7.6.1 Dik Ayak Dik Boy Modunun Değiştirilmesi	7-20
7.6.2 Dik Ayak Dik Boy Modunun Uygulanması	7-21
8 APLİKASYON	8-1
8.1 Hazırlık	8-3
8.1.1 GRİD FAKTÖR oluşturulması	8-3
8.1.2 Koordinat Data Dosyası Seçimi	8-4


8.1.3 Durulan Nokta Oluşturulması	8-5
8.1.4 Bakılan Nokta Oluşturulması	8-7
8.2 Aplikasyon Yapılması	8-9
8.2.1 Koordinatlı Dik Ayak Dik Boy Aplikasyonu	8-10-1
8.3 Yeni Nokta Oluşturulması	8-11
8.3.1 Yan Nokta Metodu	8-11
8.3.2 Geriden Kestirme Metodu	8-13
9 HAFIZA KONTROL MODU	9-1
9.1 Dahili Hafıza Durumu Görünümü	9-2
9.2 Data Arama	9-3
9.2.1 Ölçüm Datası Arama	9-3
9.2.2 Koordinat Datası Arama	9-5
9.2.3 AÇIKLAMA KÜTÜPHANESİ Arama	9-6
9.3 DOSYA İŞLEMİ	9-7
9.3.1 Bir Dosyayı Yeniden Adlandırma	9-8
9.3.2 Bir Dosyayı Arama	9-8
9.3.3 Bir Dosyayı Silme	9-9
9.4 Koordinat Datayı Klavyeden Direkt Giriş	9-10
9.5 Bir Dosyadan Koordinat Datası Silmek	9-11
9.6 Açıklama Kütüphanesi Düzenlemek	9-12
9.7 Data Aktarma	9-13
9.7.1 Data Gönderme	9-13
9.7.2 Data Yükleme	9-14
9.7.3 Data Aktarım için Parametre Ayarları	9-15
9.8 Format	9-16
10 PRİZMA ve PPM AYARI	10-1
11 PRİZMA SABİT DEĞERİNİN AYARLANMASI	11-1
12 ATMOSFERİK DÜZELTMENİN GİRİLMESİ	12-1
12.1 Atmosferik Düzeltmenin Hesabı	12-1
12.2 Atmosferik Düzeltme Değerinin Girilmesi	12-1
13 REFRAKSİYON VE YER EĞİMİ DÜZELTMESİ	13-1
13.1 Mesafe Hesap Formülü	13-1
16 MOD SEÇİMİ	16-1
16.1 Mod Seçimi İçeriği	16-1
16.2 Seçilen Modların Kaydı	16-3
22 HATA MESAJLARI	22-1

1 CİHAZIN TANIMI ve FONKSİYONLARI 1.1

Cihazın Tanımı



1 CİHAZIN TANIMI ve FONKSİYONLARI



*Düşey hareket ve Düşey az hareket vidalarının yerleri talebe göre değişiklik gösterir.

1.2 Ekran

- Ekran**
Ekran, her satırda 20 karakterli 4 satır sahip LCD dot matrix kullanır. Genelde, ilk üç satırda ölçülmüş veri görüntülenir ve son satırda ise ölçüm modunu değiştiren fonksiyon tuşları ekrana yansır.
- Kontrast ve Aydınlıklatma**
Ekran penceresinin Kontrast ve Aydınlıklatması ayarlanır. Bkz. Bölüm 6 "ÖZEL MOD (Menü Modu)".
- Örnek**

DA:	90°10'20"
YA:	120°30'40"
OBAG TUT YBAG S1↓	

Açı ölçme modu

D-açı : 90°10'20"
Y-açı : 120°30'40"

YA:	120°30'40"
YM*	65.432 m
KF:	12.345 m
ÖLÇ	MOD S/A S1↓

Mesafe ölçme modu

Yatay açı : 120°30'40"
Yatay mesafe : 65.432m
Kot farkı : 12.345m

Feet birimi

YA:	120°30'40"
YM*	123.45 ft
KF:	12.34 ft
ÖLÇ	MOD S/A S1↓

Yatay açı : 120°30'40"
Yatay mesafe : 123.45ft
Kot farkı : 12.34ft

Feet ve inç birimi


YA:	120°30'40"
YM*	123.04.6fi
KF:	12.03.4fi
ÖLÇ	MOD S/A S1↓

Yatay açı : 120°30'40"
Yatay mesafe : 123ft4in6/8in
Kot farkı : 12ft3in4/8in

• Ekran İşaretleri

Ekran	İşareti	Ekran	İşareti
D	D-açı	*	EDM çalışıyor
YA	Y-açı sağ	m	Metre birimi
YL	Y-açı sol	ft	Feet birimi
YM	Yatay mesafe	fi	Feet ve inç birimi
KF	Kot farkı	LNP	Uzun Prizmasız Mod Aktif
EM	Eğik mesafe	N _P	Normal Prizmasız Mod Aktif
X	X koordinatı	*	Lazer Pointer Açık
Y	Y koordinatı		
Z	Z koordinatı		

1.3 Çalıştırma Tusları




Tus	Tusun Adı	Fonksiyonu
★	Yıldız Tusu	Yıldız tusu bazi fonksiyonlara hızlı ulaşmak için kullanılır. 1 Ekran kontrast ayarı 2 Dürbün içi aydınlatma 3 Ekran Isığı 4 Prizmali/ Prizmasız mod 5 Lazer pointer 6 Lazer sakülü (Lazer sakullü modellerde) 7 Kompansatör 8 Aplikasyon Isığı 9 Sinyal modu
↖	Koordinat ölçm.tusu	Koordinat ölçme modu
📐	Mesafe ölçm.tusu	Mesafe ölçme modu
ANG	Açı ölçm.tusu	Açı ölçme modu
MENU	Menü tusu	Menü modu ile normal mod arasındaki geçisi saglar. Programlar diger ayarlar menü modunda bulunur.
ESC	Çıkış tusu	<ul style="list-style-type: none"> ● Mod ayarından ölçüm moduna veya önceki tabaka moduna dönmek için. ● Normal ölçme modundan Data Kayıt veya Aplikasyon moduna dönmek için. ● INormal ölçüm modunda kayıt tusu olarak ta kullanmak mümkündür. ESC tusu fonksiyonunu seçmek için, Bölüm16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız .
ENT	Enter tusu	Girilen değerlerin kabulu için kullanılır.
POWER	Güç kaynagi tusu	Cihazı AÇMA KAPATMA tusu.
F1–F4	Soft key (Fonksiyon tusu)	Ekranda görülen fonksiyonları aktif etmek için kullanılır.


1.4-1 Fonksiyon Tusları (Soft Key)

Fonksiyon tusları, ekranın altında yer alan tuslardır. Bu tuslar, en alt satırında yazılı olan fonksiyonları aktif hale getirmektedir.


Açı ölçüm modu



Mesafe ölçüm modu



Koordinat ölçüm modu



Açı ölçüm modu

Sayfa	Soft key	Ekran İşareti	Fonksiyonu
1	F1	OBAG	Yatay açı 0°00'00" a bağlanır.
	F2	TUT	Yatay açıyı tutma.
	F3	YBAG	Yatay açıyı belli bir değere bağlama.
	F4	S1↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S2).
2	F1	KOMP	Kompansatörü (elektronik düzey) görüntüleme. Eğer AÇIK ise , kompansatör düzeltmesi görüntülenir.
	F2	TKR	Tekrarlı açı ölçüm modu.
	F3	D%	Düşey açıyı yüzde(%) eğim olarak görüntüleme.
	F4	S2↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S3).
3	F1	Y-SNY	Yatay açı nı n her 100 grad döndürülmüşündeki sesli sinyal sistemi.
	F2	R/L	Yatay açıyı (R) saat istikametine veya (L) saat istikameti tersinde okuma .
	F3	KMPS	Düşey açıyı yatayda sıfırlama.
	F4	S3↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S1).

Mesafe ölçüm modu

	F1	ÖLÇ	Mesafe ölçmeye başlama.
1	F2	MOD	Ölçüm modunu değiştirme. Hassa / Kaba / Sürekli
	F3	S/A	Sesli sinyal modu. Prizma sabitesi ve PPM değerinin girildiği bölüm.
	F4	S1↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S2).
	F1	OFFSET	Offset ölçüm modunun seçimi.
2	F2	APL	Mesafe Aplikasyonu seçimi.
	F3	m/f/i	Metre, feet ya da inch birimi seçimi.
	F4	S2↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S1).

Koordinat ölçüm modu

	F1	ÖLÇ	Koordinat ölçmeye başlama.
1	F2	MOD	Ölçüm modunu değiştirme. Hassa / Kaba / Sürekli
	F3	S/A	Sesli sinyal modu. Prizma sabitesi ve PPM değerinin girildiği bölüm.
	F4	S1↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S2).
	F1	R.YK	Prizma yüksekliğinin girilmesi.
2	F2	A.YK	Alet yüksekliğinin girilmesi
	F3	D.NOK.	Durulan nokta koordinatlarını nı n girilmesi.
	F4	S2↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S3).
	F1	OFFSET	Offset ölçüm modunun seçimi.
3	F3	m/f/i	Metre, feet ya da inch birimi seçimi.
	F4	S3↓	Fonksiyon tuşları nı n bir sonraki sayfadaki fonksiyonları (S1).

1.5 Seri bağlantı RS-232C konnektörü

GTS-220 serisi aletlerden bilgisayar ya da TOPCON data toplayıcısına çift yönlü bilgi aktarımlı, cihaz üzerinde mevcut olan RS-232C konnektörü ile yapılr.

- Her modda aşağıdaki daki veriler elde edilir:

Mod	Çıktı
Açı modu (DA,YA ya da YL) (D yüzde)	DA,YA (ya da YL)
Yatay mesafe modu (YA, YM, KF)	DA,YA, YM, KF
Eğik mesafe modu (DA, YA, EM)	DA,YA, EM,YM
Koordinat modu	X, Y, Z, YA (or DA, YA, EM, X, Y, Z)

- Kaba moddaki görüntüler yukarıdaki gibidir.
- İzleme modunda çıktı, yalnızca mesafe datası olarak görüntülenir.


Serisi bağlantısı için gerekli detaylar kendi arabiriminden elde edilebilir.
Kitapçı gibi opsiyonel olarak mevcuttur. Lütfen kitapçı şa baki niz.

1.5-1 Yıldız tusu modu

Yıldız(★) tusuna basıldığında cihaz ile ilgili bazi kısa yol fonksiyonları ekranda görülür.
Yıldız tusuna (★) batıktan sonra fonksiyonları aktif hale getirme için aşağıdaki adımlar izlenir :

- 1.Ekran kontrast ayarı için alt ve üst ok tusları kullanılır. Δ veya ∇ (0 ila 9 arası)
- 2.Dürbün içi kil aydınlatması için sağ ve sol ok tusları \leftarrow veya \rightarrow kullanılır (0 ila 9 arası)
- 3.Ekran ışığını AÇ/KAPATMA için kullanılır.
- 4.Normal prizmasız/Uzun prizmasız/Prizmali mod seçiminde kullanılır.
- 5.Lazer pointer (Lazer Noktası) AÇ/YANIP SÖNER/KAPAT
- 6.Lazer sakülü AÇ/KAPAT (Sadece lazer saküllü tiplerde)
- 7.Kompansatör ayarı
- 8.Aplikasyon ışığını AÇ/KAPAT
- 9.S/A (sinyal) modu

Not: Yıldız tusu bazi fonksiyon ekranlarında aktif olmayabilir.



Tus	Ekran işaretleri	Fonksiyonu
F1	█	Ekran ışığını açmak ve kapatmak için [AÇIK/KAPALI]
F2	NP/P	Prizmeli / Prizmasız ölçüm moduna geçmek için.
F3	█	Lazer pointer(noktası) AÇIK / YANP SN. / KPL]
F4	LASER	Lazer sakülü. AÇIK/KAPALI [LASER LASER/] (Yalnız Lazer Saküllü modellerde)
F1	---	---
F2	◎◎	Kompansatör ayarı Açık olan eksen ekranada gözükmür.
F3	██	Aplikasyon ışığı. AÇIK/KAPALI [○○██]
F4	PPM	EDM (SINYAL)nin, prizmaya gittiginde sesli uyarı verir. (PPM) ve prizma sabitesini (PSM) nin girilmesine olanak verir ve ekran da girilmiş değerlerin gösterilmesine olanak verir.
Δ ya da ∇	█	Ekran kontrastının ayarlanması saglar. (0 ila 9 arasında değişir.)
\leftarrow ya \rightarrow	█	Dürbün içi kil aydınlatmasıdır. (1 ile 9 arasında değişir.) AÇIK/KAPALI modu için ekran ışığında açık olması gereklidir.


2 ÖLÇÜM İÇİN HAZIRLAMA

2.1 Güç Kaynağı Bağlantısı

(Dahili Ni-MH batarya BT-52QA kullanıldığındá gerekli değildir)

Harici batarya bağlantısı için aşağıdaki şekli inceleyiniz.

- **Yüksek kapasiteli batarya BT-3L** Güç kablosu PC-6 kullanır.



Not : BT-32Q dahili (Ni-Cd) batarya da pakette mevcuttur.
BT-32Q (Ni-Cd) batarya kullanmak için, cihaz üzerinden batarya türünü değiştiriniz.

2.2 ÖLÇÜM İÇİN ALETİN AYARLANMASI

Aleti üç ayaklı sehpası üzerine monte edin. En iyi düzenelemeyi ve merkezlendirmeyi yapabilmek için aleti tam yerine yerleştirin. Üç ayaklı sehpası üzerinde ayak ayarları, ayaklar üzerindeki sıkıştırma vidalarıyla yapılmıştır.

Aletin Düzelenmesi ve Merkezlendirme :

1. Üçayağıının yukarısıının ayarlanması

İk olarak sehpası üzerinde ayakları uygun şekilde uzatın ve ortasındaki vidaları sıkın.


2. Üç ayaklı sehpasıının üzerine aletin bağlanması

Dikkatli şekilde aletin olduğu yerde üç ayaklı sehpasıının vidası gevşetilir ve alet bağlanır. Eğer çeküldüğünden dolayı merkezine göre uygun pozisyonda ise vida hafifçe tekrar sıkın.

3. Aletin küresel düzecinin düzelenmesi

- Küresel düzec kabarcığıını hareket ettirmek için A ve B vidalarını kullanın. (Herhangi 2 tanesi) Bu ayar vidaları yardımıyla ayar kabarcığıını diğer ayar vidalarına dik konuma getirin. A ve B vidalarını aynı anda içe yada dışa çevirin.


Düzeç vidası C




- Küresel düzec kabarcığıını daire merkezine getirmek için C ayar vidalarını kullanın.

4. Silindirik düzecin ayarlanması

- Aleti herhangi 2 ayar vidalarına (Şekilde A ve B) paralel duruma getirin. Vidaları aynı anda içe ya da dışa doğru çevrerek ayar kabarcığıını uzun siyah çizgiler arasına getirin.




- Aleti 90° (100g) çevirin. Aletin yanındaki işaret noktası üçüncü ayak ile aynı hızaya gelince C ayar vidasıını kullanarak kabarcığı tekrar ortaya getirin.



5. Merkezlendirme için optik şakülüün ayarlanması

Kendi göz görüşünüzü göre optik şakülü merceğiini ayarlayın.

Üç ayaklı sehpası tutan vidayı hafif gevşetin. Optik şakülüden bakarak yer noktasıyla çeküldüğünden dolayı kaydı rarak çakıştırmalıdır. Bunu yaparken aletin düzecinin bozulmaması için yavaş ve paralel kaydırın.




6. Düzeç ayarlarıının tamamlanması


Merkezlendirmeyi kontrol edin. Daha sonra küresel ve silindirik düzeceleri tekrar kontrol edin. Bozulan düzec varsa anlatılder gibi tekrar ayarlayın. Bütün ayarları tam olarak yapılder gi ndan emin olduktan sonra aleti tutan vidayı sert sıkın.

2.3 Güç Anahtarını n Açı İması

- 1 Cihazı nizi n düzeli olduğundan emin olun.
- 2 Cihazı açınız.




- Ekranda bataryanın mevcut kapasitesini görünüz. Şayet batarya göstergesi düşükse ya da "Batarya Boş" uyarısı alırsanız, bataryayı yedeğiyle değiştirin ya da şarj takın.
- Kontrast ayarı
Prizma sabitesi(PSM) , atmosferik düzeltme değeri (PPM) veya cihazı n kontrast ayarları nı aleti açtıktan sonra değiştirebilirsiniz..
Ekran görünümü için, Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız.



Bu ayar [F1](↓) veya [F2](↑) tuşları na basarak ekran parlaklı ğını ayarlamayı zı sağlar. Girilen değerin, alet kapatılıncaya da hafıza kalması için [F4](TAMAM) tuşuna basınız.

2.4 Kalan Batarya Gütünün Gösterimi

Batarya durumu ve göstergenin açı klanması



Note: 1 Bataryanın kullanımı süresi; çevre sı caklı ğı , şarj süresi, şarj ve deşarj sayı sı gibi bir takı m faktörlere bağlıdır. Emniyetiniz için bataryayı önceden şarj etmeniz ya da tam dolu başka bir bataryaya değiştirmeniz yararı nı za olacaktır.
 2 Batarya genel kullanımı ilgili Bölüm 14 "BATARYA KULLANIMI VE ŞARJ'a bakıniz.
 3 Batarya göstergesi güç durumu, o anki çalışılı lan ölçme moduna bağlı olarak görüntülenmektedir. Sadece açı ölçümlerindeki batarya göstergesi güç durumu, mesafe ölçümlerindeki ile aynı güçte olmamalı, ki yaslanamaz ve aynı garantiyi vermez.

Eğer bataryanız tam şarlı değilse, açı ölçme ekranı ndan mesafe ölçme ekranı na geçtiğinizde mesafe ölçümü mümkün olmayabilir, çünkü mesafe ölçme modunda batarya daha çok güç harcar.


2 ÖLÇÜM İÇİN HAZIRLAMA

2.5 Düşey ve Yatay Açı Eğiminin Düzeltılması

(GPT-3007N sadece düşey açı eğimi düzeltmesine sahiptir.)

Kompansatör açı k olduğunda yatay ve düşey açı düzeye kayıtlı gibi değerleri otomatik olarak ekranda görüntülenir.

Hassas bir açı ölçümü yapabilmek için kompansatörün açı k durumda olması gerekmektedir. Aynı ca bu ekran cihazı daha iyi düzeneçlemek için de kullanılabılır. Eğer (DÜZEÇ KAÇIK) hatası ekranda görünürse, cihaz otomatik kompansatörden kaçmış, manuel olarak düzeltmesi gerekiyor demektir.



Cihazı n düzeci kaçır olduğunda. (DÜZEÇ KAÇIK)

DA: ° : "	DA: ° : "	DA: ° : "
YA: ° : "	YA: ° : "	YA: ° : "
<X DÜZEÇ KAÇIK>	<Y DÜZEÇ KAÇIK>	<XY DÜZEÇ KAÇIK>
X yönündeki Duruş Eksenini kaçır k	Y yönündeki Duruş Eksenini kaçır k	X ve Y yönündeki Duruş Eksenini kaçır k

- Otomatik düzeye o an müdahale edebilmek için, Bölüm 6.4.3 "Düşey ve Yatay Açı Düzeltmesi (Düzeç AÇK/KPL) bakın."
- Yatay ve Düşey açı cihazı kken ve düzetsizken ya da rüzgarlı bir günde değişkendir. Bu durumda Yatay ve Düşey otomatik eksen düzeneçlemesini kapatabilirsiniz.

2 ÖLÇÜM İÇİN HAZIRLAMA

- **Eğim Düzeltmesinin Fonksiyon Tuşlarıyla Yapı İması**
Düzeç AÇK/KPL fonksiyonunu kullanmanız için ayar cihazı kapatıldıktan sonra hafı zaya alınmayacaktır.
[Ömek] Ayar X,Y Kompansatör KPL

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F4]'e basarak 2. sayfaya geçiniz.	[F4]	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓ KOMP TKR D% S2↓</p>
2 [F1](KOMP) tuşuna basınız. Eğer zaten AÇK durumda ise, kağıt kılık değerleri görünecek.	[F1]	<p>KOMP SENSOR: [XY-AÇ] X: -0°00'25" Y: 0°00'20" X-AÇ XY-AÇ OFF ---</p>
3 [F3](KPL) tuşuna basınız.	[F3]	<p>KOMP SENSOR: [KPL] X-AÇ XY-AÇ KPL ---</p>
4 [ESC] tuşuna basınız.	[ESC]	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>KOMP TKR D% S2↓</p>
<p>• Burada anlatılan ayar, cihaz kapatıldıktan sonra hafı zaya alınmaz. Düzeç ayarıni başlangıç durumuna da getirmek için (cihaz kapatıldıktan sonra hafı zaya alınlı), Bölüm 6.4.3 "yatay ve Düşey Açı Eğim Düzeltmesi (Eğim AÇK/KPL)" bakınız .</p>		

2.6 Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi



Alfanumerik karakterler, alet yüksekliği, prizma yüksekliği, durulan ve bakılan nokta gibi bilgilerin girişinde kullanılmaya olanak sağlar.

2.6.1 Alfanümerik Karakter Nasıl Girilir?

- Girilecek bölüm nesi I seçilir**
[Örnek] Data kayı t modunda durulan nokta girişi.

Ok, girilecek bölümü gösterir.

[▼] veya [▲] tuşları na bası larak diğer bilgilere geçilebilir.



● Karakterler nasıl girilir

[Örnek] TOPCON-1

- 1 Okla ilerleyerek girmek istediğiniz bilgi ▼ nin [▲] hizasına geliniz..

NK# →
ACIKLM :
ALT.YK: 0.000 m
GIR ARA KYT D.XYZ

2 | ÖLÇÜM İÇİN HAZIRLAMA

- 2** [F1] (GIR) tusuna basınız
Ok(=) esittir işaretine dönüsür.
Numerik giriş modu aktiftir.

```
NK#      =
ACIKLM   :
ALT.YK: 0.000 m
[ALF] [BSL] [SIL] [KBL]
```

- 3** [F1] [ALF] tusuna basınız.
Alfaumerik karakter giriş modu aktif olur.

```
NK#      =
ACIKLM   :
ALT.YK: 0.000 m
[ALF] [BSL] [SIL] [KBL]
```

- 4** Girmek istenilen karakterin yer aldigı tus secilir ve
giriş için bailir.
Örnek: [1] (STU) tusuna iki kez basin.

```
NK#      =T
ACIKLM   :
ALT.YK: 0.000 m
[NUM] [BSL] [SIL] [KBL]
```

- 5** Diger karakter giriside ayni sekilde yapilir.

```
NK#      =TOPCON
ACIKLM   :
ALT.YK: 0.000 m
[NUM] [BSL] [SIL] [KBL]
```

- 6** [F1] (NUM) tusuna tekrar basınız.
Alet Yüksekligini giriniz.

```
NK#      =TOPCON
ACIKLM   :
ALT.YK: 0.000 m
[ALF] [BSL] [SIL] [KBL]
```

- 7** Numaralara basarak alfanümerik karakter
girisleri yapilir.

Örnek: [-], [1] tusuna basınız.

```
NK#      =TOPCON-1
ACIKLM   :
ALT.YK: 0.000 m
[ALF] [BSL] [SIL] [KBL]
```

- 8** [F4](KBL) tusuna basınız
Yeni giriş için ok tusları ile ilerleyin.

Aynı yöntemle diğer karakterler de girilir.

- Yanlıs girilmiş karakterleri düzeltmek için sağa ya da sola ok yön tusları vy kullanılır

2.7 Aplikasyon Işı ğı (Sadece Point Guide çeşitlerinde)

Point Guide, aplikasyon yaparken faydalıdır. Dürbün üzerindeki LED (ışık), reflektörcünün hattı girmesine yardımcı olur. Point Guide Sistemi kullanılıkken batarya ömrü +20 °C (+68 °F) derecede ortalama 7 saatir.

Aplikasyon Işı ğı ni açma:


Dürbünden bakarken, sağdaki LED yanıp söner ve soldaki LED durağan kalır.

Point Guide 100m.'lik(328 feet) mesafe için kullanılabilir. Sonucun kalitesi, hava şartları na ve kullanıcının bakışı na bağlıdır.

Reflektörcünün amacı, alet üzerindeki her iki LED'i de gözlemelemek ve her iki LED de eşit parlaklığa gelene kadar hareket etmektir.

- Durağan LED daha parlaksa, sağa hareket edin.
- Yanıp sönen LED daha parlaksa, sola hareket edin.

Her iki LED'in de eşit parlaklıktadığını gözlemediğinizde cihazla aynı hattası nı z demektir.



2 ÖLÇÜM İÇİN HAZIRLAMA

2.8 Lazer Şakül AÇIK/KAPALI (Sadece lazer şaküllü modellerde)

Laser şakül, aleti nokta üzerine daha kolay kurmanıza yardımcı olur.

Aşağıda gösterildiği üzere, lazer şakül iki şekilde açılıp kapatılabilir.

- Eğim Düzeltmesinde fonksiyon tuşu ile

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 2. sayfaya geçmek için [F4] tuşuna basınız .	[F4]	<pre>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40" OBAG TUT YBAG S1↓ KOMP TKR D% S2↓</pre>
2 [F1](KOMP) tuşuna basınız . Zaten AÇK seçiliyse, ekran eğim düzeltme değerini gösterir.	[F1]	<pre>KOMP SENSOR: [XY-AÇ] X: -0°00'25" Y: 0°00'20" X-AÇ XY-AÇ KPL L.PL</pre>
3 [F4](L.PL) tuşuna basınız . [F4](L.PL) tuşuna basılmasıyla, lazer şakül si rayla Açı k/Kapalı duruma gelir.	[F4]	<pre>KOMP SENSOR: [XY-AÇ] X: -0°00'25" Y: 0°00'20" X-AÇ XY-AÇ KPL L.PL</pre>
<ul style="list-style-type: none"> • Lazer açı k durumdayken beliren simbol. İkinci satırın sonunda aşağıdaki daki simbol görünür. 		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KOMP SENSOR: [XY-AÇ] X: -0°00'25"  Y: 0°00'20" X-AÇ XY-AÇ KPL L.PL </div> ← Sembol işaretü		

• MENÜ modundan Lazer Şakül seçeneği ile

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna basınız .	[MENU]	<pre>MENU 1/3 F1:DATA KAYIT F2:APLIKASYON F3:HAFIZA KONT. S↓</pre>
2 Sayfa 2 deki menü için [F4](S↓) tuşuna basınız .	[F4]	<pre>MENU 2/3 F1:PROGRAMLAR F2:GRID FAKTÖR F3:LAZER SAKÜL S↓</pre>
3 [F3] tuşuna basınız .	[F3]	<pre>LAZER SAKÜL [KPL] F1:AÇ F2:KPL</pre>
4 Lazer şakülü açıp kapatmak için [F1] veya [F2] tuşlarını na basınız .	[F1] - [F2]	<pre>LAZER SAKÜL [KPL] F1:AÇ F2:KPL</pre>

Lazer Şakül otomatik kapanma fonksiyonu

Lazer şakül 1 ile 99 dakika arası seçeneklerde otomatik olarak kapanabilir. (İlk ayar :3 dakika).

Bu fonksiyonu kapatmak ta mümkündür.

Süreyi değiştirmek ya da fonksiyonu kapatmak için Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız.

3 AÇI ÖLÇÜMÜ

3.1 Yatay Açı Sağ ve Düşey Açı Ölçümü


Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 1. hedefe yöneltin (A).	Yönet A	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>
2 Hedef A yatay açısı ni 0° 00' 00" a ayarlayın n. [F1](0 BAĞ) tuşuna ve ardı ndan da [F3](EVT) tuşuna bası n.	[F1] [F3]	<p>Y AÇI 0 BAG > OK?</p> <p>--- --- [EVT] [HYR]</p> <p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>
3 2. hedefe yöneltin (B). DA/YA (düşey ve yatay açı) ekrana yansır.	Yönet B	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>

Not : Nası I Yönettilir

- 1 Dürbünü i şı ğa doğru tutun.Diyopter halkası ni çevirin ve diyopteri ayarlayın, böylece çapraz çizgiler kolayca görülecek.
(İlk olarak diyopter halkası ni kendinize doğru, sonra odaklamak için geriye doğru çevirin.)
- 2 Hedefi gözleme koliminatorünün üçgen işaretinin tepesine nişanla. Kolimasyon için kendinle gözleme kölimatörü arası nda bir boşluk bırakın.
- 3 Odaklama düğmesi ile hedefi odaklayın.

*Dürbün içine bakıp yatay ve düşeyi gözlediğinizde, travers(çapraz) çizgiler ve hedef arası nda paralaks oluşursa ya odaklama yanlış ya da diyopter ayarı zayıf demektir. Bu da ölçüm netliğini azaltır. Diyopteri ayarlayarak ve dikkatli odaklama yaparak paralaksi yok ediniz.



3 AÇI ÖLÇÜMÜ

3.2 Yatay Açıını Sağa/Sola Çevrilmesi.

Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Sayfa 3 teki fonksiyon için[F4](↓) tuşuna iki kez basın.	İki kez [F4]	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p> <p>KOMP TKR D% S2↓</p> <p>Y-SN R/L D.YTY S3↓</p>
2 [F2](R/L) tuşuna basın z. Yatay açı sağ modu (YA-SAĞ), (YL-SOL) moduna çevrilir.	[F2]	<p>DA: 90°10'20" YL: 239°29'20"</p> <p>Y-SN R/L D.YTY S3↓</p>
3 YL-SOL modu olarak ölçüm yapar.		

• Her [F2](R/L) tuşuna basıldıında, YA/YL modları arasında geçiş yapar.

3.3 Gerekli Yatay Açı dan Ölçüm

3.3.1 Açıyı Tutarak Ayarlama

Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Yatay az hareket vidasını kullanarak gerekli yata açıyı ayarlayın z.	Açı görünür	<p>DA: 90°10'20" YA: 130°40'20"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>
2 [F2](TUT) tuşuna basın z.	[F2]	<p>YATAY AÇI TUT YA= 130°40'20" > HFZ ? ---- [EVT] [HYR]</p>
3 Hedefe yöneltiniz.	Yönet	
4 [F3](EVT) tuşuna yatay açı tutumunu sonlandırmak için basın z.*1) Ekran normal açı ölçüm moduna geçer.	[F3]	<p>DA: 90°10'20" YA: 130°40'20"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>

*1) Bir önceki moda dönmek için [F4](HYR) tuşuna basın z.

3 AÇI ÖLÇÜMÜ

3.3.2 Tuşlardan Yatay Açı Girişи

Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Hedefe yöneltiniz.	Yönet	DA: 90°10'20" YA: 170°30'20" OBAG TUT YBAG S1↓
2 [F3](YBAG) tuşuna bası nı z.	[F3]	YATAY AÇI TUT YA: GİR ---- TAMAM 1234 5678 90.- [KBL]
3 Gerekli yatay açıyı tuşları kullanarak giriniz. *1) Ömek :70°40'20" Tamamlandı ğı nda, gerekli yata açı dan ölçüm yapmak mümkündür.	[F1] 70.4020 [F4]	DA: 90°10'20" YA: 70°40'20" OBAG TUT YBAG S1↓

*1) Alfanumerik karakter girmek için, Bölüm 2.6 "Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakınız .

3.4 Düşey Açı Yüzde Eğim (%) Modu

Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Sayfa 2'deki fonksiyon için [F4](↓) tuşuna bası nı z.	[F4]	DA: 90°10'20" YA: 170°30'20" OBAG TUT YBAG S1↓ KOMP TKR D% S2↓
2 [F3](D%) tuşuna bası nı z. *1)	[F3]	DA: -0.30 % YA: 170°30'20" KOMP TKR D% S1↓

*1) [F3](D%) tuşuna her bası şı nı zda ekran değişir.

- Ölçüm, yatayın $\pm 45^\circ$ ($\pm 100\%$) üzerinde gerçekleştirilirse, <OVER> ekrana yansır.

3 AÇI ÖLÇÜMÜ

3.5 Tekrarlı Açı Ölçümü

- Tekrarlı açı ölçümü, yatay açı sağ ölçüm modunda yapı labilir.

Yatay Açı Sağ modunda olduğunuzdan emin olunuz.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Sayfa 2'deki fonksiyon için [F4](↓) tuşuna basın z.	[F4]	<p>DA: 90°10'20" YA: 170°30'20"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓ KOMP TKR D% S2↓</p>
2 [F2](TKR) tuşuna basın z.	[F2]	<p>TEKRARLI AÇI ÖLÇME >TAMAM ?</p> <p>--- --- [EVT] [HYR]</p>
3 [F3](EVT) tuşuna basın z.	[F3]	<p>TEK-AÇI ADET[0] Yt: 0°00'00" Yo: OBAG D/Y BRK TUT</p>
4 Hedef A'ya yöneltin ve [F1] (OBAG) tuşuna basın z.	Yönet A [F1]	<p>TEKRARLI AÇI ÖLÇME SİL >TAMAM ?</p> <p>--- --- [EVT] [HYR]</p>
5 [F3] (EVT) tuşuna basın z.	[F3]	<p>TEK-AÇI ADET[0] Yt: 0°00'00" Yo: OBAG D/Y BRK TUT</p>
6 Hedef B'ye, yatay kelepçeyi ve tanjant vidası ni kullanarak yöneltin. [F4](TUT) tuşuna basın z.	Yönet B [F4]	<p>TEK-AÇI ADET[1] Yt: 45°10'00" Yo: 45°10'00" OBAG D/Y BRK TUT</p>
7 Hedef A'ya yatay kelepçeyi ve tanjant vidası ni kullanarak tekrar yöneltin.[F3](TUT)tuşuna basın z.	Yönet A [F3]	<p>TEK-AÇI ADET[1] Yt: 45°10'00" Yo: 45°10'00" OBAG D/Y BRK TUT</p>
8 Hedef B'ye, yatay kelepçeyi ve tanjant vidası ni kullanarak tekrar yöneltin.[F4](TUT)tuşuna basın z.	Yönet B [F4]	<p>TEK-AÇI ADET[2] Yt: 90°20'00" Yo: 45°10'00" OBAG D/Y BRK TUT</p>
9 İstenilen sayı da tekrar için 6 ve 7 işlemlerini tekrarlayın z.		<p>TEK-AÇI ADET[4] Yt: 180°40'00" Yo: 45°10'00" OBAG D/Y BRK TUT</p> <p>[Ömek] 4 ölçüm</p>

3 AÇI ÖLÇÜMÜ

<p>10 Normal açı moduna dönmek için, [F2](D/Y) tuşuna ya da [ESC] tuşuna bası nı z.</p> <p>11 [F3](EVT) tuşuna bası nı z.</p>	<p>[ESC] ya da [F2]</p> <p>[F3]</p>	<p>TEKRARLI AÇI ÖLÇME ÇIK >TAMAM ? --- --- [EVT] [HYR]</p> <p>DA: 90°10'20" YA: 170°30'20"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Yatay açı toplamı (3600°00'00" – minimum okuma) (yatay açı sağ) ya kadar olabilir. 5 sn. okuması nda , yatay açı toplamı +3599°59'55" ye kadar olabilir. • İki okuma arası ndaki fark ±30" den büyük olursa hata mesajı görüntülenecektir. 		

3.6 Yatay Açı 90°lik Artı şları İçin Ses Ayarı

Yatay açı $\pm 1^\circ$ of 0°, 90°, 180° or 270° den daha az bir aralı ğa düşerse, sinyal duyulur.
Sinyal ancak yatay açı 0°00'00", 90°00'00", 180°00'00" veya 270°00'00" e ayarlanı rsa durur.

Ayar, alet kapatı ldi ktan sonra hafı zaya alı nmaz. Başlangı ç ayarları için Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ" ne baki nı z. (alet kapatı ldi ktan sonra da hafı zaya alı r).
Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 Sayfa 3'teki fonksiyona geçmek için [F4](↓) tuşuna iki kere bası nı z.	İki kere [F4]	DA: 90°10'20" YA: 170°30'20" OBAG TUT YBAG S1↓ H-BZ R/L CMPS S3↓
2 [F1](Y-SN) tuşuna bası nı z. Daha önce oluşturulan bilgi ekrana yansır.	[F1]	Y-AÇI SINYAL [KPL] [AÇ] [KPT] --- TAMAM
3 [F1](AÇ) tuşuna ya da [F2](KPT) tuşuna sinyali seçmek için bası nı z AÇIK/KAPALI.	[F1] veya [F2]	Y-AÇI SINYAL [ON] [AÇ] [KPT] --- TAMAM
4 [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z.	[F4]	DA: 90°10'20" YA: 170°30'20" OBAG TUT YBAG S1↓

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

Not : 2.5.'den kısa mesafeler prizması z mod da alet tarafı nın gösterilmeyecektir.

• PRiZMA modu ve PRiZMASIZ mod.

GTS-220 serisinde, mesafe ölçümü lazer diotu tarafı nın emilen görünmez lazer ışını sayesinde yapılmaktadır. Prizma ile okumayı sağlayan Prizmeli mod ya da direkt objeye yöneltilerek okuma yapıları Prizması z mod arası nın geçiş yapabilirsiniz.

- Prizması z mod, Mesafe Ölçümü, Koordinat Ölçümü; Ofset Ölçüm ve Aplikasyon gibi modları nın tümünden ölçüm imkânı sağlar.
- Prizmeli ve prizması z modları arası nın geçiş yapmak için, [NP / P] fonksiyon tuşuna bası nı z. Non-Prism (Prizması z) modon ilk harfleri taşıyan [NP] işaretin ekran üzerinde sağ köşede görüntülenir.

Mod değişimi ölçümden önce yapılmalıdır.

Örnek: Mesafe Ölçüm Modu

YA:	120°30'40"	N
YM*	65.432 m	P
KF:	12.345 m	
ÖLÇ MOD	NP/P	S1↓

Prizması z
mod
göstergesi

Koordinat Ölçüm Modu

X:	120.456 m	N
Y:	34.567 m	P
Z:	12.345 m	
ÖLÇ MOD	NP/P	S1↓

Mod değiştirmek için her ölçümde [NP / P] fonksiyon tuşuna bası nı z.

- Cihaz açı k olduğu sürece Prizması z mod da mesafe ölçümü yapmak mümkündür. Bölüm 16.MOD SEÇİMİ'ne bakı nı z.
- Prizması z mod da yaklaşık ölçüm yapılı rken, aşı nı ışıkta dolayı ölçme yapılamayabilir.

Not : Ölçümden önce prizma sabitini " 0 " olarak değiştirdiğinizden emin olunuz.

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.1 Atmosferik Düzeltmenin Yapı İması

Atmosferik düzeltmeyi cihaza girerken, l sı ve bası nç ölcerek düzeltme değerini elde edin. Bunun için Bölüm 12.2 "Atmosferik Düzeltme Değerinin Girişmesi" ne bakı nı z.

4.2 Prizma Sabiti İçin Düzeltmenin Yapı İması

TOPCON prizma sabiti 0 veya -30'dur. Prizma için 0 veya -30 düzeltmesini yapı nı z. Eğer kullandı ğı nı z prizma başka marka ise, ilk önce uydun sabit cihaza girilmelidir. Bunun için Bölüm 11 "PRİZMA SABİTİ DEĞERİNİN AYARLANMASI" na bakı nı z. Alet kapatı lsı da girilen değer hafı zada kalacaktır.

4.3 Mesafe Ölçümü (Sürekli Ölçüm)

Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Prizma merkezine yöneltin.	Yönel	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"</p> <p>OBAG TUT YBAG S1↓</p>
2 [] tuşuna bası nı z. Mesafe ölçümü başlar. *1),2)	[]	<p>YA: 120°30'40" YM* [1] << m KF: m ÖLÇM MOD S/A S1↓</p> <p>↓</p> <p>YA: 120°30'40" YM* 123.456 m KF: 5.678 m ÖLÇM MOD S/A S1↓</p>
Ölçülen mesafeler görüntülenir. *3)~*5)	[]	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40" EM* 131.678 m ÖLÇM MOD S/A S1↓</p>

*1) EDM çalı şırken, "•" işaretini ekranaya yansır.
 *2) Modu Hassastan Kabaya (Normal) ya da Sürekliye değiştirmek için, Bölüm 4.5 "Hassas Mod/Tekrarlı Mod/Kaba Mod" a bakı nı z.
 Alet açı ldi ğı nda mesafe ölçümüne geçmek için, Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ" ne bakı nı z.
 *3) Mesafe birimi "m" (metre için), "ft" (feet için) or "fi" (feet inch için), cihaz her mesafe okuyup sinyal verdiğinde görünüür ve kaybolur.
 *4) Ölçüm titresim gibi etmenlerden etkilenirse otomatik olarak yenilenir.
 *5) Mesafe ölçme modundan normal açı ölçme moduna geçmek için [ANG] tuşuna bası nı z.
 *6) İlk açı lı ş mesafe ölçme modu ekran görünüm sırası nı seçmek mümkündür. (YA, YM, DM) veya (DA, YA, EM) Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ" ne bakı nı z.

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.4 Mesafe Ölçümü (N-kez Ölçüm/Tek Ölçüm)

Çoklu ölçüm modunda ölçüm yapıldıysa, GTS-220 serisi mesafeyi belirtilen sayı kadar ölçer.

Ortalama mesafe ekrana yansır.

Sayı 1 olarak ayarlandığında, ortalama mesafe görüntülenmez, çünkü yapıları tek bir ölçüm olmuştur. Tek ölçüm fabrikasyonçı kişidir.

Açı Ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Prizma merkezine yöneltin.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DA: 90°10'20" YA: 120°30'40" OBAG TUT YBAG S1↓ </div>
2 [] tuşuna basınız. Sürekli açı ölçümü başlar.*1)	[]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> YA: 120°30'40" YM* [1] << m KF: m ÖLÇM MOD S/A S1↓ </div>
3 Sürekli ölçüm yapılıırken [F1](ÖLÇ) tuşuna basınız. ^{*2)} Ortalama değer görüntülenir ve "++" işaretini kaybolur. • EDM çalışırken, [F1](ÖLÇ) tuşuna tekrar basın, mode, sürekli ölçüm moduna geçer.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> YA: 120°30'40" YM* [i] << m KF: m ÖLÇM MOD S/A S1↓ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> YA: 120°30'40" YM: 123.456 m KF: 5.678 m ÖLÇM MOD S/A S1↓ </div>

*1) Ölçüm modunu N-kere ölçüm veya sürekli ölçüm modu olarak alet açıkkennede değiştirebilirsiniz.
Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız.

*2) Ölçümdeki "kere" sayısını girmek için (N-kere), Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız.

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

- Fonksiyon tuşları ni kullanarak metre/feet feet/inch birimini seçme Mesafe ölçümü için fonksiyon tuşuyla birim seçimi yapmak mümkündür. Bu ayar, alet kapatı ldi ktan sonra hafı zada kalınır. Başlangıç ayarı için Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakın z.(alet kapatı ldi ktan sonra hafı zada kalır).

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Sayfa 2'deki fonksiyona geçmek için [F4](S1↓) tuşuna basın z.	[F4]	<p>YA: 120°30'40"</p> <p>YM* 2.000 m</p> <p>KF: 3.000 m</p> <p>ÖLÇM MOD S/A S1↓</p> <p>OFFSET APL m/f/i S2↓</p>
2 [F3](m/f/i) tuşuna her bası şta, ölçüm birimi değişecektir.	[F3]	<p>YA: 120°30'40"</p> <p>YM* 6.560 ft</p> <p>KF: 9.845 ft</p> <p>OFFSET APL m/f/i S2↓</p>

4.5 Hassas Mod/Sürekli Mod/Kaba Mod

Ayar, alet kapandı ktan sonra hafı zada saklanır. İlk açı li ş ayarı ni yapmak için Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakın z.(alet kapandı ktan sonra da hafı za da kalır).

- Hassas Mod : Normal mesafe ölçüm modudur.
En küçük mesafe birimi: 0.2mm or 1mm. (0.001ft or 0.005ft)
Ölçme zamanı : 0.2mm mode: approx. 2.8 sec.
1mm mode: approx. 1.2 sec.
- Sürekli Mod : Bu mod, hassas moddan daha ki sa zamanda ölçüm yapar.
Hareket eden bir objeyi takip ederken veya aplikasyon yaparken kullanılı şlıdır.
En küçük mesafe birimi: 10mm
Ölçme zamanı : yaklaşık 0.4 sec.
- Kaba Mod : Bu mod, hassas moddan daha ki sa zamanda ölçüm yapar.
En küçük mesafe birimi: 10mm or 1mm
Ölçme zamanı : yaklaşık 0.7 sec.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme modundan [F2](MOD) tuşuna basın z.*1)	[F2]	<p>YA: 120°30'40"</p> <p>YM* 123.456m</p> <p>KF: 5.678m</p> <p>ÖLÇM MOD S/A S1↓</p> <p>YA: 120°30'40"</p> <p>YM* 123.456m</p> <p>KF: 5.678m</p> <p>HASS TEKRL NORMAL H</p>
2 [F1](HASS) , [F2](TEKRL) , veya [F3](NORMAL) tuşuna basın z.	[F1]-[F3]	<p>YA: 120°30'40"</p> <p>YM* 123.456m</p> <p>KF: 5.678m</p> <p>ÖLÇM MOD S/A S1↓</p>

*1) Ayarı iptal etmek için, [ESC] tuşuna basın z.

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.6 Aplikasyon (Doğrultu Boyunca Mesafe Aplikasyonu)

Ölçülmüş mesafeyle girilen aplikasyon mesafesi arasındaki farkı gösterir.

Ölçülen mesafe — Aplikasyon mesafesi = Görüntülenen değer

- Aplikasyon işleminde, yatay mesafe (YM), kot farkı (KF) veya eğik mesafe (EM) seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Sayfa 2'deki fonksiyona geçmek için [F4](↓) tuşuna basınız.	[F4]	<pre>YA: 120°30'40" YM* 123.456 m KF: 5.678 m ÖLÇM MOD S/A S1↓ OFFSET APL m/f/i S2↓</pre>
2 [F2](APL) tuşuna basınız. Önceki girilen veri ekrana yansır.	[F2]	<pre>APLIKASYON YM : 0.000 m YM KF EM ---</pre>
3 [F1]'den[F3] 'e kadar olan tuşlarla ölçüm modunu seçiniz. Ömek : Yatay mesafe	[F1]	<pre>APLIKASYON YM : 0.000 m GİR --- --- TAMAM 1234 5678 90.- [KBL]</pre>
4 Aplikasyon mesafesini giriniz. *1)	[F1] Mesafeyi gir [F4]	<pre>APLIKASYON YM : 100.000 m GİR --- --- TAMAM</pre>
5 Hedefe yönelt (Prizmaya). Ölçüm başlar. Ölçülmüş mesafe ile aplikasyon mesafesi arasındaki fark görüntülenir.	Yönet P	<pre>YA: 120°30'40" dYM* [r] << m KF: m ÖLÇ MOD S/A S1↓</pre> <p style="text-align: center;">↓</p> <pre>YA: 120°30'40" dYM* 23.456 m KF: 5.678 m ÖLÇ MOD S/A S1↓</pre>
6 Hedefi, fark "0m." olana kadar hareket ettiriniz.		

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakınız.

- Normal mesafe ölçme moduna dönmek için, aplikasyon mesafesini "0m." yapın ve cihazı kapatın.

4.7 Ofset Ölçüm

Offset Ölçme Modunda 4 çeşit ölçme modu mevcuttur:

- Açı offset
- Mesafe offset
- Düzlem offset
- Sütun offset

Offset ölçüm menüsünü görüntülemek için, mesafe ya da koordinat ölçüm modundayken fonksiyon tuşları ndan [OFFSET] tuşuna bası nı z.

Örnek:

Mesafe Ölçümü

YA:	120°30'40"
YM:	123.456 m
KF:	5.678 m
ÖLÇ	MOD S/A S1↓

OFFSET APL m/f/i S2↓

[F1](OFFSET) tuşuna bası nı z.

Koordinat Ölçümü

N:	123.456 m
E:	34.567 m
Z:	78.912 m
ÖLÇ	MOD S/A S1↓

R.YK A.YK D.NK S2↓

[F1](OFFSET) tuşuna bası nı z.

Offset Ölçüm Modu

OFFSET	1/2
F1:AÇI	OFFSETİ
F2:MESAFE	OFFSETİ
F3:DÜZLEM	OFFSETİ S↓

[F4]

OFFSET	2/2
F1:SÜTUN	OFFSETİ
	S↓

- Ölçülen datayı dı şarı almak

Offset ölçümünün sonuçları harici bir aygı ta kaydedilebilir.

[ESC] tuşunun fonksiyonunu(REC)'e dönüştürmek için, üzerinde (REC) yazı sı olan [F3] fonksiyon tuşu ölçülen sonuçta görüntülenecek.

Bu ayarı yapmak için Bölüm 16 "MOD SEÇİ Mı "ne bakı nı z.

OFFSET-ÖLÇME	
YA:	120°30'40"
EM:	123.456 m
SONR	--- KYT ---

[F3]

- Ofset ölçümün mesafe ölçüm modu


Offset ölçümü N-kere hassas ölçüm modunda yapı lacaktır.

Ölçme sayı sı nı belirlenmesi için Bölüm 16 "MOD SEÇİ Mı "ne bakı nı z.

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.7.1 Açı Offseti

Bu mod prizmayı direkt olarak yerleştirmek güç olduğunda faydalıdır. Örneğin ağaç merkezinde. Ölçmek için prizmayı, aletten aynı yatay mesafedeki A₀ olarak belirlenen noktaya yerleştirin. Merkez pozisyonun koordinatlarını ölçmek için, alet ve prizma yüksekliklerini girdikten sonra offset moduna gelin.



A₁ yer noktası nı n koordinatları nı ölçerken
:Alet yüksekliğini ve prizma yüksekliğini girin.

A₀ noktası nı n koordinatları nı ölçerken
:Sadece alet yüksekliğini girin. (Prizma yüksekliğini 0 olarak girin).

A₀'a bakarken, iki yöntemden birini seçebilirsiniz.
Birincisi, düşey açıyı durbunu aşağı yukarı hareket ettirerek prizma pozisyonuna sabitlemek, diğer ise durbunu aşağı yukarı hareket ettirerek düşey açıyı çevirmek. Dürbünün hareketini izleyen düşey açı ya bağlı olarak, EM (Eğik Mesafe) ve KF (Kot Farkı) durbünün hareketine göre değişecektir.

Bu ayarı yapmak için, Bölüm 16
"MOD SEÇİMİ"ne bakın z.

- Offset ölçüm işlemine başlamadan önce alet yüksekliği ve prizma yüksekliğini girin.
- Durulan nokta koordinat değerini girerken, Bölüm 5.1 "Durulan Nokta Koordinat Değerlerinin Girilmesi"ne bakın z.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme modundan [F4](P1↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	<pre> YA: 120°30'40" YM: 123.456 m KF: 5.678 m ÖLÇ MOD S/A S1↓ OFFSET APL m/f/i - S2↓ </pre>
2 [F1](OFFSET) tuşuna basın z.	[F1]	<pre> OFFSET 1/2 F1:AÇI OFFSETİ F2:MESAFE OFFSETİ F3:DÜZLEM OFFSETİ S↓ </pre>
3 [F1](AÇI OFFSETİ) tuşuna basın z.	[F1]	<pre> OFFSET-ÖLÇME YA: 120°30'40" YM: m ÖLÇM --- --- --- </pre>
4 Prizma P'ye yöneltin ve [F1](ÖLÇ) tuşuna basın z.	Yönet P [F1]	<pre> OFFSET-ÖLÇME YA: 110°20'30" YM* << m ÖLÇM --- --- --- </pre>

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

Alet ile prizma arasındaki yatay mesafe ölçülür.

- 5 A₀ noktası ni , yatay hareket ve yatay az hareket vidaları yardımıyla ayarla.
- 6 A₀ noktası ndaki kot farkı görüntülenir.
- 7 A₀ noktası na olan eğik mesafe görüntülenir.
 - [] tuşuna her bası şta, yatay mesafe, kot farkı ve eğik mesafe sı rayla görüntülenir.
- 8 A₀ ya da A₁.noktası ni n X koordinatı görüntülenir.
 - [] tuşuna her bası şta X,Y ve Z koordinatları sı rayla görüntülenir.
 - Adı m 4.'e dönmek için [F1](SONR) tuşuna bası ni z.
 - Önceki moda dönmek için [ESC] tuşuna bası ni z.

Yönelit
A₀



OFFSET-ÖLÇME
YA: 110°20'30"
YM: 56.789 m
SONR --- --- ---

OFFSET-ÖLÇME
YA: 110°20'30"
YM: 56.789 m
SONR --- --- ---

OFFSET-ÖLÇME
YA: 113°30'50"
YM: 56.789 m
SONR --- --- ---

OFFSET-ÖLÇME
YA: 113°20'30"
KF: 3.456 m
SONR --- --- ---


OFFSET-ÖLÇME
YA: 113°20'30"
EM: 56.894 m
SONR --- --- ---

OFFSET-ÖLÇME
YA: 113°20'30"
X : -12.345 m
SONR --- --- ---

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.7.2 Mesafe Ofseti Ölçümü

Yarı çapı bilinmeyen ağaç ya da gölcüğün merkezinin uzunluğu ve koordinatları nı n ölçülmlesi işidr. P0 noktası na olan mesafe ya da koordinatları ölçerken, oYM değerini ofset değeri olarak ve P1 noktası ni da aşağı daki şekilde görüldüğü üzere ofset ölçüm mesafesi olarak ölçün. Ekran P0 noktası na olan mesafe ve koordinatları gösterir.



- Durulan nokta koordinat bilgilerinin girilmesi için, Bölüm 5.1 "Durulan Noktanı n Koordinat Değerlerinin Girilmesi"ne bakın z.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme modundan [F4](S1↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	HR: 120°30'40" HD: 123.456 m VD: 5.678 m ÖLÇ MOD S/A S1↓ OFFSET APL m/f/i S2↓
2 [F1](OFFSET) tuşuna basın z.	[F1]	OFFSET 1/2 F1:AÇI OFFSETi F2: MESAFE OFFSETi F3:DÜZLEM OFFSETi S↓
3 [F2](MESAFE OFFSETi) tuşuna basın z.	[F2]	MESAFE OFFSETi İLERİ YM GiR oYM: m GiR --- --- TAMAM
4 [F1](GiR) tuşuna basın z ve ofset değerini giriniz, ardı ndan [F4](TAMAM) tuşuna basın z.	[F1] Offset değeri [F4]	MESAFE OFFSETi YA: 80°30'40" YM: m ÖLÇM --- --- ---
5 Prizma P1'e yöneltin ve [F1]ÖLÇ) tuşuna basın z. Ölçme başlar.	Yönlət P1 [F1]	MESAFE OFFSETi YA: 80°30'40" YM* [n] << m >Ölçülüyor...

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

Ölçmeden sonra, ofset değeri eklenmiş değer ekranda görüntülenir.

- 6 P0 noktası nı n nispi yüksekliğini göster.
• [] tuşuna her bası şta yatay mesafe, kot farkı ve eğik mesafe ard arda gösterilir.

- P0 noktası nı n koordinatları nı göster.
• Adı m 4 'e dönmek için [F1](SONR) tuşuna bası nı z.
• Önceki moda dönmek için, [ESC] tuşuna bası nı z.



...



MESAFE OFSETİ
YA: 80°30'40"
YM*: 10.000 m
SONR -----

MESAFE OFSETİ
YA: 80°30'40"
KF: 11.789 m
SONR -----

MESAFE OFSETİ
YA: 80°30'40"
EM: 11.789 m
SONR -----


X : 12.345 m
Y : 23.345 m
Z : 1.345 m
SONR -----

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.7.3 Düzlem Ofseti Ölçümü

Direkt ölçümü yapılamayan yerlerin ölçümü için faydalıdır, örneğin bir düzlemin kenarını n mesafe ya da koordinatları nın ölçülmesi.

Ölçme düzlemini tanımlamak için, ilk önce düzlemin üzerinde 3 adet rastgele (P1, P2, P3) noktaları ölçülmeliidir. Ölçilecek hedef (P0) noktası na aleti yönettin ve alet düzlemlle kolimasyon ekseni ndaki kesişim noktası mesafe ve koordinat değerlerini hesaplar ve ekrana getirir.



- Durulan noktanın koordinat bilgileri için, Bölüm 5.1 "Durulan Noktanın Koordinat Değerlerinin Girilmesi"ne bakın z..

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme modundan [F4] S1(↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	<pre> HR: 120°30'40" HD: 123.456 m VD: 5.678 m ÖLÇ MOD S/A S1↓ OFFSET APL m/f/i S2↓ </pre>
2 [F1](OFFSET) tuşuna basın z.	[F1]	<pre> OFFSET 1/2 F1:AÇI OFFSETİ F2: MESAFE OFFSETİ F3:DÜZLEM OFFSETİ S↓ </pre>
3 [F3](DÜZLEM OFFSETİ) tuşuna basın z.	[F3]	<pre> DÜZLEM N001#: EM: m ÖLÇM --- - - - </pre>
4 [F1](GİR) tuşuna basın z ve ofset değerini giriniz. N-kere ölçüm başlayacaktır. Ölçümden sonra, ekran ikinci nokta ölçümünü gösterecektir.	Yönet P1 [F1]	<pre> DÜZLEM N001#: EM* [1] << m >Ölçülüyor... </pre>
5 Aynı şekilde ikinci ve üçüncü noktaları da ölçün.	Yönet P2 [F1]	<pre> DÜZLEM N002#: EM: m ÖLÇM --- - - - </pre>

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

<p>Alet, düzlemlerle kolimasyon ekseni arasındaki kesişim noktası mesafe ve koordinat değerlerini hesaplar ve gösterir. *1,2</p> <p>6 Düzlemin (P0) kenarı na yöneltin. *3 ,4</p> <p>7 Eğik mesafeyi (SD) görüntülemek için, [] tuşuna bası ni z. • [] tuşuna her bası şta yatay mesafe, kot farkı ve eğik mesafe bilgileri ard arda görüntülenir.</p> <p>8 Ölçümden çı kmak için, [F1](ÇIKIŞ) tuşuna bası ni z.Ekran önceki moda döner.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> Yönetit P3 [F1] </td><td style="padding: 5px; text-align: center;"> DÜZLEM N003#: EM: m ÖLÇM ----- </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> Yönetit P0 </td><td style="padding: 5px; text-align: center;"> YA: 80°30'40" YM: 54.321 m KF: 10.000 m ÇIKIS </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> Yönetit P0 </td><td style="padding: 5px; text-align: center;"> YA: 75°30'40" YM: 54.600 m KF: -0.487 m ÇIKIS </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> Yönetit P0 </td><td style="padding: 5px; text-align: center;"> DA: 90°30'40" YA: 75°30'40" EM: 56.602 m ÇIKIS </td></tr> </table>	Yönetit P3 [F1]	DÜZLEM N003#: EM: m ÖLÇM -----			Yönetit P0	YA: 80°30'40" YM: 54.321 m KF: 10.000 m ÇIKIS			Yönetit P0	YA: 75°30'40" YM: 54.600 m KF: -0.487 m ÇIKIS			Yönetit P0	DA: 90°30'40" YA: 75°30'40" EM: 56.602 m ÇIKIS
Yönetit P3 [F1]	DÜZLEM N003#: EM: m ÖLÇM -----														
Yönetit P0	YA: 80°30'40" YM: 54.321 m KF: 10.000 m ÇIKIS														
Yönetit P0	YA: 75°30'40" YM: 54.600 m KF: -0.487 m ÇIKIS														
Yönetit P0	DA: 90°30'40" YA: 75°30'40" EM: 56.602 m ÇIKIS														

*1) Ölçülen üç noktadan hesaplanan düzlemler sağlı klı değilse, hata mesajı görüntülenir. Ölçmeye ilk noktadan tekrar başlayın.

*2) Görüntülenen data, ofset ölçüm modundan önceki moddur.

*3) Belirlenen düzlemler yöneltmeler kesişmiyorsa hata mesajı görünecektir.


*4) P0 noktası ni n prizma yüksekliği otomatik olarak 0'a ayarlanacaktır.

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

4.7.4 Sütun Ofseti Ölçümü

Sütun üzerinde sütuna teğet bir (P1) noktası ni direkt olarak ölçmek mümkünse, sütunun (P0) merkezine olan mesafe, koordinat and yöneltme açı si ölçülen diğer (P2) (P3) noktalarıyla hesaplanabilir.

Sütun merkezinin yöneltme açı si (P2) ve (P3) teğet noktaları ni n yöneltme açı si n yarı si kadardır.



- Durulan noktanı n koordinat bilgileri için, Bölüm 5.1 "Durulan Noktanı n Koordinat Değerlerinin Girilmesi"ne bakın z.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme modundan [F4] S1(↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	<pre> YA: 120°30'40" YM: 123.456 m KF: 5.678 m ÖLÇ MOD S/A S1↓ OFFSET APL m/f/i S2↓ </pre>
2 [F1](OFFSET) tuşuna basın z.	[F1]	<pre> OFFSET 1/2 F1: AÇI OFFSETi F2: MESAFE OFFSETi F3: DÜZLEM OFFSETi S↓ </pre>
3 [F4](S↓) tuşuna basın z.	[F4]	<pre> OFFSET 2/2 F1: SÜTUN OFFSETi S↓ </pre>
4 [F1](SÜTUN OFFSETi) tuşuna basın z.	[F1]	<pre> SÜTUN OFFSETi Merkez YM: m ÖLÇM --- --- --- </pre>
5 (P1) Sütun merkezine yöneltin ve [F1](ÖLÇ) tuşuna basın z. N-kere ölçme başlayacaktır. Ölçümden sonra, sol taraftaki (P2) noktası ni n açı ölçümü ekrana gelecek.	Yönet P1 [F1]	<pre> SÜTUN OFFSETi Merkez YM* [1] << m >Ölçülüyor... </pre>

4 MESAFE ÖLÇÜMÜ

- 6 Sütunun solundaki (P2) noktası na yöneltin ve [F4](HFZ) tuşuna bası n.
Ölçümden sonra, sağ tarafındaki (P2) noktası ni n açı ölçümü ekrana gelecek.
- 7 Sütunun sağ tarafı na (P3) yöneltin ve [F4](HFZ) tuşuna bası n.
Ölçümden sonra, sağ tarafındaki (P3) noktası ni n açı ölçümü ekrana gelecek.
- Aletle sütun merkezi (P0) arası ndaki mesafe hesaplanmı ş olacak.
- 8 Ko farkı ni görmek için (KF),
[] tuşuna bası n z
[] tuşuna her bası şı ni zda, yatay mesafe, ot farkı ve eğik mesafe bilgileri ard arda görüntülenir.
• P0 noktası ni z koordinatları ni görmek için [] tuşuna bası n z.
9 Ölçümden çı kmak için, [ESC] tuşuna bası n z.
Ekran önceki moda döner.

Collimate
P2
[F4]

Yönelit
P3
[F4]

[]

SÜTUN OFSETİ
Sol
YA: 120°30'40"
--- --- --- HFZ

SÜTUN OFSETİ
Sag
YA: 180°30'40"
--- --- --- HFZ

SÜTUN OFSETİ
YA: 150°30'40"
YM: 43.321 m
>OK? [EVT] [HY]

SÜTUN OFSETİ
YA: 150°30'40"
KF: 2.321 m
SONR --- --- ---


5 KOORDİNAT ÖLÇÜMÜ

5 KOORDİNAT ÖLÇÜMÜ

5.1 Durulan Nokta Koordinat Değerlerinin Girilmesi

Koordinat orijinine göre alet koordinatları ni (durulan nokta) girin ve alet orijine bağlı olarak bilinmeyen nokta (prizma noktası) koordinatları ni dönüştürür ve ekranı getirir.

Cihaz kapatıldıktan sonra da durulan nokta koordinatları hafı zada saklanabilir.
Bölüm 6 "MOD SEÇİMİ"ne bakın z.



İşlem sırası	İşlem	Görüntü														
1 Koordinat ölçüm modundan [F4] (\downarrow) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>123.456 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>34.567 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>78.912 m</td></tr> <tr><td>ÖLÇ</td><td>MOD</td><td>S/A</td><td>S1\downarrow</td></tr> <tr><td>R.YK</td><td>A.YK</td><td>D.NK</td><td>S2\downarrow</td></tr> </table>	X:	123.456 m	Y:	34.567 m	Z:	78.912 m	ÖLÇ	MOD	S/A	S1 \downarrow	R.YK	A.YK	D.NK	S2 \downarrow
X:	123.456 m															
Y:	34.567 m															
Z:	78.912 m															
ÖLÇ	MOD	S/A	S1 \downarrow													
R.YK	A.YK	D.NK	S2 \downarrow													
2 Durulan nokta [F3](D.NK) tuşuna basın z.	[F3]	<table border="1"> <tr><td>S\rightarrow</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>GiR</td><td>---</td><td>TAMAM</td></tr> <tr><td>1234</td><td>5678</td><td>90. - [ENT]</td></tr> </table>	S \rightarrow	0.000 m	Y:	0.000 m	Z:	0.000 m	GiR	---	TAMAM	1234	5678	90. - [ENT]		
S \rightarrow	0.000 m															
Y:	0.000 m															
Z:	0.000 m															
GiR	---	TAMAM														
1234	5678	90. - [ENT]														
3 X koordinatı değerini girin. *1	[F1] Data gir [F4]	<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>-72.000 m</td></tr> <tr><td>Y\rightarrow</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>GiR</td><td>---</td><td>TAMAM</td></tr> </table>	X:	-72.000 m	Y \rightarrow	0.000 m	Z:	0.000 m	GiR	---	TAMAM					
X:	-72.000 m															
Y \rightarrow	0.000 m															
Z:	0.000 m															
GiR	---	TAMAM														
4 Aynı yolla Y ve Z koordinat değerlerini de girin. Değerleri girdikten sonra ekran, koordinat ölçüm ekranına döner.		<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>51.456 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>34.567 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>78.912 m</td></tr> <tr><td>ÖLÇ</td><td>MOD</td><td>S/A</td><td>S1\downarrow</td></tr> </table>	X:	51.456 m	Y:	34.567 m	Z:	78.912 m	ÖLÇ	MOD	S/A	S1 \downarrow				
X:	51.456 m															
Y:	34.567 m															
Z:	78.912 m															
ÖLÇ	MOD	S/A	S1 \downarrow													
*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakın z.																
• Girdi aralı $-999999.9990 \leq X,Y,Z \leq +999999.9990$ m $-999999.999 \leq X,Y,Z \leq +999999.999$ ft. $-999999.117 \leq X,Y,Z \leq +999999.117$ ft.+inch																

5.2 Alet Yüksekliğinin Girilmesi

Alet kapatıldıktan sonra dayükseklik bilgileri hafıza da kalabilir. Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü										
1 Koordinat ölçüm modundan [F4](↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>123.456 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>34.567 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>78.912 m</td></tr> <tr><td>ÖLÇ</td><td>MOD S/A S1↓</td></tr> <tr><td>R.YK</td><td>A.YK D.NK S2↓</td></tr> </table>	X:	123.456 m	Y:	34.567 m	Z:	78.912 m	ÖLÇ	MOD S/A S1↓	R.YK	A.YK D.NK S2↓
X:	123.456 m											
Y:	34.567 m											
Z:	78.912 m											
ÖLÇ	MOD S/A S1↓											
R.YK	A.YK D.NK S2↓											
2 [F2](A.YÜK) değerini girin. Mevcut değer görünecektir.	[F2]	<table border="1"> <tr><td colspan="2">ALET YÜKSEKLİĞİ</td></tr> <tr><td colspan="2">GİR</td></tr> <tr><td>ALT.YK:</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>GİR</td><td>--- --- TAMAM</td></tr> <tr><td>1234</td><td>5678 90. -[ENT]</td></tr> </table>	ALET YÜKSEKLİĞİ		GİR		ALT.YK:	0.000 m	GİR	--- --- TAMAM	1234	5678 90. -[ENT]
ALET YÜKSEKLİĞİ												
GİR												
ALT.YK:	0.000 m											
GİR	--- --- TAMAM											
1234	5678 90. -[ENT]											
3 Cihaz yüksekliğini girin. *1	[F1] Ref.Yük. rjg [F4]	<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>123.456 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>34.567 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>78.912 m</td></tr> <tr><td>ÖLÇ</td><td>MOD S/A S1↓</td></tr> </table>	X:	123.456 m	Y:	34.567 m	Z:	78.912 m	ÖLÇ	MOD S/A S1↓		
X:	123.456 m											
Y:	34.567 m											
Z:	78.912 m											
ÖLÇ	MOD S/A S1↓											

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakınız..
 • Giriş aralığı $-999.9999 \leq$ Alet yüksekliği $\leq +999.9999$ m
 $-999.999 \leq$ Alet yüksekliği $\leq +999.999$ ft.
 $-999.11.7 \leq$ Alet yüksekliği $\leq +999.11.7$ ft.+inch

5.3 Hedef Yüksekliğinin (Prizma Yük.) Girilmesi

Bu mod, Z koordinat değerleri elde etmek için kullanılır. Alet kapatıldıktan da prizma yüksekliği değerinin hafıza tutulması mümkündür. Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakınız.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü										
1 Koordinat ölçüm modundan [F4](↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[F4]	<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>123.456 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>34.567 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>78.912 m</td></tr> <tr><td>ÖLÇ</td><td>MOD S/A S1↓</td></tr> <tr><td>R.YK</td><td>A.YK D.NK S↓</td></tr> </table>	X:	123.456 m	Y:	34.567 m	Z:	78.912 m	ÖLÇ	MOD S/A S1↓	R.YK	A.YK D.NK S↓
X:	123.456 m											
Y:	34.567 m											
Z:	78.912 m											
ÖLÇ	MOD S/A S1↓											
R.YK	A.YK D.NK S↓											
2 [F1](R.Yk) tuşuna basınız. Mevcut değer görüntülenir.	[F1]	<table border="1"> <tr><td colspan="2">REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ</td></tr> <tr><td colspan="2">GİR</td></tr> <tr><td>R.YK:</td><td>0.000 m</td></tr> <tr><td>GİR</td><td>--- --- TAMAM</td></tr> <tr><td>1234</td><td>5678 90. -[KBL]</td></tr> </table>	REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ		GİR		R.YK:	0.000 m	GİR	--- --- TAMAM	1234	5678 90. -[KBL]
REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ												
GİR												
R.YK:	0.000 m											
GİR	--- --- TAMAM											
1234	5678 90. -[KBL]											
3 Prizma yüksekliğini giriniz. *1	[F1] Prizma Yk. gj [F4]	<table border="1"> <tr><td>X:</td><td>123.456 m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>34.567 m</td></tr> <tr><td>Z:</td><td>78.912 m</td></tr> <tr><td>ÖLÇ</td><td>MOD S/A S1↓</td></tr> </table>	X:	123.456 m	Y:	34.567 m	Z:	78.912 m	ÖLÇ	MOD S/A S1↓		
X:	123.456 m											
Y:	34.567 m											
Z:	78.912 m											
ÖLÇ	MOD S/A S1↓											

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakınız..
 • Giriş aralığı $-999.9999 \leq$ Alet yüksekliği $\leq +999.9999$ m
 $-999.999 \leq$ Alet yüksekliği $\leq +999.999$ ft.
 $-999.11.7 \leq$ Alet yüksekliği $\leq +999.11.7$ ft.+inch

5 KOORDİNAT ÖLÇÜMÜ

5.4 Koordinat Ölçümü

Alet yüksekliğini ve prizma yüksekliğini girerek koordinatları ölç, bilinmeyen noktanı n koordinatları direkt olarak ölçülür.

- Durulan nokta koordinatları ni girmek için, Bölüm 5.1 'i inceleyiniz.
- Alet ve prizma yüksekliğinin girişi için, 5.2 ve 5.3 bölümlerini inceleyiniz.
- Bilinmeyen noktanı n koordinatları aşağı daki gibi hesaplanır ve görüntülenir:

Durulan nokta koordinatları : (X_0, Y_0, Z_0)

Alet yüksekliği : A.Yk.

Prizma yüksekliği : R.Yk.

Düşey mesafe (Kot farkı) : z (KF)

Aletin merkez koordinatları ndan olan,

Prizma merkezi koordinatları : (x, y, z)


Bilinmeyen nokta koordinatlar : (X_1, Y_1, Z_1)

$$X_1 = X_0 + x$$

$$Y_1 = Y_0 + y$$

$$Z_1 = Z_0 + A.Yk. + z - R.Yk.$$

Aletin merkez koordinatları ndan olan
Prizma merkezi koordinatları (x, y, z)




İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Bilinen noktaya semtle bağlan A.*1	Açıya bağlan	DA: 90°10'20" YA: 120°30'40"
2 Hedefe yönelt.	Yönelt P	OBAG TUT YBAG S1↓
3 [↙] tuşuna bası ni z. Ölçüm başlar.	[↙]	X* [1] << m Y: m Z: m ÖLÇ MOD S/A S1↓
Sonuç ekranda görüntülenir.		X* 123.456 m Y: 34.567 m Z: 78.912 m ÖLÇ MOD S/A S1↓

*1) Bölüm 3.3 "Gerekli Yatay Açı dan Ölçüm"e baki ni z.

- Alet kurulan noktanı n koordinatları girilmezse, (0,0,0) değerleri öndeğer olarak kullanılır.
- Alet yüksekliği girilmemiği takdirde 0 olarak alı ni r.
- Prizma yüksekliği girilmemiği takdirde 0 olarak alı ni r.

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)


[MENU] tuşuna basılarak alet MENU moduna geçirilir.
Bu modda, özel ölçmeler, ayarlar ve uygulamalar yapmak mümkündür.



6.1 Aplikasyon Ölçümü (Programlar)

6.1.1 Uzaktan Yükseklik Ölçümü (TRİG.YÜKSEKLİK)

Prizma yerleştirme imkanı olmayan nokta yüksekliğini ölçmek için, prizmayı, hedefin düşey hattı üzerinde herhangi bir noktaya yerleştirip işlemi aşağıdaki gibi gerçekleştiriniz.



- 1) Prizma yük.(h) girilerek (Örnek :h=1.5m)

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra, [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	MENU 2 / 3 F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTÖR F3: AYDINLATMA S↓
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	PROGRAMLAR 1 / 2 F1: TRİG.YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. P↓
3 [F1](TRİG.YÜKSEKLİK) tuşuna basınız.	[F1]	TRİG.YÜK.HESABI F1: REFLEK.YÜK.VAR F2: REFLEK.YÜK.YOK
4 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	TRİG.YÜK.HESABI-1 <ADIM-1> R.YÜKS : 0.000 m GİR --- TAMAM 1234 5678 90. - [KBL]
5 Prizma yüksekliğini giriniz. *1	R.Yük. gir [F4]	TRİG.YÜK.HESABI-1 <ADIM-2> YM: m ÖLÇM --- --- ---
6 Prizmaya yöneltin.	Yönel P	TRİG.YÜK.HESABI-1 <ADIM-2> YM* << m ÖLÇM --- --- ---
7 [F1](ÖLÇM) tuşuna basınız. Ölçüm başlar.	[F1]	

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

Aletle prizma arası ndaki yatay mesafe (YM) görüntülenir.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIG.YÜK.HESABI-1 <ADIM-2> YM* 123.456 m ÖLÇM ---- ---- </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> TRIG.YÜK.HESABI-1 KF: 1.500 m --- R.YK YM --- </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> TRIG.YÜK.HESABI-1 KF: 10.456 m --- R.YK YM --- </div>
8 Hedef K'ya yöneltiniz. Düşey mesafe (DM) görüntülenecek. *3	Yönet K	

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakın z..
 *2) Adı m 5'e dönmek için [F2](R.YK) tuşuna basın z.
 Adı m 6'ya dönmek için [F3](YM) tuşuna basın z.
 *3) PROGRAMLAR Menüsüne dönmek için [ESC] tuşuna basın z.

2) Prizma yüksekliği girilmeden

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna basılı kたn sonra, [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> MENU 2/3 F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTOR F3: AYDINLATMA S↓ </div>
2 [F1] tuşuna basın z.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PROGRAMLAR 1/2 F1: TRIG.YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. S↓ </div>
3 [F1](TRIG.YÜKSEKLİK) tuşuna basın z.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIG.YÜK.HESABI F1: REFLEK.YÜK.VAR F2: REFLEK.YÜK.YOK </div>
4 [F2] tuşuna basın z.	[F2]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIG.YÜK.HESABI-2 <ADIM-1> YM: m ÖLÇM ---- ---- </div>
5 Prizmaya yöneltin.	Yönet P	
6 [F1](ÖLÇM) tuşuna basın z. Ölçüm başlar.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TRIG.YÜK.HESABI-2 <ADIM-1> YM* << m ÖLÇM ---- ---- </div>
Aletle prizma arası ndaki yatay mesafe (YM) görüntülenir.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ↓ TRIG.YÜK.HESABI-2 <ADIM-1> YM* 123.456 m ÖLÇM ---- ---- </div>

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

8 Yer noktası G'ye yönlendiriniz.

Yönlendir G

TRIG.YÜK.HESABI-2
<ADIM-2>
DA: 60°45'50"
---- ---- -----

9 [F4](HFZ) tuşuna bası nı z.
G noktası pozisyonuna karar verilecek. *1

[F4]

TRIG.YÜK.HESABI-2
<ADIM-2>
DA: 123°45'50"
---- ---- ---HFZ

10 Hedef K'ya yönlendiriniz.
Kot farkı (KF) görüntülenecek. *2

Yönlendir K

TRIG.YÜK.HESABI-2
KF: 0.000 m
--- DA YM ---

TRIG.YÜK.HESABI-2
KF: 10.456 m
--- DA KF ---

*1) Adı m 5'e dönmek için [F3](YM) tuşuna bası nı z.
Adı m 8'e dönmek için [F2](DA) tuşuna bası nı z.

*2) PROGRAMLAR Menüsüne dönmek için [ESC] tuşuna bası nı z.


6.1.2 KESİT

Bo mod; yatay mesafe (dYM), eğik mesafe (dEM), kot farkı (dKF) ve iki hedef prizma arasıındaki yatay açı (YA) ölçümü içindir.

Koordinat değerinin direkt olarak girişü ya da koordinat data dosyasından hesabı mümkünündür.

Enkesitin 2 modu vardır:

1. Enkesit-1 (A-B, A-C) : Ölçüm A-B, A-C, A-D,..... şeklindedir.
2. Enkesit-2 (A-B, B-C) : Ölçüm A-B, B-C, C-D,..... şeklindedir.



- Alet semt açısıını oluşturmak gereklidir.

[Örnek] Enkesit-1 (A-B, A-C)

- Enkesit-2 (A-B, B-C) işlemi Enkesit-1 ile aynıdır.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra, [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTÖR F3: AYDINLATMA S↓
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	PROGRAMLAR 1/2 F1: TRIG. YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. S↓
3 [F2](Kesit) tuşuna basınız.	[F2]	KESİT F1: DOSYADAN HESAPLA F2: DOSYA KULLANMA
4 [F1] veya [F2] tuşuna koordinat dosyası seçimi için basınız. [Örnek: F2 : DOSYA KULLANMA]	[F2]	GRID FAKTÖR F1: G.F. KULLAN F2: KULLANMA

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

- 5 [F1] veya [F2] tuşuna GRID FAKTÖRÜ seçimi için bası nı z.
[Ömek:F2 : KULLANMA]

- 6 [F1] tuşuna bası nı z.

- 7 Prizma A'ya yönelt, ve [F1](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.
Alet ile prizma A arası ndaki yatay mesafe (YM) görüntülenir.

- 8 Prizma B'ye yönelt, ve [F1](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.
Alet ile prizma B arası ndaki yatay mesafe (YM) görüntülenir.

- 9 Prizma A ve B arası ndaki yatay mesafe (dYM) ve
Kot farkı (dKF) ekrana gelir.

- 10 Eğik mesafe için (dEM)[] tuşuna bası nı z.

- 11 A ve C arası ndaki mesafeyi ölçmek için,
[F3](YM) tuşuna bası nı z.*1)

- 12 C noktası na (Prizma C) yöneltin ve
[F1](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.

[F2]

KESİT
F1:KESİT-1(A-B, A-C)
F2:KESİT-2(A-B, B-C)

[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-1>
YM: m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

Yönel A
[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-1>
YM* << m
ÖLÇ R.YK XYZ ---



KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-1>
YM* 123.456 m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

Yönel B
[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-2>
YM* << m
ÖLÇ R.YK XYZ ---



KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-2>
YM* 345.678 m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

[]

KESİT-1(A-B, A-C)
dYM : 123.456 m
dKF : 12.345 m
--- --- YM ---

[F3]

KESİT-1(A-B, A-C)
dEM : 234.567 m
YA : 12°34'40"
--- --- YM ---

Yönel
prizma C
[F1]


KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-2>
YM: m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

6.1.2 KESİT

Bo mod; yatay mesafe (dYM), eğik mesafe (dEM), kot farkı (dKF) ve iki hedef prizma arasıındaki yatay açı (YA) ölçümü içindir.

Koordinat değerinin direkt olarak girişi ya da koordinat data dosyasıdan hesabı mümkündür. Enkesitin 2 modu vardır:

1. Enkesit-1 (A-B, A-C) : Ölçüm A-B, A-C, A-D,.... şeklindedir.
2. Enkesit-2 (A-B, B-C, C-D,...) şeklindedir.



- Alet semt açısıını oluşturmak gereklidir.

[Ömek] Enkesit-1 (A-B, A-C)

- Enkesit-2 (A-B, B-C) işlemi Enkesit-1 ile aynıdır.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra, [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	<p>MENU 2/3</p> <p>F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTÖR F3: AYDINLATMA S↓</p>
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	<p>PROGRAMLAR 1/2</p> <p>F1: TRİG. YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. S↓</p>
3 [F2](Kesit) tuşuna basınız.	[F2]	<p>KESİT</p> <p>F1: DOSYADAN HESAPLA F2: DOSYA KULLANMA</p>
4 [F1] veya [F2] tuşuna koordinat dosyası seçimi için basınız. [Ömek: F2 : DOSYA KULLANMA]	[F2]	<p>GRID FAKTÖR</p> <p>F1: G.F. KULLAN F2: KULLANMA</p>

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

- 5 [F1] veya [F2] tuşuna GRİD FAKTÖRÜ seçimi için bası nı z.
[Ömek:F2 : KULLANMA]

- 6 [F1] tuşuna bası nı z.

- 7 Prizma A'ya yönelt, ve [F1](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.
Alet ile prizma A arası ndaki yatay mesafe (YM)
görüntülenir.

- 8 Prizma B'ye yönelt, ve [F1](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.
Alet ile prizma B arası ndaki yatay mesafe (YM)
görüntülenir.

- 9 Prizma A ve B arası ndaki yatay mesafe (dYM) ve
Kot farkı (dKF) ekrana gelir.

- 10 Eğik mesafe için (dEM)[] tuşuna bası nı z.

- 11 A ve C arası ndaki mesafeyi ölçmek için,
[F3](YM) tuşuna bası nı z. *1)

- 12 C noktası na (Prizma C) yöneltin ve
[F1](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.

[F2]

KESİT
F1:KESİT-1(A-B, A-C)
F2:KESİT-2(A-B, B-C)

[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-1>
YM: m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

Yönelit A
[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-1>
YM* << m
ÖLÇ R.YK XYZ ---



KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-1>
YM* 123.456 m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

Yönelit B
[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-2>
YM* << m
ÖLÇ R.YK XYZ ---



KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-2>
YM* 345.678 m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

[]

KESİT-1(A-B, A-C)
dYM : 123.456 m
dKF : 12.345 m
--- --- YM ---

[F3]

KESİT-1(A-B, A-C)
dEM : 234.567 m
YA : 12°34'40"
--- --- YM ---

Yönelit
prizma C
[F1]

KESİT-1(A-B, A-C)
<ADIM-2>
YM: m
ÖLÇ R.YK XYZ ---

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

13 Prizma A ve B arası ndaki yatay mesafe (dYM) ve
Kot farkı (dKF) ekrana gelir.

[F4]

KESİT-1 (A-B, A-C)	
dYM :	234.567 m
dKF :	23.456 m
---	YM

14 A ve D noktaları arası ndaki mesafeyi ölçmek için
11 -14 işlemlerini tekrarlayın n z. *1)

*1) Önceki moda dönmek için [ESC] tuşuna bası n z.

• Koordinat Datayı Kullanmak

Koordinat değerini direkt olarak girmek ya da koordinat data dosyasından hesap etmek mümkündür.

İ şlem sırası	İ şlem	Görüntü								
<p>Koordinat data dosyası ni kullanmak için, adı m 4.'te "DOSYA KULLAN"ı seçiniz. 6'ş iş leminden sonra.</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">KESİT-1 (A-B, A-C)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><ADIM-1></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">YM:</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ÖLÇ</td> <td style="text-align: center;">R.YK XYZ ---</td> </tr> </table>	KESİT-1 (A-B, A-C)		<ADIM-1>		YM:	m	ÖLÇ	R.YK XYZ ---
KESİT-1 (A-B, A-C)										
<ADIM-1>										
YM:	m									
ÖLÇ	R.YK XYZ ---									
<p>1 [F3](XYZ) tuşuna bası n z. Direkt tuş girimi ekrana yansır.</p>	[F3]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">X> 0.000 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Y: 0.000 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Z: 0.000 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GiR --- YM TAMAM</td> </tr> </table>	X> 0.000 m	Y: 0.000 m	Z: 0.000 m	GiR --- YM TAMAM				
X> 0.000 m										
Y: 0.000 m										
Z: 0.000 m										
GiR --- YM TAMAM										
<p>2 Koordinat data dosyası ni kullanmak için [F3](NOK.#) tuşuna bası n z Nokta numarası girişi ekrana gelir. [F3](YM) tuşu ile ekran işlem 6'ya döner.</p> <p>[F3](XYZ veya Nok.# veya YM) tuşuna basarak koordinat girişi modunu seçtiğten sonra, [F1](Gl R) tuşuna bası n ve datayı girin.</p>	[F3]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">KESİT-1 (A-B, A-C)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nok.#: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">GiR LIST YM TAMAM</td> </tr> </table>	KESİT-1 (A-B, A-C)		Nok.#: _____		GiR LIST YM TAMAM			
KESİT-1 (A-B, A-C)										
Nok.#: _____										
GiR LIST YM TAMAM										

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

6.1.3 Durulan Nokta Z Koordinatı ni n Oluşturulması

Durulan nokta koordinat datası ve bilinen nokta gerçek ölçüm datası kullanılı r, durulan nokta z koordinatı hesaplanır ve tekrar ayarlanır.
Bilinen nokta datası ve koordinat datası, koordinat data dosyası ndan kullanı labilir.

1) Durulan Nokta Koordinat Ayarlaması

[Örnek] Koordinat data dosyası kullanarak.

Operating procedure	Operation	Display
1 [MENU] tuşuna bastı ktan sonra, [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTÖR F3: AYDINLATMA S↓
2 [F1] tuşuna bası ni z.	[F1]	PROGRAMLAR 1/2 F1: TRİG. YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. S↓
3 [F3](Z KOT KESTİR.) tuşuna bası ni z.	[F3]	Z KOT KESTİRMESİ F1: DOSYADAN KULLAN F2: DOSYA KULLANMA
4 [F1](DOSYADAN KULLAN) tuşuna bası ni z.	[F1]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GİR LIST --- TAMAM
5 [F1](GİR) tuşuna bası n ve dosya ismini girin.	[F1] DSN. gir [F4]	Z KOT KESTİRMESİ F1: DURULAN NOKTA F2: REFERANS ÖLÇÜ
6 [F1] tuşuna bası ni z.	[F1]	DURULAN NOKTA NK# : _____ GİR LIST XYZ TAMAM
7 [F1]GİR) tuşuna bası n ve nokta numarası ni girin. Alet yüksekliği giriş ekranı görüntülenir.	[F1] NOK.# gir [F4]	ALET YÜKSEKLİĞİ GİR ALT.YK: 0.000 m GİR ---- TAMAM
8 [F1](GİR) tuşuna bası n ve yüksekliği girin. Ekran Z kot kestirmesi menüsüne döner.	[F1] Yük. gir [F4]	Z KOT KESTİRMESİ F1: DURULAN NOKTA F2: REFERANS ÖLÇÜ

- Data dosyası hakkı nda daha fazla bilgi için, Bölüm 9 "HAFIZA KONTROL MODU"na bakı ni z .

2) Bilinen Nokta Ölçüm Datası ndan Z Koordinatı Hesabı

[Ömek] Koordinat data dosyası kullanarak.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna basıktan sonra [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTÖR F3: AYDINLATMA S↓
2 [F1] tuşuna bası nı z.	[F1]	PROGRAMLAR 1/2 F1: TRIG. YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. S↓
3 [F3](Z KOT KESTİR.) tuşuna bası nı z.	[F3]	Z KOT KESTİRMESİ F1: DOSYADAN KULLAN F2: DOSYA KULLANMA
4 [F1](DOSYADAN KULLAN) tuşuna bası nı z.	[F1]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GİR LIST --- TAMAM
5 [F1](GİR) tuşuna bası n ve dosya ismini girin.	[F1] DSN. gir [F4]	Z KOT KESTİRMESİ F1: DURULAN NOKTA F2: REFERANS ÖLÇÜ
6 [F2] tuşuna bası nı z.	[F2]	NO01# NK#: _____ GİR LIST XYZ TAMAM
7 [F1]GİR) tuşuna bası n ve koordinat data dosyası ndaki nokta numarası ni girin.	[F1] NOK.# [F4]	X: 4.356 m Y: 16.283 m Z: 1.553 m >TAMAM ? [EVT] [HYR]
8 [F3](EVT) tuşuna bası nı z.	[F3]	REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GİR R.YK: 0.000 m GİR --- --- TAMAM
9 [F1](GİR) tuşuna bası n ve yüksekliği girin.	[F1] R.Yük. gir [F4]	REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GİR R.YK: 0.000 m >BAK? [EVT] [HYR]
10 Nokta üzerindeki prizmaya yönelikin ve [F3](EVT) tuşuna bası nı z. Ölçüm başlar. *1	Yönel P [F3]	YA: 120°30'40" YM* << m KF: m >Ölçülüyor...

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

<p>11 [F4](HESP) tuşuna bası nı z.*2) Z : Z koordinatı dZ: Standart sapma</p> <p>12 [F4](HFZ) tuşuna bası nı z.*3) Durulan nokta Z koordinatı ayarlanacaktır. Son ölçülen nokta yatay açı sı ekranı yansır.</p> <p>13 [F3](EVT) tuşuna bası nı z. Yatay açı ayarlanacaktır. Ekran, Programlar menüsü 1/2'ye döner.</p>	<p>[F4]</p> <p>[F4]</p> <p>[F3]</p> <table border="1"><tr><td>YA: 120°30'40"</td><td>YM: 12.345 m</td></tr><tr><td>KF: 23.456 m</td><td>SONR ----- HESP</td></tr><tr><td colspan="2">Z KOT KESTİRMESİ</td></tr><tr><td>Z : 1.234 m</td><td>dZ : 0.002 m</td></tr><tr><td colspan="2">----- BS SET</td></tr><tr><td colspan="2">BACKSIGHT</td></tr><tr><td colspan="2">HR: 23°20'40"</td></tr><tr><td>>OK?</td><td>[EVT] [HYR]</td></tr><tr><td colspan="2">PROGRAMLAR 1/2</td></tr><tr><td colspan="2">F1:TRIG.YÜKSEKLİK</td></tr><tr><td colspan="2">F2:KESİT</td></tr><tr><td colspan="2">F3:Z KOT KESTİR. S↓</td></tr></table>	YA: 120°30'40"	YM: 12.345 m	KF: 23.456 m	SONR ----- HESP	Z KOT KESTİRMESİ		Z : 1.234 m	dZ : 0.002 m	----- BS SET		BACKSIGHT		HR: 23°20'40"		>OK?	[EVT] [HYR]	PROGRAMLAR 1/2		F1:TRIG.YÜKSEKLİK		F2:KESİT		F3:Z KOT KESTİR. S↓	
YA: 120°30'40"	YM: 12.345 m																								
KF: 23.456 m	SONR ----- HESP																								
Z KOT KESTİRMESİ																									
Z : 1.234 m	dZ : 0.002 m																								
----- BS SET																									
BACKSIGHT																									
HR: 23°20'40"																									
>OK?	[EVT] [HYR]																								
PROGRAMLAR 1/2																									
F1:TRIG.YÜKSEKLİK																									
F2:KESİT																									
F3:Z KOT KESTİR. S↓																									

*1) Ölçüm, Hassas Tek Ölçüm modundadır.

*2) Diğer noktaları ölçmek için, [F1](SONR) tuşuna bası nı z.

*3) [F3] tuşuna bası ldi kça ekran sı ra yla değişir.

6.1.4 Alan Hesabı

Bu modda kapalı şekillerin alanları hesaplanabilir.

- Aşağı da görüldüğü üzere iki şekilde alan ölçme metodu vardır:
- 1) Koordinat data dosyası ndan alan hesabı .
 - 2) Ölçülen datadan alan hesabı

- Kapanan doğrular birbirini keserse, alan doğru olarak hesaplanamaz.
- Koordinat dosyası ndaki data ve ölçülmüş data karışımı ndan hesap yapmak mümkün değildir.
- Eğer koordinat data dosyası yoksa, alan ölçümü otomatik olarak ölçülmüş datadan yapıılır.
- Hesap için kullanı lacak nokta sayısı nda sınırlama yoktur.

1) Koordinat Data Dosyası ndan Alan Hesabı

İşlem sırası	İşlem	Görsel
1 [MENU] tuşuna basılı kalan sonra [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	<p>MENU 2/3</p> <p>F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTÖR F3: AYDINLATMA P↓</p>
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	<p>PROGRAMLAR 1/2</p> <p>F1: TRİG. YÜKSEKLİK F2: KESİT F3: Z KOT KESTİR. S↓</p>
3 [F4](S↓) tuşuna basarak PROGRAMLAR menüsü 2. sayfasına geçebilirsiniz.	[F4]	<p>PROGRAMLAR 2/2</p> <p>F1: ALAN HESABI F2: D.AYAK D.BÖY</p> <p>S↓</p>
4 [F1](ALAN HESABI) tuşuna basınız.	[F1]	<p>ALAN HESABI</p> <p>F1: DOSYADAN HESAP F2: ÖLÇEREK HESAP</p>
5 [F1](DOSYADAN HESAP) tuşuna basınız.	[F1]	<p>DOSYA SEÇ</p> <p>DSN: _____</p> <p>GiR LIST --- TAMAM</p>
6 [F1](GiR) tuşuna basınız ve dosya ismini girin. İlk ekranı görüntülenir.	[F1] DSN. gir [F4]	<p>ALAN HESABI 0000</p> <p>m.kr</p> <p>SONRA# :DATA-01</p> <p>NK# LIST BİRİM SONR</p>
7 [F4](SONR) tuşuna basınız (*1),2) En baştaki data (DATA-01) başlangıcı oluşturur İkinci nokta numarası görüntülenir.	[F4]	<p>ALAN HESABI 0001</p> <p>m.KR</p> <p>SONRA# :DATA-02</p> <p>NK# LIST BİRİM SONR</p>
8 [F4](SONR) tuşuna basarak hesaplanacak sonraki noktalar seçilir.	[F4]	<p>.....</p>

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

3 ya da daha fazla nokta seçildiğinde, seçili noktalarla çevrili alan hesapları r ve sonuç ekrana yansır.

ALAN HESABI	0021
123.456 m.kr	
SONRA# :DATA-22	
NK# LIST BİRİM SONR	

- *1) Noktayı açı kçı belirtmek için [F1](NOK.#) tuşuna bası nı z.
- *2) Dosyadaki koordinat data listesini görmek için, [F2](LIST) tuşuna bası nı z.

2) Ölçülmüş Datadan Alan Hesabı

Operating procedure	Operation	Display								
1 [MENU] tuşuna bastı ktan sonra [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">MENU</td> <td style="padding: 2px;">2 / 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F1: PROGRAMLAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F2: GRID FAKTÖR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F3: AYDINLATMA S↓</td> </tr> </table>	MENU	2 / 3	F1: PROGRAMLAR		F2: GRID FAKTÖR		F3: AYDINLATMA S↓	
MENU	2 / 3									
F1: PROGRAMLAR										
F2: GRID FAKTÖR										
F3: AYDINLATMA S↓										
2 [F1] tuşuna bası nı z.	[F1]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PROGRAMLAR</td> <td style="padding: 2px;">1 / 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F1: TRIG. YÜKSEKLİK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F2: KESİT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F3: Z KOT KESTİR. S↓</td> </tr> </table>	PROGRAMLAR	1 / 2	F1: TRIG. YÜKSEKLİK		F2: KESİT		F3: Z KOT KESTİR. S↓	
PROGRAMLAR	1 / 2									
F1: TRIG. YÜKSEKLİK										
F2: KESİT										
F3: Z KOT KESTİR. S↓										
3 [F4](P↓) tuşuna basarak PROGRAMLAR menüsü 2. sayfası na geçebilirsiniz.	[F4]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PROGRAMLAR</td> <td style="padding: 2px;">2 / 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F1: ALAN HESABI</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F2: D.AYAK D.BÖY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">S↓</td> </tr> </table>	PROGRAMLAR	2 / 2	F1: ALAN HESABI		F2: D.AYAK D.BÖY		S↓	
PROGRAMLAR	2 / 2									
F1: ALAN HESABI										
F2: D.AYAK D.BÖY										
S↓										
4 [F1](ALAN HESABI) tuşuna bası nı z.	[F1]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ALAN HESABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F1: DOSYADAN HESAP</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F2: ÖLÇEREK HESAP</td> </tr> </table>	ALAN HESABI		F1: DOSYADAN HESAP		F2: ÖLÇEREK HESAP			
ALAN HESABI										
F1: DOSYADAN HESAP										
F2: ÖLÇEREK HESAP										
5 [F2](ÖLÇÜLEN DATA) tuşuna bası nı z.	[F2]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ALAN HESABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F1: G.F. KULLAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">F2: G.F. KULLANMA</td> </tr> </table>	ALAN HESABI		F1: G.F. KULLAN		F2: G.F. KULLANMA			
ALAN HESABI										
F1: G.F. KULLAN										
F2: G.F. KULLANMA										
6 GRID FAKTÖRÜ nü seçmek için [F1] veya [F2] tuşuna bası nı z. [Örnek:F2 : KULLANMA]	[F2]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ALAN HESABI</td> <td style="padding: 2px;">0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">m.kr</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">ÖLÇ --- BİRİM ---</td> </tr> </table>	ALAN HESABI	0000	m.kr		ÖLÇ --- BİRİM ---			
ALAN HESABI	0000									
m.kr										
ÖLÇ --- BİRİM ---										
7 Prizmayı ayarlayın ve [F1](ÖLÇ) tuşuna bası n. Ölçüm başlar. *1)	Yönet P [F1]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X* <<< m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Y: m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Z: m</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">>Ölçülüyor...</td> </tr> </table>	X* <<< m	Y: m	Z: m	>Ölçülüyor...				
X* <<< m										
Y: m										
Z: m										
>Ölçülüyor...										
8 Sonraki noktaya yönettin ve [F1](ÖLÇ)	Yönet [F1]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ALAN HESABI</td> <td style="padding: 2px;">0001</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">m.kr</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">ÖLÇ --- BİRİM ---</td> </tr> </table>	ALAN HESABI	0001	m.kr		ÖLÇ --- BİRİM ---			
ALAN HESABI	0001									
m.kr										
ÖLÇ --- BİRİM ---										

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

3 ya da daha fazla nokta seçildiğinde, seçili noktalarla çevrili alan hesapları ve sonuç ekranaya yansır.

ALAN HESABI 0003

234.567 m.kr

ÖLÇ --- BiRİM ---

*1) Ölçüm, Hassas Tek Ölçüm modundadır.

• Görüntü Birimini Değiştirmek

Alan birimini değiştirmek mümkündür.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](BiRİM) tuşuna basınız.	[F3]	ALAN HESABI 0003 100.000 m.kr ÖLÇ --- BiRİM ---
2 [F1] - [F4] tuşlarını basarak birimi seçiniz. Örnek: [F2](ha) tuşu.	[F2]	ALAN HESABI 0003 100.000 m.kr m.kr ha ft.kr acre ALAN HESABI 0003 0.010 ha ÖLÇ --- BiRİM ---


• m.kr : metre kare ha : hektar ft.sq : feet kare acre : akre.

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

6.1.5 Dik Ayak Dik Boy (Prizmatik Alı m)

Bu mod orijin noktası A(0,0,0) X eksenile AB ile, koordinat elde etmek için kullanılır.

Hat üzerindeki A ve B noktaları na prizmaları yerleştirin, ve bilinmeyen rastgele nokta C'ye aleti kurun. İki prizmayı da ölçükten sonra , aletin koordinat datası ve semti hesapları p hafızaya alır.



İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMLAR F2 : GRID FAKTOR F3 : AYDINLATMA S↓
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	PROGRAMLAR 1/2 F1 : TRIG. YÜKSEKLİK F2 : KESİT F3 : Z KOT KESTİR. S↓
3 [F4](P↓) tuşuna basarak PROGRAMLAR menüsü 2. sayfasına geçebilirsiniz.	[F4]	PROGRAMLAR 2/2 F1 : ALAN HESABI F2 : D.AYAK D.BÖYLÜM S↓
4 [F2] tuşuna basınız.	[F2]	ALET YÜKSEKLİĞİ GİR ALT.YK: 0.000 m GİR --- --- TAMAM
5 [F1](GİR) tuşuna basınız ve alet yüksekliğini giriniz.	[F1] A.Yük. gir [F4]	REFLEKTÖRYÜKSEKLİĞİ GİR R.YK: 0.000 m GİR --- --- TAMAM
6 [F1](GİR) tuşuna basınız ve reflektör yüksekliğini A(P1) giriniz.	[F1] R.Yük. gir [F4]	D.AYAK D.BÖYLÜM ÖLÇ.P1 YM: m >BAK? [EVT] [HYR]

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

- 7** Prizma P1'e (Orijin) yöneltin ve [F3](EVT) tuşuna bası nı z.
Ölçüm başlar. *1)

Reflektör B(P2) noktası nı n yükseklik girişini ekranı yansır.

- 8** [F1](GiR) tuşuna bası nı z ve reflektör B(P2) yüksekliğini giriniz.

- 9** Prizma B (P2)(Orijin) yöneltin ve [F3](EVT) tuşuna bası nı z.
Ölçüm başlar. *1)

Aletin koordinat datası ve semti hesapları p
hafı zaya alı nı r.
Sonuç (A ve B) arası ndaki mesafe ekranı
yansır.
dYM: Yatay mesafe
dKF: Kot Farkı
dEM:Eğik mesafe *2),3)

- 10** Diğer noktaları ölçmek için[F1](XYZ) tuşuna bası n.

- 11** Prizmayı yöneltin ve [F4](ÖLÇ) tuşuna bası nı z.
Koordinat ölçümü başlar. *4)
Sonuç görüntülenir. *5)

Yönelit
P1
[F3]

D.AYAK D.BÖY
ÖLÇ.P1
YM: << m
>Ölçülüyor...

[F1]
R.Yük. gir
[F4]

REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ
GİR
R.YK: 0.000 m
GİR ---- TAMAM

Yönelit
P2
[F3]

D.AYAK D.BÖY
ÖLÇ.P2
YM: m
>Bak? [EVT] [HYR]

[F1]
Yönelit P
[F4]

D.AYAK D.BÖY
ÖLÇ.P2
YM: << m
>Ölçülüyor...

MESP. (P1-P2) 1/2
dYM: 10.000 m
dKF: 0.000 m
XYZ D.NK--- S↓

X: 0.000 m
Y: 0.000 m
Z: 0.000 m
ÇIKIS --- R.YK ÖLÇ
>Ölçülüyor...

X: 3.456 m
Y: 5.432 m
Z: 0.000 m
ÇIKIS --- R.YK ÖLÇ

*1) Ölçüm, Hassas Tek Ölçüm modundadır r.

*2) Eğik mesafe dEM yi görüntülemek için, [F4](S↓) tuşuna bası nı z.

*3) Yeni durulan nokta datası nı görüntülemek için, [F2](D.NK.) tuşuna bası nı z.

*4) Ölçüm, Hassas Tek Ölçüm modundadır r.

*5) Önceki moda dönmek için [F1](ÇIK) tuşuna bası nı z.

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

6.2 GRID FAKTÖR

GRİD FAKTÖRÜ bu menü modunda ayarlanabilir.

Daha fazla bilgi için, Bölüm 8.1.1 "GRID FAKTÖRÜ Ayarı" na bakıniz.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	<p style="text-align: right;">2 / 3</p> <p>MENU F1 : PROGRAMLAR F2 : GRID FAKTÖR F3 : AYDINLATMA S↓</p>
2 [F2](GRID FAKTÖRÜ) tuşuna basınız.	[F2]	<p>GRID FAKTÖR =0.998843</p> <p>>DEĞİŞTİR? [EVT] [HYR]</p>
3 [F3](EVT) tuşuna basınız.	[F3]	<p>GRID FAKTÖR YÜKS. → 1000 m ÖLÇK. : 0.999000 GİR ---- ---- TAMAM 1234 5678 90. - [ENT]</p>
4 [F1] (GiR) tuşuna basarak yüksekliği giriniz. *1) [F4](TAMAM) tuşuna basınız.	[F1] Yük. gir. [F4]	<p>GRID FAKTÖR YÜKS. : 2000 m ÖLÇK. → 1.001000 GİR ---- ---- TAMAM</p>
5 Ölçek Faktörünü de aynı yolla giriniz.	[F1] Ölçek gir [F4]	<p>GRID FAKTÖR =1.000686</p>
Grid Faktörü 1 - 2 saniye görüntülenir ve ekran menüye döner.		
<p>*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik Karakterlerin Giriş'i"ne bakınız.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Girdi aralığı : Yükseklik : -9,999 to +9,999 metre (-32,805 to +3,2805 ft, ft+in) • Ölçek Faktörü: 0.990000 den 1.010000 e kadar. 		

6.3 Ekran ve Kı lağı Çizgilerinin Aydı nlatı İması

Ekran (LCD) ve kı lağı şebekesi aydı nlatması AÇIK/KAPALI/SEVİYE (1 - 9)

- SEVİYE (1 - 9) seçenekleri sadece kı lağı aydı nlatması içindir.

[Ömek] SEVİYE:2 ve aydı nlatmayı açı ni z.

İ şlem sı rası	İ şlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastı ktan sonra [F4](S↓) tuşuna basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4]	MENU 2 /3 F1: PROGRAMLAR F2: GRID FAKTOR F3: AYDINLATMA S↓
2 [F3] tuşuna bası ni z. Önceki data görüntülenir.	[F3]	AYDINLATMA [KPT:1] F1: AÇ F2: KPT F3: DÜRBÜN SEVİYESİ
3 [F3](SEVİYE) tuşuna bası ni z.	[F3]	AYDINLATMA [KPT:1] [DÜRB. SEVİYE MODU] ↓ ↑ ---TAMAM
4 [F2](↑) tuşuna ve ardi ndan da [F4](TAMAM) tuşuna bası ni z.	[F2] [F4]	AYDINLATMA [KPT:2] F1: AÇ F2: KPT F3: DÜRBÜN SEVİYESİ
5 [F1](AÇIK) tuşuna bası ni z. • Önceki moda dönmek için [ESC] tuşuna bası ni z.	[F1]	AYDINLATMA [AÇ:2] F1: AÇ F2: KPT F3: DÜRBÜN SEVİYESİ

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

6.4 AYAR MODU 1

Bu modda aşağı daki ayarlar mümkündür.

1. Minimum Okuma
2. Otomatik Kapanma
3. Düşey ve Yatay açı eğimi düzeltmesi (KOMP AÇIK/KAPALI)
(GPT-3007N'un sadece düşey açı eğimi düzeltmesi vardır.)
4. Systematic Error of Instrument Correction
5. Batarya Türü Seçimi
- Bu ayarlar alet kapatıldıktan sonra hafı zaya alınırlar.

6.4.1 Minimum Okuma Ayarı

Select Açı ölçüm ve kaba mesafe ölçüm modu için minimum görüntü birimini seçiniz.

- Hassas ölçüm modu minimum görüntü biriminin seçimi için, Bölüm 16'ya bakıniz.

Model	Açı Birimi			Kaba Mod Mesafe Birimi
	Derece	GON	MIL	
GPT-3002N	5" / 1"	1mgon / 0.2mgon	0.1mil / 0.01mil	10mm (0.02ft)/ 1mm(0.005ft)
GPT-3003N GPT-3005N				
GPT-3007N	10" / 5"	2mgon / 1mgon	0.1mil / 0.01mil	

[Ömek] Minimum açı : 5", Kaba : 1mm

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna basıldıktan sonra [F4](S↓) tuşuna iki kez basarak 3. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3 / 3 F1 : PARAMETRE 1 F2 : KONTRAST AYARI S↓
2 F1] tuşuna basınız.	[F1]	PARAMETRE 1 F1 : MINIMUM OKUMA F2 : OTOM. KAPANMA F3 : KOMPANSATÖR S↓
3 F1] tuşuna basınız.	[F1]	MINIMUM OKUMA F1 : AÇI F2 : MESAFE
4 F1] tuşuna basınız.	[F1]	MINIMUM AÇI [F1: 1"] F2: 5" TAMAM
5 [F2](5") tuşuna ve ardından [F4](TAMAM) tuşuna basınız.	[F2] [F4]	MINIMUM OKUMA F1 : AÇI F2 : MESAFE
6 [F2] tuşuna basınız.	[F2]	MESAFE OKUMA F1: 1mm [F2: 10mm] TAMAM

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

<p>7 [F1] ve ardı ndan [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önceki moda dönmek için [ESC] tuşuna bası nı z. 	<p>[F1] [F4]</p>	<p>MINIMUM OKUMA F1 : AÇI F2 : MESAFE</p>
--	----------------------	--

6.4.2 Otomatik Kapanma

Eğer 30 dakikadan fazla süre tuşlarla işlem yapı lmamı şsa ya da ölçüm yapı lmamı şsa, alet otomatik olarak kapanır. Eğer alet mesafe ölçüm modunda ise (10cm.'yi geçen mesafede, mesafe ölçümü sırası nda) değişiklik olmaz. Eğer alet 10 dakika işlem yapmazsa, mod otomatik olarak açı ölçüm moduna geçer ve 20 dakika sonra kapanır.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
<p>1 [MENU] tuşuna basıktan sonra [F4](S↓) tuşuna iki kez basarak 3. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.</p>	<p>[MENU] [F4] [F4]</p>	<p>MENU 3 / 3 F1 : PARAMETRE 1 F2 : KONTRAST AYARI S↓</p>
<p>2 [F1] tuşuna bası nı z.</p>	<p>[F1]</p>	<p>PARAMETRE 1 F1 : MINIMUM OKUMA F2 : OTOM. KAPANMA F3 : KOMPANSATÖR S↓</p>
<p>3 [F2] tuşuna bası nı z. Önceki data görüntülenir.</p>	<p>[F2]</p>	<p>OTOM. KAPANMA [KPL] F1 : AÇ F2 : KPT TAMAM</p>
<p>4 [F1](AÇIK) veya [F2](KAPALI) tuşuna, ardı ndan da [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z.</p>	<p>[F1] veya [F2] [F4]</p>	

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

6.4.3 Düşey ve Yatay Açı Eğim Düzeltmesi (Eğim AÇK/KPL)

(GPT-3007N | sadece düşey açı eğim düzeltmesine sahiptir.)

Alet sabit bir yüzeydeyse, düşey ve yatay açı sabiti indekslemesi mümkün olmayabilir.

Bu durumda eğim düzeltim fonksiyonu, KOMP KAPALI seçenekler doldurulabilir.

Fabrikada X,Y (D/Y) KOMP AÇIK kontrolü yapılmıştır.

- Bu ayarlar alet kapatıldıktan sonra hafıza alınırlar.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna basıldıktan sonra [F4](S↓) tuşuna iki kez basarak 3. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3 / 3 F1 :PARAMETERS 1 F2 :KONTRAST AYARI S↓
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	PARAMETRE 1 F1 :MINIMUM OKUMA F2 :OTOM. KAPANMA F3 :KOMPANSATÖR S↓
3 [F3] tuşuna basınız. Önceki data görüntülenir. Zaten AÇIK konumdaysa, eğim düzeltmesi değeri ekranda görüntülenir.	[F3]	KOMP SENSOR: [XY-AÇ] X: 0°02'10" Y: 0°03'00" X-AÇ XY-AÇ KPL TAMAM
4 [F1](X-AÇIK) veya [F2](XY-AÇIK) veya [F3](KAPALI) tuşuna, ardından da [F4](TAMAM) tuşuna basınız.	[F1]-[F3] [F4]	

6.4.4 Alet Düzeylemesinin Sistematiske Hatası (sadece GPT-3002N/3003N/3005N) İller için)

Açı ölçümünde kolimasyon ve yatay eksen hata düzeltmesi için ayarlanması .

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna basıldıktan sonra [F4](Sv) tuşuna iki kez basarak 2. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3 / 3 F1 :PARAMETRE 1 F2 :KONTRAST AYARI S↓
2 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	PARAMETRE 1 F1 :MINIMUM OKUMA F2 :OTOM. KAPANMA F3 :KOMP. S↓
3 [F4] tuşuna basınız.	[F4]	PARAMETRE 1 2 / 2 F1 :ERROR CORRECTION F2 :BATARYA TÜRÜ S↓
4 [F1] tuşuna basınız.	[F1]	ERROR CORR. [OFF] F1 :ON F2 :OFF TAMAM
5 [F1](ON) tuşuna veya [F2](OFF) tuşuna, ardından da [F4](TAMAM) tuşuna basınız.	[F1] veya [F2] [F4]	

6.4.5 Batarya Tipi Seçimi

GPT-3000N serisi aletlerde BT-32Q tipi bataryada kullanılabılır. Eğer BT-32Q (Ni-Cd) tipi batarya kullanılıyorsa ise Parametre 1 menüsünden [Ni-Cd] seçeneği seçilmelidir.
Eğer batarya türü yanlış seçilmiş olursa, batarya durum göstergesi yanlış olarak çalışabilir.

BT-52QA : Ni-MH batarya türü, BT-32Q : Ni-Cd batarya türü.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra [F4](P↓) tuşuna iki kez basarak 3. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3 / 3 F1: PARAMETRE 1 F2: KONTRAST AYARI S↓
2 [F1] tuşuna ve ardından [F4](S↓) tuşuna basarak menünün 2.sayfasına geçiniz..	[F1] [F4]	PARAMETRE 1 2 / 2 F1: BATARYA TÜRÜ S↓
3 [F2] tuşuna basınız.	[F2]	BATARYA TÜRÜ [F1: Ni - MH] F2: Ni - Cd TAMAM
4 [F1] veya [F2] tuşları yardımıyla istenilen batarya türünü seçiniz ve [F4](TAMAM) tuşuna basınız.	[F1] veya [F2] [F4]	


6.5 Ekran Kontrast Ayarı

Ecran (LCD) için kontrast ayarı .

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tuşuna bastıktan sonra [F4](S↓) tuşuna iki kez basarak 3. sayfadaki fonksiyona ulaşabilirsiniz.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3 / 3 F1: PARAMETRE 1 F2: KONTRAST AYARI S↓
2 [F2] tuşuna basınız.	[F2]	KONTRAST AYARI SEVİYE: 4 ↓ ↑ ---TAMAM
3 [F1](↓) veya [F2](↑) tuşuna, ardından da [F4](TAMAM) tuşuna basınız.	[F1] veya [F2] [F4]	

6.6 YOL PROGRAMI

- Yol menü seması



6.6.1 Baslangic Noktasinin Girilmesi

Yolun baslangic noktasinin girilmesi icin asagidaki islem adimlarini takip ediniz .

Islem sirasi	Islem	Görüntü
1 [MENU] tusundan sonra, [F4](S↓) tusuna basin , [F1]e basin, [F4]e basip programlar menüsünün 2/2 sayfasina gecin.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	PROGRAMLAR 2/2 F1:ALAN F2:D.AYAK D.BOV F3:YOL PROGRAMI S↓
2 [F3], [F1], [F1] tuslarina basin.	[F3] [F1] [F1]	BASLANGIC NOKTASI X > 0.000 m Y : 0.000 m GIR --- --- KABUL
3 X,Y koordinat degerlerini girin. 4 [ENT] tusuna basin.	Koord.gir [ENT]	BASLANGIC NOKTASI KM > 0.000 m ARTIM:100.000 m GIR --- --- KABUL
5 KM ve ARTIM degerlerini girin. 6 [ENT] tusuna basin.	Data gir [ENT]	<AYAR ! > DATA GIR F1:BASLANGIC NOK. F2:YATAY GEO.GIR
<ul style="list-style-type: none"> ● Yol programinda "Baslangic Nok." ve "Yol Geometri Datası" girildikten sonra diger bilgiler program tarafindan hesaplanir. Bunun icin hafizada en az %10 bir kismin bos olnasi gerekir.Hafiza da bos yer yok ise cihaz "HAFIZA HATASI" verebilir. ● CKM ve ARTIM deger araligi asagidaki gibidir. <p>-50,000m≤ KM ≤ +500,000m -5,000m<ARALIK ≤ +5,000m</p>		

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

- SOME NOKTA datası girisi

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
		F1 : ALIGMAN F2 : KURP F3 : SPIRAL F4 : SOME
1 SOME datasını, girmek için [F4] tusuna basin.	[F4]	SOME 04 X > 0.000 m Y : 0.000 m GIR --- --- KABUL
2 X koordinatini girin. 3 [ENT] tusuna basin.	gir X Koord [ENT]	POINT 04 X : 100.000 m Y > 0.000 m GIR --- --- KABUL
4 Y koordinatini girin. 5 [ENT] tusuna basin.	gir Y koord [ENT]	R > 0.000 m A1: 0.000 A2: 0.000 GIR --- --- KABUL
6 Yarıçap değerini girin. *1) 7 [ENT] tusuna basin.	gir YARICAP [ENT]	R : 100.000 m A1> 0.000 A2: 0.000 GIR --- --- KABUL
8 Parametre A1 değerini girin. *1) 9 [ENT] tusuna basin.	gir parametre A1 [ENT]	R : 100.000 m A1: 80.000 A2> 0.000 GIR --- --- KABUL
10 Parametre A2 değerini girin. *1) 11 [ENT] tusuna basin.	gir parametre A2 [ENT]	<AYAR! >

*1) Eger veriyse, giriş istenmez, [Atla] seçenek aktif olmaz.

6.6.3 Data Arama

Girilen datalarin aranmasi icin asagidaki islem adimlarini takip ediniz.

Islem sirasi	Islem	Görüntü
1 [MENU] tusundan sonra, [F4](S↓) tusuna basin , [F1]e basin, [F4]e basip programlar menüsünün 2/2 sayfasina gecin.	[MENÜ] [F4] [F1] [F4]	PROGRAMLAR 2/2 F1: ALAN F2: D.AYAK D.BOV F3: YOL PROGRAMI S↓
2 [F3], [F1], [F2],[F1] tuslarina basin.	[F3] [F1] [F2] [F2]	DATA ARA F1: ILK DATA F2: SON DATA
3 Ilk datayı aramak icin [F1] (ILK DATA) tusuna basin.	[F1]	ALIGMAN 01/30 L : 100.000 m SEMT: 45°00'00" DZLT ↓
4 Farkli datalri görmek icin ok tuslarina [↓] or [↑] basin	[↓]ve ya[↑]	SPIRAL 30/30 R : 200.000 m L : 100.000 m DZLT ↓

6.6.4 Data Düzelt

Girilen datalari düzeltmek icin asagidaki islem adimlarini takip edin.

Islem sirasi	islem	Görüntü
1 DATA ARA mak icin, [F1] tusuna basin.	[F1]	ALIGMAN 01/30 L : 100.000 m SEMT: 45°00'00" DZLT ↓
2 Datayı düzeltmek icinde [F1]e basin.	Düzelt data	ALIGMAN 01 L > 100.000 m SEMT: 45°00'00" GIR --- --- KABUL

6.6.5 Durulan Nokta ve Bakilan Nokta Ayarlarinin Yapilmasi

D.NOK&B.NOK ayarlarini yapmak icin asagidaki islem adimlarini takip edin.

Islem sirasi	Islem	Görüntü
1 [MENU] tusundan sonra, [F4](S↓) tusuna basin , [F1]e basin, [F4]e basip programlar menüsünün 2/2 sayfasina gecin.	[MENÜ] [F4] [F1] [F4]	PROGRAMLAR 2/2 F1: ALAN F2: D.AYAK D.BOV F3: YOL PROGRAMI S↓
2 [F3], [F2], [F1] tuslarina basin.	[F3] [F2] [F1]	D.NOK&B.NOK F1: D.NOK&B.NOK F2: GER.KESTIRME
3 [F1] tusuna basin. *1)	[F1]	D.NOK&B.NOK F1: KOORD. DATA F2: YOL DATA
4 Dur.Nok, [F1](KOORD. DATA) , [F2](YOL DATA) tseçeneklerinden biri seçilerek çağrılır. KOORDiNAT. DATA: Durulan Nok.Hafiza daki bir dosyadan çağrılabilecek ise. YOL DATA: DurulanNok.yaratılan yol akslardan biri ise (Örnek : YOL DATA)	[F2]	DUR.NOKT. KM:1000.000 GIR --- --- KABUL
5 Dur.Nok. girmek icin [ENT] tusuna basin.	gir D.NOKTA [ENT]	KM:1000.000 >AKS SOL SAG --- KABUL
6 [ENT] tusuna basin. SOL ve ya SAG: Ofset noktası kullanılacaksa. AKS : AKS noktası kullanılacaksa. (Örnek : AKS)	[ENT]	KM:1000.000 X : 0.000 m Y : 0.000 m >OK ? [EVT] [HY]
7 [F3](EVT) tusuna bas	[F3]	BAK.NOKT. KM: GIR --- --- KABUL
8 Bak.Nok. yi girin.	gir B.NOKTA	
9 [ENT] tusuna basin.	[ENT]	KM: 0.000 >AKS SOL SAG --- KABUL

6 ÖZEL MOD (Menü Modu)

10 Cihazı Bakılan Nok.ya yönettin.

Yönetil
Bak.Nokta

[F3]

11 [F3](EVT)tusuna basin.

BAKILAN NOKTA
Y (SM) = 45°00'00"

>Bak? [EVT] [HY]

<AYAR! >

APLIKASYON
F1:D.NOK&B.NOK
F2:YOL APLIKASYONU
F3:DOSYA SEC

*1) Ne zaman Dur.Nok. ve Bak.Nok. ayarında Geriden Kestirme kullanılacak ise, [F2](Ger.Kestirme) seçenekleri seçilir.

6.6.6 Yol Aplikasyonu

Yol Aplikasyonu için aşağıdaki işlem adımlarını takip ediniz.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [MENU] tusundan sonra, [F4](S↓) tusuna basin , [F1]e basin, [F4]e basıp programlar menüsünün 2/2 sayfasına gecin.	[MENÜ] [F4] [F1] [F4]	PROGRAMLAR 2/2 F1: ALAN F2: D.AYAK D.BÖY F3: YOL PROGRAMI S↓
2 [F3], [F2], [F2] tuslarına basin.	[F3] [F2] [F2]	YOL APLIKASYONU KM: 1000.000 GIR --- --- KABUL
3 Datayı girin.	gir data	YOL APLIKASYONU KM: 1200 GIR --- --- KABUL
4 [ENT] tusuna basin.	[ENT]	KM: 1200 > AKS SOL SAG --- ENTER
5 Ofseti seçin. (Örnek: SAG) [F2] tusuna basin. *1)	[F2]	KM: 1200 : SAG = m --- --- [SIL] [KBL]
6 Ofset değerini girin.	gir ofset değeri	
7 [ENT] tusuna basin. Ekran cakılacak nokta koordinatları görünür.	[ENT]	KM: 1200 X : 0.000 m Y : 0.000 m >OK ? [EVT] [HY]
8 [F3](EVT) tusuna basin. TEkranda Bak.Nok. olan Semt Açısi ve Yatay Mesa fe değerleri görüntülenir. YA: Aplikasyon noktasının hesaplanan yatay açısı YM: Aplikasyon noktasının hesaplanan yatay mesa fe değeri	[F3]	HESAPLANDI YA= 60°00'00" YM= 100.000 m ACI MESF --- ---
9 [F1](ACI) tusuna basin. KM: Aplikasyon noktasını KM 'si. YA: Mevcut ölçülmüş yatay acı. dYA: Aplikasyon noktasının yeri için dönülmlesi gereken yatay acı miktarı.Bu değer cihaz dön dürülerek sıfır(0) a getirilecek. Dogru yönelme değeri dYA= 0°00'00"	[F1]	KM: 1200 YA: 60°00'00" dYA: 0°00'00" MESF --- XYZ ---
10 [F1](MESF) tusuna basin. YM: Mevcut yatay mesafe. dYM: Aplikasyon noktasına olan mesafe değeri – değer ise reflektörcü ileri gidecek. + değer ise reflektörcü geri gelecek.	[F1]	YM* 100.000 m dYM: 0.000 m MOD XYZ NP/P SONR

7 DATA KAYIT

GPT-3000N, ölçülmüş datayı dahili hafıza nda saklayabilir.

Dahili hafıza, ölçülmüş data dosyaları ve koordinat data dosyalarıyla paylaşılabilir.

- **Ölçülen Data**
Toplanan datalar bu dosyalarda saklanır.
- **Ölçülen Nokta Sayısı**
(Aplikasyon mudunduda dahili hafıza kullanılmışındır)

MAX. 24,000 nokta

Çünkü dahili hafıza, data kayıt ve aplikasyon modları nı da içtiğinden, aplikasyon modu kullanılırken ölçülen nokta sayısı azalacaktır.


Dahili hafıza için, Bölüm 9 "HAFIZA KONTROL MODU"na bakıniz.

- 1) Aleti kapatıldığında, ana menu ekranı nda ya da açı ekranı nda olduğunuzdan emin olun.
Bu işlem, hafıza işlemininin tamamlanması nı ve kayıtlı dataları n olası bir zarar görmesini engeller.
- 2) Kullanımımdan önce güvenliğiniz açısından bataryanızı (BT-52QA) şarj cihazıyla şarj etmeniz ve tam şarjlı yedek bir batarya bulundurmanız önerilir.

7 DATA KAYIT

• Data Kayıt Menü İşlemi

[MENU] tuşuna basılarak, alet MENU 1/3 moduna getirilir.
[F1](DATA KAYIT) tuşuna bası n, data kayıt 1/2 menüsü görüntülenecek.



7 DATA KAYIT

7.1 Hazırılık

7.1.1 Data Kayıt İçin Bir Dosya Seçilmesi

Data kayıt modu tarafından kullanılacak bir dosya seçilmelidir.

Dosya seçimi ekranı görüntülenir, data kayıt moduna başlamadan önce bir dosya seçiniz. Aynı ca data kayıt menüsünden de seçim yapmak mümkündür.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü								
1 Menü 1/3'ten [F1](DATA KAYIT) tuşuna basınız.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">MENU 1/3</p> <p style="margin: 0;">F1:DATA KAYIT</p> <p style="margin: 0;">F2:APLIKASYON</p> <p style="margin: 0;">F3:HAFIZA KONTROL S↓</p> </div>								
2 Dosya listesini için [F2](LIST) tuşuna basınız. ^{*1)}	[F2]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">DOSYA SEÇ</p> <p style="margin: 0;">DSN: _____</p> <p style="margin: 0;">GİR LIST --- TAMAM</p> </div>								
3 [▼] veya [▲] tuşları yardımıyla kullanılarak dosyayı seçiniz. ^{*2),3)}	[▼] - [▲]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">AMIDATA</td><td style="width: 15%;">/M0123</td></tr> <tr><td>→HILDATA</td><td>/M0345</td></tr> <tr><td>TOPDATA</td><td>/M0789</td></tr> <tr><td>---</td><td>ARA --- TAMAM</td></tr> </table> </div>	AMIDATA	/M0123	→HILDATA	/M0345	TOPDATA	/M0789	---	ARA --- TAMAM
AMIDATA	/M0123									
→HILDATA	/M0345									
TOPDATA	/M0789									
---	ARA --- TAMAM									
4 [F4](TAMAM) tuşuna basınız. Dosya seçilecek ve data kayıt 1/2 menüsü görüntülenecektir.	[F4]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">TOPDATA /M0789</p> <p style="margin: 0;">→RAPDATA /M0564</p> <p style="margin: 0;">SATDATA /M0456</p> <p style="margin: 0;">--- ARA --- TAMAM</p> </div>								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">DATA KAYIT 1/2</p> <p style="margin: 0;">F1:DURULAN NOKTA</p> <p style="margin: 0;">F2:BAKİLAN NOKTA</p> <p style="margin: 0;">F3:ALIM S↓</p> </div>								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">DATA KAYIT 2/2</p> <p style="margin: 0;">F1:DOSYA SEÇ</p> <p style="margin: 0;">F2:AÇIKLAMA GİR</p> <p style="margin: 0;">F3:KONFiGRASYON S↓</p> </div>		<ul style="list-style-type: none"> • DATA KAYIT 2/2 menüsünden de aynı yolla bir dosya seçmek mümkündür. 								

7.1.2 Data Kayıt için Bir Koordinat Dosyası Seçilmesi

Koordinat data dosyası içerisindeki bir koordinat datası durulan veya baki lan nokta için kullanılı rken, ilk olarak Data Kayıt 2/2 menüsünden bir koordinat dosyası seçiniz.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 DATA KAYIT 2/2 menüsünden [F1](DOSYA SEÇ) tuşuna basınız.	[F1]	<p>DATA KAYIT 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:AÇIKLAMA GIR F3:KONFIGURASYON S↓</p>
2 [F2](KOORD.DATA) tuşuna basınız.	[F2]	<p>DOSYA SEÇ F1:ÖLÇM DATA F2:KOORD.DATA</p>
3 Bölüm 7.1.1 de anlatıldığışekilde bir dosya seçiniz.		<p>DOSYA SEÇ DSN: _____ GİR LIST --- TAMAM</p>

7.1.3 Durulan ve Baki lan Nokta

Data kayıt modundaki durulan nokta ve semt açısıyla, normal koordinat ölçümündeki durulan nokta ve semt açısı arasında bağlantı kurulur.

Data kayıt modundan durulan noktanın oluşturulması ya da değiştirilmesi mümkündür.

Durulan nokta aşağıdaki gibi iki yöntemle oluşturulabilir:

- 1) Dahili hafı zadaki koordinat bilgisinden.
- 2) Direkt tuşlarla.

Baki lan nokta, aşağıdaki gibi 3 yöntemle oluşturulabilir:

- 1) Dahili hafı zadaki koordinat bilgisinden.
- 2) Direkt tuşlarla koordinat bilgisi girilerek.
- 3) Direkt tuşlarla semt açısı girilerek.

Note: Bölüm 9.4 "Direkt Tuşlarla Koordinat Data Giriş" ve 9.7.2 "Data Yükleme" bölümlerinden, dahili hafı zada koordinat verisinin nasi saklanacağına bakiınız.

- Örnek: Durulan nokta oluşturmak.
Dahili hafı zadaki koordinat bilgisinden durulan nokta oluşturulması.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 Data Kayıt Menü 1/2'den [F1](DURULAN NOKTA) tuşuna basınız Önceki data görüntülenir.	[F1]	<p>NOK.# → PT-01 AÇIKLAM: ALETYK: 0.000 m GİR ARA KYT D.XYZ</p>
2 [F4] (D.XYZ) tuşuna basınız.	[F4]	<p>DURULAN NOKTA NK#: PT-01</p>
3 [F1](GİR) tuşuna basınız.	[F1]	<p>GİR LIST XYZ TAMAM</p> <p>DURULAN NOKTA NK#=PT-01</p> <p>1234 5678 90.- [KBL]</p>

7 DATA KAYIT

4 NOK.# girin ve ,[F4](KBL) tuşuna bası nı z. *1)	NOK.# gir [F4]	NOK.# → PT-11 AÇIKLM: ALETYK: 0.000 m GIR ARA KYT D.XYZ
5 AÇIKLM ve ALETYK'yi de aynı yolla girin. *2),3)	AÇIKLM gir ALETYK	NOK.# : PT-11 AÇIKLM: ALETYK→ 1.335 m GIR ARA KYT D.XYZ >KYT ? [EVT] [HYR]
6 [F3](KYT) tuşuna bası nı z.	[F3]	
7 [F3](EVT) tuşuna bası nı z. Ekran data kayı t menüsü 1/2'ye döner.	[F3]	DATA KAYIT 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:ALIM S↓

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakı nı z..
 *2) Sembol kütüphanesiyle bağlantı lı kayı tlı numara girilerek AÇIKLM girilebilir.
 Sembol kütüphanesi listesini görmek için [F2](ARA) tuşuna bası nı z.
 *3) [F3](KYT) tuşuna, ALETYK girmediginizde bası nı z.

- Data kayı t kaydedilen bilgiler, NOK#, AÇIKLM ve ALETYK'dır.
- Eğer nokta dahili hafı zada bulunamazsa "NOKTA NUMARASI YOK" hata mesajı alı nı r.

7 DATA KAYIT

- Örnek: Semt açı sni n oluşturulması .

Nokta numarası ndan bakı lan nokta oluşturulduktan sonra bakı lan datayı hafı zaya almak için aşağı da belirtilen işlemler yapı lı r.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 Data Kayıt Menü 1/2'den [F2](BAKILAN NOKTA) tuşuna bası nı z. Önceki data görüntülenir.	[F2]	<pre> NOK.# → AÇIKLAM: REF.YK: 0.000 m GİR OBAG ÖLÇM SEMT </pre>
2 [F4] (SEMT) tuşuna bası nı z.*1)	[F4]	<pre> BAKILAN NOKTA NK#: GİR LIST XY/SM TAM </pre>
3 [F1](Gİ R) tuşuna bası nı z.	[F1]	<pre> BAKILAN NOKTA NK#: 1234 5678 90.- [KBL] </pre>
4 NOK.# girin ve [F4](KBL) tuşuna bası nı z. *2) Aynı yolla AÇIKLAM ve REF.YK. girin *3),4)	NOK.# gir [F4]	<pre> NOK.# → PT-22 AÇIKLAM: REF.YK: 0.000 m GİR OBAG ÖLÇM SEMT </pre>
5 [F3](ÖLÇM) tuşuna bası nı z.	[F3]	<pre> NOK.# → PT-22 AÇIKLAM: REF.YK: 0.000 m *DY EM XYZ --- </pre>
6 Bakı lan noktaya yöneltin. Ölçüm modları ndan birini seçin ve fonksiyon tuşuna bası nı z. Örnek : [F2](Eğik Mesafe) tuşu. Ölçüm başlar. Yatay daire, hesaplanan semt açı şı için ayarlanır. Ölçüm sonucu hafı zaya alı nı r ve ekran, data kayıt t menu 1/2'ye döner.	Yönlelt B.NK. [F2]	<pre> DA: 90°00'00" YA: 0°00'00" EM* [1] <<< m > Ölçülüyor... </pre> <p style="text-align: center;">↓</p> <pre> DATA KAYIT 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKILAN NOKTA F3:ALIM S↓ </pre>
<p>*1) [F3] tuşuna her bası şta giriş metodu; Koordinat değeri, Açı ve Koordinat nokta ismi olarak değişir.</p> <p>*2) Bölüm 2.6 "Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakı nı z.</p> <p>*3) Sembol kütüphanesiyle bağlantı lı kayı tlı numara girilerek AÇIKLAM girilebilir. Sembol kütüphanesi listesini görmek için [F2](ARA) tuşuna bası nı z.</p> <p>*4) Data kayıt t şekli [DZLT→ÖLÇÜ] biçiminde de değiştirilebilir. Bölüm 7.6 "Data Kayıt Parametrelerinin Oluşturulması [KONFiGRASYON.]"a bakı nı z.</p> <p>• Eğer nokta dahili hafı zada bulunamazsa "NOKTA NUMARASI YOK" hata mesajı alı nı r.</p>		

7 DATA KAYIT

7.2 "DATA KAYIT"

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 Data kayı t menü 1/2'den [F3](ALIM) tuşuna bası n z . Önceki data görüntülenir.	[F3]	<p>DATA KAYIT 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:ALIM S↓</p>
2 [F1](Gİ R) tuşuna bası n ve NOK.# giriniz. [F4](KBL) tuşuna bası n z . *1)	[F1] NOK.# gir [F4]	<p>NOK.# → AÇIKLAM: REF.YK: 0.000 m GİR ARA ÖLÇ HEPS</p> <p>NOK.# =PT-01 AÇIKLAM: REF.YK: 0.000 m 1234 5678 90.- [KBL]</p>
3 AÇIKLAM ve REFYUK.'ü de aynı yolla giriniz. *2),3)	[F1] Gir AÇIKLAM [F4] [F1] REFYUK.	<p>NOK.# :PT-01 AÇIKLAM→ REF.YK: 0.000 m GİR ARA ÖLÇ HEPS</p> <p>NOK.# →PT-01 AÇIKLAM:TOPCON REF.YK: 1.200 m GİR ARA ÖLÇ HEPS</p>
4 [F3](ÖLÇM) tuşuna bası n z .	[F2]	<p>DY *EM XYZ OFSET</p>
5 Hedef noktası na yöneltin.	Yönett	
6 [F1] - [F3] tuşları ndan birine bası n z . *4) Örnek: [F2](EM) tuşu. Ölçüm başlar.	[F2]	<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40" EM* [1] < m >Ölçülüyor ... <Tamamlandı></p>
Olçülen data hafı zaya alı n r ve ekran bir sonraki noktaya geçer. *5) NOK.# otomatik olarak artar.	Yönett	<p>↓</p> <p>NOK.# →PT-02 AÇIKLAM:TOPCON REF.YK: 1.200 m GİR ARA ÖLÇ HEPS</p>
7 Sonraki nokta bilgisini girin ve noktaya yöneltin.	[F4]	
8 [F4](HEPS) tuşuna bası n z . Ölçüm, bir önceki noktanı n ölçüm moduyla ölçer. Data kaydedilir .		<p>DA: 90°10'20" YA: 120°30'40" EM* [1] < m >Ölçülüyor ... <Tamamlandı></p>
Ölçüme aynı yöntemle devam edin. Modu bitirmek için , [ESC] tuşuna bası n z . *6)		<p>↓</p> <p>NOK.# →PT-03 AÇIKLAM:TOPCON REF.YK: 1.200 m GİR ARA ÖLÇ HEPS</p>

- *1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakınız.
- *2) Sembol kütüphanesiyle bağlantılı kayıtlı numarayı girerek SEMBOL girilebilir. SEMBOL kütüphanesi listesini görmek için [F2](ARA) tuşuna basınız.
- *3) Data toplama sırasını oluşturmak için [DÜZELT→ÖLÇ]. Bölüm 7.6 "Data Parametrelerinin Ayarı [KONFiG.]" bakınız.
- *4) *** İşareti, önceki ölçüm modunu belirtir.
- *5) Ölçülen datayı aşağı daki şekilde onaylayabilirsiniz. Bölüm 7.6 "Data Parametrelerinin Ayarı [KONFiG.]" bakınız.

DA:	90°10'20"
YA:	120°30'40"
EM:	98.765 m
> TAMAM ? [EVT] [HYR]	


• Kaydedilmiş Verinin Araştırılması

Data Kayıt modunu icra ederken kayıtlı datayı araştırabilirsiniz.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü								
<p>1 Data Kayıt modunu icra ederken, [F2](ARA) tuşuna basınız. Kullanılan dosya ismi, ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.</p> <p>2 Üç arama modundan birini seçmek için [F1] - [F3] tuşlarınından birine basınız.^{*2}</p>	[F2] [F1] - [F3]	<table border="1"> <tr><td>NOK.# → PT-02</td></tr> <tr><td>AÇIKLAM:</td></tr> <tr><td>REF.YK: 1.200 m</td></tr> <tr><td>GİR ARA ÖLÇ HEPS</td></tr> <tr><td>ARAMA [TOPCON]</td></tr> <tr><td>F1:İLK DATA</td></tr> <tr><td>F2:SON DATA</td></tr> <tr><td>F3:NOKTA NO</td></tr> </table>	NOK.# → PT-02	AÇIKLAM:	REF.YK: 1.200 m	GİR ARA ÖLÇ HEPS	ARAMA [TOPCON]	F1:İLK DATA	F2:SON DATA	F3:NOKTA NO
NOK.# → PT-02										
AÇIKLAM:										
REF.YK: 1.200 m										
GİR ARA ÖLÇ HEPS										
ARAMA [TOPCON]										
F1:İLK DATA										
F2:SON DATA										
F3:NOKTA NO										
<p>*1) Ok SEMBOL ya da AÇIKLAMA'nının yanındaki SEMBOL listesine bakmak mümkündür. *2) İşlem HAFIZA KONTROL modundaki ARA ile aynıdır. Daha fazla bilgi için, Bölüm 9.2 "Data Arama"ya bakınız.</p>										

7.3.2 Mesafe Ofseti Ölçümü

Prizmadan farklı bir yerin ön/arka, sağ/sol ofset yatay mesafelerini girerek ölçümünü yapmak mümkündür.



Yer noktası A1'in koordinatları ni ölçerken : Alet yük./ Prizma yük. girin..

A0 'i n koordinatları ni ölçerken : Sadece Alet yük. girin.
(Prizma yük. 0 girin)

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](ÖLÇM) tuşuna bası nı z.	[F3]	NOK.# → PT-11 AÇIKLM : TOPCON R.YK : 1.200 m GiR ARA ÖLÇ HEPS DY *EM XYZ OFSET
2 [F4](OFSET) tuşuna,bası nı z..	[F4]	OFFSET 1/2 F1:AÇI OFSETİ F2:MESAFE OFSETİ F3:DÜZLEM OFSETİ S↓
3 [F2] tuşuna bası nı z.	[F2]	MESAFE OFSETİ R veya L YM GiR OYM: m GiR --- ATL TAMAM
4 [F1](GiR) tuşuna bası nı z ve Sağa veya Sola ofset değerini giriniz.*1)	[F1] YM gir [F4]	MESAFE OFSETİ İLERİ YM GiR OYM: m GiR --- ATL TAMAM
5 [F1](GiR) tuşuna bası nı z ve İleri ofset değerini giriniz.*1)	[F1] YM gir [F4]	NOK.# :PT-11 AÇIKLM: TOPCON REF.YK: 1.200 m --- *EM XYZ ---

7 DATA KAYIT

- 6 Prizmayı yöneltin.
7 [F2] veya [F3] tuşuna bası nı z.
Ömek:[F3](XYZ) tuşu
Ölçüm başlar.

Data ölçülür ve bir sonraki ölçüm noktası
görüntülenir.

Yönelit P

[F3]

X* [n] <<< m
Y : m
Z : m
>Ölçülüyor ...
>Hesaplanıyor...


↓
NOK.# → PT-12
AÇIKLM:TOPCON
REF.YK: 1.200 m
GİR ARA ÖLÇ HEPS

*1) Girmeyi atlamak için [F3](ATLA) tuşuna bası nı z.

7.3.3 Düzlem Ofseti Ölçümü

Direkt ölçümü yapılamayan yerlerin ölçümü için faydalıdır, örneğin bir düzlemin kenarıının mesafe ya da koordinatlarıının ölçülmesi.

Ölçme düzlemini tanımlamak için, ilk önce düzlemin üzerinde 3 adet rastgele (P1, P2, P3) noktaları ölçülmelidir. Ölçülecek hedef (P0) noktası na aleti yöneltin ve alet düzleme kolimasyon eksenleri arasındaki kesişim noktası mesafe ve koordinat değerlerini hesaplar ve ekranı getirir.



İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](ÖLÇM) tuşuna basıñ z.	[F3]	PT# → PT-11 PCODE : TOPCON R.HT : 1.200 m GÝR ARA ÖLÇ HEPS DY *YM XYZ OFFSET
2 [F4](OFFSET) tuşuna basıñ z.	[F4]	OFFSET 1/2 F1:AÇI OFFSETİ F2:MEŞAFE OFFSETİ F3:DÜZLEM OFFSETİ SÜ
3 [F3](DÜZLEM OFFSETİ) tuşuna basıñ z.	[F3]	DÜZLEM N001#: EM: m ÖLÇM --- -----
4 Prizma P1'e yöneltin ve [F1](ÖLÇM) tuşuna basıñ z. Ölçüm başlar. Ölçümden sonra, ekran ikinci ölçüm noktası ni gösterir.	Yönelte P1 [F1]	DÜZLEM N001#: EM* [1] << m >Ölçülüyor...
5 İkinci ve üçüncü noktaları da aynı yolla ölçün.	Yönelte P2 [F1]	DÜZLEM N002#: EM: m ÖLÇM --- -----


7 DATA KAYIT

	Yönetlt P3 [F1]	DÜZLEM N003#: EM: m ÖLÇM --- --- ---
		↓
	[F4]	DÜZLEM NOK.# →PT-11 AÇIKLM: TOPCON GiR ARA --- ÖLÇM
6	Yönetlt P0	YA: 80°30'40" YM: 54.321 m KF: 10.000 m >TAMAM? [EVT] [HYR]
7		YA: 75°30'40" YM: 54.600 m KF: -0.487 m >TAMAM? [EVT] [HYR]
8	[F3]	DA: 90°30'40" YA: 75°30'40" EM: 54.602 m >TAMAM? [EVT] [HYR]
9		DÜZLEM NOK.# →PT-12 AÇIKLM: TOPCON GiR ARA --- ÖLÇM
10	[ESC]	NOK.# →PT-12 AÇIKLM: TOPCON REF.YK: 1.200 m GiR ARA ÖLG HEPS
<p>*1) Ölçülen üç noktadan hesaplanan düzlem sağlam kli değilse, hata mesajı görüntülenir. Ölçmeye ilk noktadan tekrar başlayın.</p> <p>*2) Görüntülenen data, ofset ölçüm modundan önceki moddur.</p> <p>*3) Belirlenen düzlemler yönetmeler kesişmıyorsa hata mesajı görünecektir.</p> <p>*4) P0 noktası n n prizma yüksekliği otomatik olarak 0'a ayarlanacaktır.</p>		

7.3.4 Sütun Ofseti Ölçümü

Sütun üzerinde sütuna teget bir (P1) noktası ni direkt olarak ölçmek mümkünse, sütunun (P0) merkezine olan mesafe, koordinat and yöneltme açı si ölçülen diğer (P2) (P3) noktalarıyla hesaplanabilir.

Sütun merkezinin yöneltme açı si (P2) ve (P3) teget noktaları ni n yöneltme açı si n yarı si kadardır.



İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](ÖLÇM) tuşuna bası n z.	[F3]	<p>NOK.# →PT-11 AÇIKLM:TOPCON REF.YK: 1.200 m GIR ARA ÖLÇ HEPS DY *EM XYZ OFSET</p>
2 [F4](OFFSET) tuşuna bası n z.	[F4]	<p>OFFSET 1/2 F1:AÇI OFSETi F2:MESAFE OFSETi F3:DÜZLEM OFSETi S↓</p>
3 [F4](S1↓) tuşuna bası n z.	[F4]	<p>OFFSET 2/2 F1:SÜTUN OFSETi P↓</p>
4 [F1](SÜTUN OFSETi) tuşuna bası n z.	[F1]	<p>SÜTUN OFSETi Merkez YM: m ÖLÇM --- --- ---</p>
5 (P1) Sütun merkezine yöneltin ve [F1](ÖLÇ) tuşuna bası n z. Ölçme başlayacaktır. Ölçümden sonra, sol taraftaki (P2) noktası ni n açı ölçümü ekrana gelecek.	Yönelte P1 [F1]	<p>SÜTUN OFSETi Merkez YM* [1] << m >Ölçülüyor...</p>
6 Sütunun solundaki (P2) noktası na yöneltin ve [F4](HFZ) tuşuna bası n . Ölçümden sonra, sağ taraftaki (P3) noktası ni n açı ölçümü ekrana gelecek.	Yönelte P2 [F4]	<p>SÜTUN OFSETi Sol YA: 120°30'40" --- --- HFZ</p>

7 DATA KAYIT

- 7** Sütunun sağ tarafı na (P3) yöneltin ve [F4](HFZ) tuşuna bası n.

Aletle sütun merkezi (P0) arası ndaki mesafe hesaplanmı ş olacak.

Kot farkı ni görmek için (KF),

[] tuşuna bası n z.

[] tuşuna her bası şı ni zda, yatay mesafe, ot farkı ve eğik mesafe bilgileri ard arda görüntülenenir.

P0 noktası ni n koordinatları ni görmek için [] tuşuna bası n z.

- 8** [F3](EVT) tuşuna bası n z. Ekran, data kayı t modundaki bir sonraki nokta numarası na döner.

Collimate
P3
[F4]

[]

[F3]

SÜTUN OFSETİ
Sag
YA: 180°30'40"
--- --- --- HFZ

SÜTUN OFSETİ
YA: 150°30'40"
YM: 43.321 m
>OK? [EVT] [HY]

SÜTUN OFSETİ
YA: 150°30'40"
KF: 2.321 m
>OK? [EVT] [HY]

NOK.# → PT-12
AÇIKLAM: TOPCON
REF.YK: 1.200 m
GİR ARA ÖLÇ HEPS

7.5 SEMBOL Kütüphanesini Düzeltme [AÇIKLAMA GIR]

Bu mode da AÇIKLM datası , AÇIKLM Kütüphanesine girilebilir.
 Bir sembol 1'den 50'ye kadar numaralandırılabilir.
 AÇIKLM, HAFIZA KONTROL menü 2/3'tekiyile aynı yöntemle düzeltilebilir.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Data Kayıt menü 2/2'den [F2](AÇIKLM Giriş) tuşuna basınız.	[F2]	DATA KAYIT 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:AÇIKLAMA GIR F3:KONFIGURASYON Sİ
2 Aşağıdaki tuşlara basılarak liste tarama. [▲] - [▼] : Birer birer artar ya da azalar. [►] - [◀] : Onar onarartar ya da azalar.	[▲] - [▼] [►] - [◀]	→001:TOPCON 002:TOKYO DZLT --- SIL ---
3 [F1](DÜZELT) tuşuna basınız.	[F1]	011:URAH →012:AMIDAT 013:HILLTO DZLT --- SIL ---
4 AÇIKLM girin ve [F4](KBL) tuşuna basınız. *1)	AÇIKLM Gir [F4]	011:URAH →012: <u>AMISUN</u> 013:HILLTO 1234 5678 90.- [KBL]
*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakınız.		011:URAH →012: <u>AMISUN</u> 013:HILLTO DZLT --- SIL ---

7 DATA KAYIT

7.6 Data Kayıt Parametrelerinin Oluşturulması [KONFiGRASYON]

Bu modda, data kayıt modunun aşağıdaki daki ayarları mevcuttur.

- Terimlerin Giriş'i

Menu	Terim Seçimi	İçerik
F1: MESAFE MODU	HASSAS / KABA(1) /KABA(10)	Mesafe ölçme modunda Hassas /Kaba(1) /Kaba(10) modu seç. Ekrana yansı yaccak görüntü aşağı daki şekildedir. Hassas mod: 1mm (0.2mm) Kaba (1) mod: 1mm Kaba (10) mod: 10mm
F2: YM/EM	YM/EM	Mesafe ölçüm modunu Yatay ya da Eğik Mesafe olarak seç.
F3: ÖLÇÜM MODU	N-DEFA / TEK / TEKRAR	Mesafe ölçümü için ölçüm modunu seç. N-Kere ya da Tek ölçüm seçilir.
F1: DATA ONAY	EVET/HAYIR	Veriyi kaydetmeden önce veri sonuçlarını teyid etmek mümkündür.
F2: KAYIT ŞEKLI .	[DZLT→ÖLÇÜ] / [ÖLÇÜ→DZLT]	Veri toplama işleme prosedürünü seçmek: [DZLT→ÖLÇÜ] : Diğer bilgileri girdikten sonra ölçüm yapıılır. [ÖLÇÜ→DZLT] : Diğer bilgileri girmeden önce ölçüm yapıılır.
F3: XYZ OTO.HESAP	AÇK/KPL	Toplanan datanın koordinat değerini hesaplamak ve her data kayıtları bunu koordinat data dosyasında depolamak mümkündür.


- Terimlerin Oluşturulması

Örnek: DATA ONAY : EVET

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3] (KONFiGRASYON) tuşuna, data kayıt menu 2/2'den basıñır. - KONFi GRASYON menu 1/2 görüntülenir	[F3]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DATA KAYIT 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:AÇIKLAMA GİR F3:KONFiGRASYON S↓ </div>
2 [F4](S↓) tuşuna, KONFiGRASYON menu 2/2'	[F4]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> KONFiGRASYON 1/2 F1: MESAFE MODU F2: YM/EM F3: ÖLÇÜM MODU S↓ </div>
3 [F1] (DATA ONAY) tuşuna basıñır. [] mevcut ayarı belirtir.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> KONFiGRASYON 2/2 F1: DATA ONAY F2: KAYIT SEKLi F3: XYZ OTO.HESAP S↓ </div>
4 [F1] (EVET) tuşuna basıñır.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DATA ONAY F1: EVET [F2: HAYIR] TAMAM </div>
5 [F4] (TAMAM) tuşuna basıñır.	[F4]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DATA ONAY [F1: EVET] F2: HAYIR TAMAM </div>

7.6.1 Dik Ayak Dik Boy

Bu mod ölçülen nokta datasını bir referans hattına göre Dik Ayak ve Dik Boy değerini kaydededer.



7.6.1 Dik Ayak Dik Boy Modunun Degistirilmesi

İşlem Sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](ÖLÇ) basın, daha sonra [F4] tusuna basıp 2.sayfaya gecin.	[F3] [F4]	<p>NK# →PT-01 ACIKLM:TOPCON Ref.Yük: 1.500 m GIR ARA ÖLÇ HEPS</p>
2 [F2](DADB) tusuna basın	[F2]	<p>NK# →PT-01 ACIKLM:TOPCON Ref.Yük : 1.500 m DY *EM XYZ S1↓ OFFSET DADB NP/P S2↓</p>
3 [F1](AC) tusuna basın [F4](KABUL) tusuna basın. Ekranda 1.referans noktasının girilmesi istenir.	[F4]	<p>D.Ayak D.Boy Modu [F1:AC] F2:KAPALI KABUL</p>
4 1.ref.nok. ile ilgili bilgi girilir [F4](KABUL)tusuna basın.Daha sonra 2.ref.nok.ile ilgili giriş ekranı gelir.	Data gir [F4]	<p>REF. NOKTA 1 NK#: _____ GIR LIST --- KABUL</p>
5 1.ref.nok. ile ilgili bilgi girilir [F4](KABUL)tusuna basın Daha sonra ekran Data Kayıt ekranına döner. Eğer DADB modu aktif ise, NK nin sağ tarafında "DADB" ifadesi görülür.	Data gir [F4]	<p>REF. NOKTA 2 NK#: _____ GIR LIST --- KABUL</p> <p>NK#DADB→NK-01 ACIKLM :TOPCON Ref.Yük : 1.500 m GIR ARA OLC HEPS</p>

7.5.2 Dik Ayak Dik Boy Modunun Uygulanması

Islem Sirasi	Islem	Görüntü
Cihazin Dur.Nok ve Bak.Nok. ayarlarinin yapilmasi gerekiyor.		NK#DADB→NK-01 ACIKLM :TOPCON Ref.Yük: 1.500 m GIR ARA OLC HEPS
1 [F3](OLC) tusuna basin.	[F3]	NK#DADB→NK-01 ACIKLM:TOPCON Ref.Yük: 1.500 m DY *EM XYZ S1↓
2 [F2](EM) tusuna basin	[F2]	DA : 90°10'20" YA: 120°30'40" EM* < m > Ölçülüyor...
3 Ölçülen DADB degerleri ekran görüntülenir. Datayı kayıt etmek için [F3](EVT) tusuna basin.	[F3]	H: 44.789 m O: 33.456 m Z: 2.321 m >KYT? [EVT] [HY]
		NK#ΔAΔB→NK-02 ACIKLM :TOPCON Ref.Yük: 1.500 m GIR ARA OLC HEPS
<ul style="list-style-type: none"> ● DADB modunda XYZ Otomatik Hesap ozelligi açık ise hesaplanan koordinatlar koordinat dosyasina kaydedilecektir. 		

8 APLİKASYON

Aplikasyon modunun iki fonksiyonu vardır. 1) Aplikasyon noktalarını girmek. 2) Dahili hafızadan koordinat datası kullanarak yeni noktaları girmek.

Aynı zamanda, koordinat datası dahili hafıza kayıtlı değilse, bu değer klavyeden de girilebilir. RS-232C vasıtasıyla bilgisayardan dahili hafıza yaza koordinat datası yüklenebilir.

- Koordinat datası

Koordinat datası KOORD.DATA dosyasında saklanır.

Dahili Hafıza için, Bölüm 9 'HAFIZA KONTROL MODU'na bakın.

GTS-230N

GPT-3000N koordinat datalarını dahili hafızada saklayabilir.

Aplikasyon için dahili hafıza, ölçüm datası ve koordinat datası tarafından paylaşılır.

Maksimum 30 iş dosyası açılabilir.

- Koordinat data sayısı

(Data kayıt modunda dahili hafıza kullanılmıştır)


MAX. 24,000 noktası

Çünkü dahili hafıza data toplama modu ve aplikasyon modu olduğu için, data kayıt modunda çalışırken koordinat sayı azalacaktır.

- 1) Aletinizi kapatın; ya ana menü ekranı nda ya da açılım modunda olduğunuzdan emin olun.
Bu, hafıza giriş prosesini yerine getirmeyi sağlar ve hafıza kayıtları dataya olası hatayı önler.
- 2) Emniyet açısı ndan, kullanıldan önce aletinizi şarj ediniz ve yedek bir batarya (BT-52Q) bulundurunuz.
- 3) Yeni nokta datalarını kaydederken, dahili hafıza kayıtları boşluğun göz önünde bulundurunuz.

- Aplikasyon menü işlemi

[MENU] tuşuna basılı r, alet MENU 1/3 moduna geçer.
[F2](APLİKASYON) tuşuna bas, aplikasyon 1/2 menüsü görüntülenecek.



8.1 HAZIRLIK

8.1.1 GRID FAKTÖR'Ü Girme

- Hesaplama Formülü

- Yükseklik Faktörü

$$\text{Yükseklik Faktörü} = \frac{R}{R+ELEV} \quad R : \text{Ortalama dünya yarıçapı}$$

ELEV. : Deniz seviyesi üzerindeki yükseklik

- Ölçek Faktörü

Ölçek Faktörü : Ölçüm istasyonundaki Ölçek Faktörü

- Grid Faktörü

Grid Faktörü = Yükseklik Faktörü × Ölçek Faktörü

Mesafe Hesabı

- Grid Mesafesi

$$YMg = YM \times \text{Grid Faktör} \quad YMg : \text{Grid mesafesi}$$

YM : Yer mesafesi

- Yer Mesafesi

$$YM = \frac{YMg}{\text{Grid Faktör}}$$

- Grid Faktör Giriş'i

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](GRID FAKTÖR) tuşuna aplikasyon menüsü 2/2'den bası n z.	[F3]	<p>APLİKASYON 2/2</p> <p>F1:DOSYA SEÇ F2:YENİ NOKTA F3:GRID FAKTÖR S↓</p>
2 [F3](EVT) tuşuna bası n.	[F3]	<p>GRID FAKTÖR =0.998843</p> <p>>DEĞİŞTİR? [EVT] [HYR]</p>
3 [F1] (GiR) tuşuna bası n ve Yük. gir. *1) [F4](TAMAM) tuşuna bası n.	[F1] Yük. gir. [F4]	<p>GRID FAKTÖR YÜKS.->1000 m ÖLÇEK:0.999000 GİR --- --- TAMAM 1234 5678 90.-[GİR]</p>
4 Aynı yöntemle Ölçek Faktörünü girin.	[F1] Ölçegi gir. [F4]	<p>GRID FAKTÖR YÜKS.:2000 m ÖLÇEK->1.001000 GİR --- --- TAMAM</p> <p>GRID FAKTÖR =1.000686</p>
Grid Faktörü 1-2 saniye görüntülenecek ve ekran aplikasyon menüsü 2/2'ye donecek.		

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakınız.
 • Girdi aralığı :Yükseklik : -9,999 to +9,999 metre (-32,805 to +3,2805 ft, ft+in)
 Ölçek Faktörü : 0.990000 to 1.010000

8.1.2 Koordinat Data Dosyası Seçimi

Aplikasyon işlemini seçilen bir data dosyası ndan, ya da seçilen data dosyası na ölçülen yeni noktaları kaydederek yapabilirsiniz.

- Yalnızca var olan koordinat data dosyası seçilebilir ve bu mod da yeni bir dosya yapabilirsiniz.
- Dosya hakkı nda daha fazla bilgi için, Bölüm 9 "HAFIZA KONTROL MODU"na bakınız.
- APLİKASYON MODU başladığında, bir dosya seçimi aynı yöntemle yapı labilir.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 [F1](BiR DOSYA SEÇ) tuşuna Aplikasyon Menü 2/2'den basınız.	[F1]	<p>APLIKASYON 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:YENİ NOKTA F3:GRID FAKTOR S↓</p> <p>DOSYA SEÇ DSN: GİR LIST --- TAMAM</p>
2 [F2](LiST) tuşuna koordinat data dosya listesini görüntülemek için basınız.*1)	[F2]	<p>COORDDATA /C0123 →*TOKBDATA /C0345 TOPCDATA /C0789 --- ARA --- TAMAM</p>
3 Dosya listesini [<▲] veya [<▼] tuşları na basarak tarayıınız ve kullanmak için bir dosya seçiniz.*2),3)	[▲]-[▼]	<p>*TOKBDATA /C0345 → TOPCDATA /C0789 SATIDATA /C0456 --- ARA --- TAMAM</p>
4 [F4](TAMAM) tuşuna basınız. Dosya oluşturulacak .	[F4]	<p>APLIKASYON 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:YENİ NOKTA F3:GRID FAKTOR S↓</p>

*1) Direkt dosya ismini girmek isterseniz, [F1](GİR) tuşuna basınız ve bir dosya ismi girin.
 2) Bir dosya zaten seçilmişse, "" işaretli, geçerli dosya isminin solunda görünecek.
 Dosya ayrılmış işaretlerini girmek için (" , @, &), Bölüm 9.3 "DOSYA BAKIMI" bölümüne bakınız.
 *3) Okla işaretli bir dosya içindeki data [F2](ARA) tuşuna basılarak aranır.

8.1.3 Durulan Nokta Oluşturulması

- Durulan nokta oluşturmak için iki yöntem mevcuttur:
- 1) Dahili hafıza daki koordinat dosyası ndan.
 - 2) Koordinat datası direkt tuşlarla girilerek.

- Örnek :Durulan noktanın dahili hafıza daki koordinat dosyası ndan oluşturulması .

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F1](DUR.NOK.GİR) tuşuna, APLİKASYON menü 1/2'den basınız. Önceki data ekrana gelir.	[F1]	DURULAN NOKTA NK#: GİR LIST XYZ TAMAM
2 [F1] (GİR) tuşuna bas.	[F1]	DURULAN NOKTA NK#=PT-01 1234 5678 90.- [KBL]
3 NOK.# gir ve [F4](TAMAM) tuşuna bas. *1) Ekran, aplikasyon 1/2'ye döner.	NOK# Gir [F4]	ALET YÜKSEKLİĞİ GİR ALT.YK: 0.000 m GİR ---- [TAMAM] 1234 5678 90.- [KBL]
4 Aynı yolla ALET YÜK. gir. Ekran, aplikasyon 1/2'ye döner.	[F1] ALET YÜK. GİR [F4]	APLIKASYON 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:APLIKASYON S↓

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakınız.

8 APLİKASYON

- Örnek : Alete nokta koordinatları ni direkt girmek.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F1](DUR.NOK.GİR) tuşuna, Aplikasyon menü 1/2'den bası nı z. Önceki data ekrana gelir.	[F1]	DURULAN NOKTA NK#: GİR LIST XYZ TAMAM
2 [F3] (XYZ) tuşuna bası n.	[F3]	X→ 0.000 m Y: 0.000 m Z: 0.000 m GİR --- NK# TAMAM
3 [F1](GiR) tuşuna bası n ve koordinat değerini. girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1),2)	[F1] KOORGİ R [F4]	KOORD. DATA GİRİŞİ NK#: GİR --- --- TAMAM 1234 5678 90.- [KBL]
4 [F1](GiR) tuşuna bası n ve NOK.# sunu girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *2)	[F1] NOK# Gir [F4]	ALET YÜKSEKLİĞİ GİR ALT.YK: 0.000 m GİR --- --- TAMAM 1234 5678 90.- [KBL]
5 Aynı yolla ALET YÜK. gir. Ekran, aplikasyon 1/2'ye döner.	[F1] ALET YÜK GİR [F4]	APLİKASYON 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:APLİKASYON S↓

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakı nı z.

*2) Koordinat değerini kayıt etmek mümkündür. Bölüm 16 "MOD SEÇİMİ"ne bakı nı z.

8.1.4 Bakı İan Nokta Oluşturulması


- Bakı İan nokta girişü üç yöntemle yapı labilir.
- 1) Dahili hafı zadaki koordinat data dosyası ndan giriş.
 - 2) Direkt tuşla koordinat data giriş.
 - 3) Direkt tuşla açı girişi.

- Örnek :Dahili hafı zadaki koordinat data dosyası ndan giriş.

İ şlem sırası	İ şlem	Görüntü
1 [F2](BAKİLAN NOK.) tuşuna Aplikasyon menü 1/2'den bası nı z.	[F2]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> BAKİLAN NOKTA NK#: GİR LIST XY/SM TAM </div>
2 [F1] (GiR) tuşuna bası n.	[F1]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> BAKİLAN NOKTA NK#=BK-01 1234 5678 90.- [KBL] </div>
3 NOK.# girin, [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	NOK.# Gir [F4]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> BAKİLAN NOKTA Y(SM) = 0°00'00" >BAK ? [EVT] [HYR] </div>
4 Bakı İan noktayı gözetleyin ve [F3](EVT) tuşuna bası n. Ekran, aplikasyon menü 1/2'ye döner.	Bak BK [F3]	

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakı ni z.

- [F3] tuşuna her bası şı ni zda, bakı İan nokta giriş metodu değişir.



8 APLİKASYON

- Örnek: Direkt tuşla baki lan nokta koordinatları girişi.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F2](BAK.NOK.) tuşuna Aplikasyon menü 1/2'den bası nı z. Önceki data görüntülenir.	[F2]	BAKİLAN NOKTA PT#: GİR LIST XY/SM TAM
2 [F3] (XY/SM) tuşuna bası n.	[F3]	X→ 0.000 m Y: 0.000 m GİR ---- SM TAMAM
3 [F1](GiR) tuşuna bası n ve koordinat değerini girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1 , 2)	[F1] Kor. gir. [F4]	BAKİLAN NOKTA Y(SM) = 0°00'00" >BAK ? [EVT] [HYR]
4 Baki lan noktayı gözetle.	Bak BK	
5 [F3](EVT) tuşuna bas. Ekran, aplikasyon menü 1/2'ye döner.	[F3]	APLIKASYON 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:APLIKASYON S↓

*1 Bölüm 2.6 "Alfanümerik Karakterlerin Girilmesi"ne baki nı z.
*2 Koordinat değerini kayı t etmek mümkündür. Bölüm 16 "MOD SEÇİ Mİ "ne baki nı z.

8.2 Aplikasyon

Aplikasyon için aşağı daki metodlar seçilebilir:

- 1) Noktaları , nokta numarası ile dahili hafı zadan çağrı rmak.
- 2) Koordinat değerlerinin direkt tuşla girişi.

Örnek : Nokta numarası ile dahili hafı zadan noktaları çağrı rmak.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](APLiKASYON) tuşuna aplikasyon menü 1/2'den bası niz.	[F3]	APLiKASYON 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:APLiKASYON S↓
2 [F1](GiR) tuşuna bası n ve NOK.# girin. *1 [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *2	[F1] NOK.# gir [F4]	APLiKASYON NK#: GiR LIST XYZ TAMAM REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GiR R.YK: 0.000 m GiR --- --- TAMAM
3 Aynı yöntemle reflektör yüksekliğini girin. Aplikasyon, noktası na bağlandı ğı nda alet aplikasyon hesabı na başlayacak. YA: Aplikasyon nok.ni n hesaplanan yatay açı si YM: Aletle aplikasyon noktası arası ndaki hesaplanan yatay mesafe.	[F1] R.YÜK.gir [F4]	HESAPLANDI YA= 90°10'20" YM= 123.456 m AÇI MESF --- ---
4 Prizmaya yönelt ve [F1](AÇI) tuşuna bas. NOK.#: Aplikasyon nokta numarası HR: Ölçülmüş (Gerçek) yatay açı . dHR: Aplikasyon nok.a döndürülecek yatay açı = Gerçek yatay açı - Hesaplanan yatay açı . dHR = 0°00'00" olduğunda yön doğru	Prizm.Yönelt [F1]	NK#: LP-100 YA: 6°20'40" dYA: 23°40'20" MESF --- XYZ ---
5 [F1](MESAFE) tuşuna bas. HD: Ölçülmüş (Gerçek) yatay mesafe. dHD: Aplikasyon nok.a döndürülecek yatay mesafe = Gerçek yatay mesafe – Hesaplanan yatay mesafe. dZ: Aplikasyon nok.a döndürülecek düşey mesafe = Gerçek düşey mesafe – Hesaplanan düşey mesafe.	[F1]	YM* [t] < m dYM: m dZ: m MOD AÇI XYZ SONR YM* 143.840 m dYM: -13.34 m dZ: -0.05 m MOD AÇI XYZ SONR
6 [F1](MOD) tuşuna bas. Hassas ölçüm başları.	[F1]	YM* [t] < m dYM: m dZ: m MOD AÇI XYZ SONR YM* 156.835 m dYM: -3.327 m dZ: -0.046 m MOD AÇI XYZ SONR

aplikasyon noktası doğru demektir.*3

- 8 [F3](XYZ) tuşuna bas.
Koordinat değeri görüntülenir.

[F3]

X *	100.000	m
Y :	100.000	m
Z :	1.015	m
MOD	AÇI	--- SONR

- 9 [F4](SONRA) tuşuna bir sonraki aplikasyon noktası ni oluşturmak için bas.

[F4]

APLIKASYON		
NK#: LP-101		
GİR LIST XYZ TAMAM		

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakın z.

*2) Dosya içerisinde mevcut olmayan koordinat dataları ni n nokta numaraları girilemez.

*3) [F2](AÇI) tuşuna dYA görüntülemek için bas.

*4) Röleve fonksiyonu mümkün . Bölüm 16 "MOD SEÇİ M1 "ne bakın z.

- Aplikasyon İşığı Fonksiyonu (Sadece Point Guide çeşitlerinde)**

Bu fonksiyon, aplikasyon yapıları rken kullanılabılır..


İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Açıyı , mesafeyi ya da koordinatı ölçütükten sonra, [MENU] tuşuna basın z.	[MENU]	<p>NK#: P1003 YA: 6°20'40" dYA: 23°40'20" MESF --- XYZ ---</p> <p>POINTGUIDE [KPT] ----- [AÇ] [KPT]</p>
2 [F3](AÇIK) veya [MENU] tuşuna bas.	[F3] veya [MENU]	<p>POINTGUIDE [AÇ] ----- [AÇ] [KPT]</p>
3 [ESC] tuşuna basarak önceki ekrana ulaşılır.	[ESC]	<p>NK#: P1003 YA: 6°20'40" dYA: 23°40'20" MESF --- XYZ ---</p>

8.2.1 Koordinatlı Dik Ayak Dik Boy Aplikasyonu

DADB modu ile aplikasyon yapılabılır.

Önce hattı belirlemek üzere baslangic ve bitis hatti girilir (Nokta'dan' ve 'ya') ve daha sonra istenilen nokta çağrıılır.

iki yön doğrultusunda DADB degeri ya direkt klavyeden ya da PC den aktarım ile gönderilir.




İşlem Sırası	İşlem	Görüntü
1 [F1](GIR) tusuna basin, ve NK# yi seçin. [F4](ENT) tusuna basin.	[F1] NK gir # [F4]	APLIKASYON NK#: PT-21 GIR LIST XYZ KABUL REFLEKTÖR YÜKSEKLĞ. GIR REF.YÜK : 1.500 m GIR --- --- KABUL
2 Ayni sekilde reflektör yük. girin. Aplikasyon parametreleri hesaplanır ve ekranda görülür. [F3](DADB) tusuan basin.	[F1] R.Yük. gir [F4]	HESAPLANDI YA= 45°10'20" YM= 1.500 m ACI MESF DADB ---
3 Prizmaya yöneltin [F1](ACI) tusuna basin	P ye yönelt [F1]	NK#: LP-100 YA: 45°00'00" dYA: 0°00'00" MESF --- DADB ---
4 [F1](MESF) tusuna basin. YM Ölçülmüş(Gerçek) yatay mesafe dYM Aplikasyon nok.a olan gerekli yatay mesafe = Gerçek yatay mesafe – Hesaplanan yatay mesafe. dZ: Aplikasyon nok.a olan gerekli düşey mesafe = Gerçek düşey mesafe – Hesaplanan düşey mesafe	[F1]	YM* 143.84 m dYM: -13.34 m dZ: -0.05 m MOD DADB NP/P SONR
5 [F2](DADB) tusuna basiniz	[F2]	dH: 0.005 m dO: 0.327 m dZ: 0.046 m MOD ACI NP/P SONR

8.3 Yeni Bir Nokta Oluşturulması

Var olan kontrol noktaları ndan bir aplikasyon noktası gözetlenemiyorsa yeni bir nokta gerekir.

8.3.1 Yan Nokta Metodu

Bilinen noktaya aleti kurun ve yeni noktaları n koordinatları n yan nokta metodu ile ölçün.



İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F4](S↓) tuşuna, aplikasyon menüsü 1/2'den aplikasyon menüsü 2/2'ye geçmek için bası nı z.	[F4]	APLİKASYON 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:APLİKASYON S↓
2 [F2](YENİ NOKTA) tuşuna bası nı z.	[F2]	APLİKASYON 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:YENİ NOKTA F3:GRID FAKTÖR S↓
3 [F1](YAN NOKTA) tuşuna bası nı z.	[F1]	YENİ NOKTA F1:ISINSAL KOORD. F2:GERİDEN KESTR.
4 [F2](DOSYA) tuşuna, koordinat data dosyası nı n listesini görüntülemek için bası nı z. *1)	[F2]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GİR LIST ----TAMAM
5 [▲] veya [▼] tuşları na basarak dosya listesini tarayı n ve kullanmak için bir dosya seçin. *2),3)	[▲]veya[▼]	COORDDATA /C0123 -* TOKBDATA /C0345 TOPCDATA /C0789 --- ARA --- TAMAM
		TOKBDATA /C0345 - TOPCDATA /C0789 SATIDATA /C0456 --- ARA --- TAMAM

6 [F4](TAMAM) tuşuna bası n. Dosya bağlanacak .	[F4]	ISINSAL KOORD. NK#: GİR ARA --- TAMAM
7 [F1](GiR) tuşuna bası n ve yeni nokta ismini girin. *4) [F4](TAMAM) tuşuna bası n.	[F1] NOK.# gir [F4]	REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GİR R.YK : 0.000 m GİR ---- ---- TAMAM
8 Aynı yöntemle reflektör yüksekliğini girin.	[F1] Enter R.HT [F4]	REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GİR R.YK : 1.235 m >BAK ? [EVT] [HYR]
9 Yeni noktaya yöneltin ve [F3](EVT) tuşuna bası n. Mesafe ölçümü başlar.	Collimate [F3]	YA: 123°40'20" YM* < m KF: m > Ölçülüyor... < tamamlandı > X : 1234.567 m Y : 123.456 m Z : 1.234 m >KYT ? [EVT] [HYR]
10 [F3](EVT) tuşuna bas.*5) İ sim ve koordinat değeri KOORD.DATA'da hafı zaya alı n r. Bir sonraki nokta için gir menüsü görüntülenir. NOK.# otomatik olarak artar.	[F3]	ISINSAL KOORD. NK#:NP-101 GİR ARA --- TAMAM

*1) Dosya ismini direkt olarak girmek istiyorsanız z, [F1](GiR) tuşuna bası n ve bir dosya ismi girin.
 *2) Bir dosya zaten seçilmiş ise, ** işaretini geçerli dosya isminin solunda görünür.
 Dosya ayı rı m işaretlerini girmek için (*, @, &), Bölüm 9.3 "DOSYA BAKIMI" bölümünde bakı nı z.
 *3) Okla gösterilen bir dosyadaki data [F2](ARA) tuşuna bası larak araştı rı labilir.
 *4) Bölüm 2.6 "Alfanümerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakı nı z.
 *5) Şayet dahili hafı za dolu ise, hata mesajı görüntülenecektir.

8.3.2 Geriden Kestirme Metodu


Aleti yeni bir noktaya kur ve, yeni noktanı n koordinatı ni maksimum 7 bilinen nokta koordinatı ni kullanarak hesaplayi ni z ve bu noktalara ölçümüleri yapı ni z.

Aşağı daki yöntemlerle geriden kestirme yapı labilir.

- Mesafe ölçerek geriden kestirme:2 ya da daha fazla noktadan ölçme yapı labilir
- Sadece açı ölçerek geriden kestirme:3 ya da daha fazla noktadan ölçme yapı labilir

Durulan nok.ni n koordinat değerini, en küçük kareler metodu ile hesaplanır.

(Şayet 3 koordinat bilinen noktaya sadece açı ölçümü yapı lmı şsa, hesaplamada en küçük kareler metodu kullanı lmaz..)



İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F4](S↓) tuşuna, aplikasyon menüsü 1/2'den aplikasyon menüsü 2/2'ye geçmek için bası ni z.	[F4]	APLIKASYON 1/2 F1:DURULAN NOKTA F2:BAKİLAN NOKTA F3:APLIKASYON S↓
2 [F2](YENİ NOKTA) tuşuna bası ni z.	[F2]	APLIKASYON 2/2 F1:DOSYA SEÇ F2:YENİ NOKTA F3:GRID FAKTÖR S↓
3 [F2](GERİDEN KESTİRME) tuşuna bası ni z.	[F2]	YENİ NOKTA F1:ISINSAL KOORD. F2:GERİDEN KESTR.
4 [F1](GİR) tuşuna bası n ve yeni nokta ismini girin. *1) ,2) [F4](TAMAM) tuşuna bası ni z.	[F1] NOK.# gir [F4]	YENİ NOKTA NK#: GİR ARA ATL TAMAM ALET YÜKSEKLİĞİ GİR ALT.YK : 0.000 m GİR --- TAMAM

5 Aynı yöntemle alet yüksekliğini girin.

[F1]
Gir
Alet Yük.
[F4]

NO01#
NK#: _____

GİR LIST XYZ TAMAM

6 Bilinen nokta A'nın numarasını girin. *3)

[F1]
NOK.# gir
[F4]

REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ
GİR
R.YK : 0.000 m
GİR --- TAMAM

7 Reflektör yüksekliğini girin.

[F1]
Ref.Yük. gir
[F4]

REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ
GİR
R.YK : 1.235 m
>BAK ? AÇI MESF

8 Bilinen nokta A'yi ayarlayın,
[F3](AÇI) ya da [F4](MESAFE) tuşuna basın.
Örnek:[F4](MESAFE)
Mesafe ölçümü başlar.

Yönet A
[F4]

YA: 123°40'20"
YM* < m
KF: m
> Ölçülüyor...
< tamamlandı >



NO02#
NK#: _____

GİR LIST XYZ TAMAM



GRID FAKTÖR
F1:SON DATA KULLN
F2:ÖLÇ.DATA HESAP

9 Bilinen nokta B'ye geçmek için 6'dan 8'e
kadar işlemler aynı .

İki nokta ölçümü [F4](MESAFE) tuşıyla
yapılandırılsa, oluşan hata hesaplanacak. *4)

[F1]

OLUSAN HATA

dyM= 0.015 m
dz = 0.005 m
SONRA --- G.F HESP

10 Oluşan hatanın hesaplanması için
[F1] ya da [F2]tuşlarıyla Grid Faktörünü
seçiniz. *5)
Örnek: [F1]

[F1]

NO03#

NK#: _____

GİR LIST XYZ TAMAM

11 [F1](SONR) tuşuna diğer noktaları ölçmek için
basın z.Max. 7 nokta ölçülebilir.

[F1]

YA: 123°40'20"
YM* < m
KF: m
> Ölçülüyor...
< tamamlandı >



YA: 123°40'20"
YM: 123.456 m
KF: 1.234 m
SONRA --- HESP

13 [F4](HESAP) tuşuna bas.
Standart Sapma görüntülenecek.
Birim : (saniye.) veya (mGON) veya (mMIL)

[F4]

Standart Sapma	
=	1.23 sec.
---	↓ --- XYZ

14 [F2](↓) tuşuna bası n.
 Her bir koordinat için standart sapma görüntülenecek.
Birim : (mm) veya (inch)
 [Ekran görüntülerinin değişmesi için [F2](↓) veya (↑) tuşları na bası n z.

[F2]

SS (x) :	1.23 mm
SS (y) :	1.23 mm
SS (z) :	1.23 mm
---	↑ --- XYZ

15 [F4](XYZ) tuşuna bası n.
 Yeni noktanı n koordinatları ekrana yansı yacak.

[F4]

X :	65.432 m
Y :	876.543 m
Z :	1.234 m
>KYT ? [EVT] [HYR]	

16 [F3](EVT) tuşuna bası n. *6)
 Yeni nokta datası koordinat data dosyası nda hafi zaya alı nacak ve durulan nokta koordinat data değeri, hesaplanmı ş YENİ NOKTA'ya dönüştürülür.

[F3]

YENİ NOKTA	
F1:ISINSAL KOORD.	
F2:GERİDEN KESTR.	

Ekran Yeni Nokta menüsüne döner.

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik Karakterlerin Girilmesi"ne bakı n z.

*2) Eğer yeni noktanı n kaydı na gerek yoksa, [F3](ATLA) tuşuna bası n z.

*3) Yeni nokta datası n direkt tuşlarla girmek için, [F3](XYZ) tuşuna bası n.

*4) OLUŞAN HATA;

dYM (Bilinen iki nokta arası ndaki yatay mesafe) =Ölçülen değer – Hesaplanan değer
 dZ=(Bilinen A noktası ndan hesaplanan yeni noktanı n Z koordinatı) – (Bilinen B noktası ndan hesaplanan yeni noktanı n Z koordinatı .)

*5) [F1:SON DATAYI KULLAN]; OLUŞAN HATA daha önceden bağlanan GRID FAKTÖR ile hesaplanır.
 [F2:ÖLÇÜLEN DATADAN HESAP]; OLUŞAN HATA daha önceden bağlanan GRID FAKTÖR ile hesaplanır. Bu durumda, yeni GRID FAKTÖR ölçülmüş datadan hesap edilir."

*GRID FAKTÖR değerini görmek için [F3](G.F.) tuşuna bası n z.

*6) Bu durumda tüm noktalar açı ölçümlüyle ölçülür ve aşağı daki ekran.

Z koordinat hesaplanması n seçenekleriniz.

HESP. Z KOORD.	
F1:EVT	
F2:HAYIR	

F1(EVT) : :X,Y,Z koordinatları ölçülmüş açı datası ile hesap edilecek.

F2(NO) : :X ve Y koordinatları ölçülmüş yatay açı datası ile hesap edilecek. Z koordinatı hesap edilmeyecek.
 (Z koordinat değeri =0.000m)

Bir noktadan mesafe ölçüldüğü zaman, Z koordinatı nisbi mesafenin ortalama değeri olarak hesaplanacak (düşey mesafe datası).

*7) Ekran ">BAĞ ?" gösterecek. [F3](ATLA) tuşuna adı m 4.'te bası ldi ğı nda, bu durumda yeni nokta datası , koordinat data dosyası nda depolanmayacak, yalnızca durulan nokta koordinat data değeri hesaplanan YENİ NOKTA'ya dönüştürülür.

- Nok.# LISTESİNE BAKMA**

NOK.#sı listesine bakabilir ve listeden data girebilirsiniz, aynı ca nokta koordinatları ni da görebilirsiniz.
[Örnek: Aplikasyon modunda çalışma.]

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 APIKASYON modunda çalışırken, [F2](LIST) tuşuna basınız. Ok (→) seçilen datayı ifade eder.	[F2]	<p>APLIKASYON NK# : _____</p> <p>GİR LIST XYZ TAMAM</p> <p>[TOPCON] →DATA-01 DATA-02 GÖR ARA --- TAMAM</p>
2 Aşağı da belirtilen tuşlara basarak, liste ya artacak ya da azalacak. [▲]veya[▼]: Birer birer artar ya da azalar. [►]veya[◀]: Onar onar artar ya da azalar.	[▲]veya[▼] [►]veya[◀]	<p>DATA-49 →DATA-50 DATA-51 GÖR ARA --- TAMAM</p>
3 Seçilen datanın koordinatını görüntülemek için, [F1](BAK) tuşuna basınız. [▲] ya da[▼] tuşları na basarak NOK.# taramak ta mümkündür.	[F1]	<p>NK# DATA-50 N] 100.234 m E] 12.345 m Z] 1.678 m</p>
4 [ESC] tuşuna basınız. Ekran listeye döner.	[ESC]	<p>DATA-49 →DATA-50 DATA-51 GÖR ARA --- TAMAM</p>
5 [F4] (TAMAM) tuşuna basınız. Seçilen nokta numarası NOK.# olarak oluşur.	[F4]	<p>REFLEKTÖR YÜKSEKLİĞİ GİR R.YK : 0.000 m GİR --- --- TAMAM</p>

- [F2](ARA) işlemi, HAFIZA KONTROL MODU'ndaki "ARA" ile aynıdır.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 9 "HAFIZA KONTROL MODU"na bakınız.


9 HAFIZA KONTROL MODU

Bu modda aşağı daki terimler kullanıma haizdir:

- 1) DOSYA DURUMU : Kayıtlı data sayısı ve kalan hafıza kapasitesinin kontrolü.
- 2) ARA : Kayıtlı datayı arama.
- 3) FDOSYA BAKIMI : Dosyaları silme / Dosya ismini düzeltme.
- 4) KOORD. GI Rİ Şİ : Koordinat data dosyasına koordinat data girişi.
- 5) KOORD Sİ LME : Koordinat data dosyasından koordinat data silmek.
- 6) SEMBOL GI Rİ Şİ : Sembol kütüphanesine sembol girişi.
- 7) DATA TRANSFER : Ölçülmüş data veya koordinat data veya sembol kütüphanesi data transferi / Koordinat data veya sembol kütüphanesi yüklemeye / İrtibat parametrelerinin oluşturulması .
- 8) FORMATLAMA : Daihili hafıza kayıtlarının formatlanması.

• Hafıza Kontrol Menü İşlemleri

[MENU] tuşuna basarak, alet MENÜ 1/3 moduna geçecektir.
[F3](HAFIZA KONT.) tuşuna bas, HAFIZA KONT. MENÜ 1/3 ekrana gelecektir.



9 HAFIZA KONTROL MODU

9.1 Dahili Hafıza Durumu

Bu mod, dahili hafızaayı kontrol için kullanılır.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten basıñırız.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1 : DOSYA DURUMU F2 : ARAMA F3 : DOSYA ISLEMI S↓
2 [F1](DOSYA DURUMU) tuşuna basıñırız. Hafızaındaki ölçülmüş data dosyası ve koordinat dosyası toplam sayıısı görüntülenir.	[F1]	DOSYA DURUMU 1/2 ÖLÇME DOSYASI : 3 KOORD. DOSYASI : 6 [.....] S↓
3 [F4](S↓) tuşuna basıñırız. Tüm dosyalardaki kayıtlı ölçülmüş data ve koordinat data toplam sayıısı görüntülenir.*1)	[F4]	DOSYA DURUMU 2/2 ÖLÇME DATA : 0100 KOORD. DATA : 0050 [.....] S↓

*1) Her bir koordinat dosyası, çalı şma alanı olarak bir extra dataya sahiptir.

- DOSYA/DATA DURUMU ekranı sıra ile değiştirmek için [F4](S↓) tuşuna basıñırız.
- HAFIZA KONT. menüsüne dönmek için [ESC] tuşuna basıñırız.

9.2 Data Arama

Bu mod, DATA KAYIT ve APLİKASYON modundaki kayıtlı dosya datası ni arastırma için kullanılır. Her bir tip dosyada aşağı daki 3 arama metodundan birisi seçilebilir:

- 1: İlk data arama
- 2: Son data arama
- 3: Nokta numarasıyla arama(ÖLÇ.DATA, KOORD.DATA)
Numarayla ara (SEMBOL KTB.)

ÖLÇ. DATA : Data kayıtlı modundaki ölçülmüş data.

KOORD. DATA : Aplikasyon için koordinat data, aplikasyon modunda ölçülmüş kontrol noktaları ve yeni nokta dataları .

AÇIKLM KTP : Sembol kütüphanesinde 1'den 50'ye kadar olan data kayıtları .

Nokta ismi (NOK.#, BAKILAN NOK.#), TANIM, SEMBOL ve Yükseklik datası (ALET YÜK., REFLEKTÖR YÜK.) arastırma modunda düzeltilebilir.

Ölçülen değer düzeltilemez.

9.2.1 Ölçülen Data Arama

Örnek :Nokta numarası arama

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten basıñ iz.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMİ S↓
2 [F2](ARA) tuşuna basıñ iz.	[F2]	ARAMA F1:ÖLÇME DATA F2:KOORD. DATA F3:AÇIKL.KTP.
3 [F1](ÖLÇ. DATA) tuşuna basıñ iz.	[F1]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GiR LIST --- TAMAM
4 [F1](GiR) tuşuna basıñ ve Dosya 1'smini girin. [F4](TAMAM) tuşuna basıñ. *1),2)	[F1] DSN.# gir [F4]	ÖLÇM. DATA ARAMA F1:İLK DATA F2:SON DATA F3:NOKTA NO
5 [F3](NOK.# DATA) tuşuna basıñ.	[F3]	NOKTA NO İLE ARAMA NK# : _____ GiR --- --- TAMAM
6 [F1]GiR) tuşuna basıñ ve NOK.# girin. [F4](TAMAM) tuşuna basıñ. *1)	[F1] NOK.# gir [F4]	NK# TOP-104 1/2 DA 98°36'20" YA 160°40'20" KOMP 0°00'00" ↓
7 [F4](↓) tuşuna, seçilen noktaya data taraması için basıñ.	[F4]	NK# TOP-104 1/2 AÇK R.YK 1.200 m DÜZLT ↓

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakın iz.

*2) Dosya listesini görüntülemek için [F2](LiST) tuşuna basıñ iz.

• "J" işaretü, ekrandaki datanın kayıtlı data olduğunu gösterir.

• [▲]veya[▼] tuşuna basarak önceki veya sonraki nokta taranır.

• Aynı nokta numaralı ÖLÇ.DATA'yı aramak için [◀]veya [▶] tuşuna basıñ iz.

9 HAFIZA KONTROL MODU

- Arama Modunda Data Düzeltme**

Nokta numarası (NOK.#,B.NK.#) , TNM, AÇIKLAMA ve yükseklikler (ALET YÜK., REF.YÜK.) bu modda düzeltilebilir.
Ölçülmüş değer düzeltilemez.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
		NK# TOP-104 2/2 AÇK. R.YK 1.000 m DÜZLT ↓
1 [F1](DÜZLT) görüntülenen datanın son sayısından bası n.	[F1]	NK# →TOP-104 AÇK. : R.YK : 1.000 m GİR --- --- TAMAM
2 [▲] veya [▼] tuşları na basarak terimi seçin ve düzeltin.	[▲]-[▼]	NK# :TOP-104 AÇK. : R.YK → 1.000 m GİR --- --- TAMAM
3 [F1](GiR) tuşuna bası n ve datayı girin. *1 [F4](TAMAM) tuşuna bası n.	[F1] Data Gir [F4] [F4]	NK# →TOP-104 AÇK. : R.YK : 1.200 m >KYT? [EVT] [HYR]
4 [F4](TAMAM) tuşuna bası n.		
5 [F3](EVT) tuşuna bası n .	[F3]	NK# TOP-104 2/2 AÇK. R.YK 1.200 m DÜZLT

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakın z.
 - Düzeltme yapı lrken, TNM ve SEMBOL SEMBOL KÜTÜPHANESİ ile bağlanamaz.
 - Yükseklik datası (ALET YÜK., REF.YÜK.) düzeltilebilir, Ölçülen değer düzeltilemez.

9 HAFIZA KONTROL MODU

9.2.2 Koordinat Data Arama

Örnek : Nokta numarası arama

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İŞLEMİ S↓
2 [F2](ARA) tuşuna bası nı z.	[F2]	ARAMA F1:ÖLÇME DATA F2:KOORD. DATA F3:AÇIKL.KTP.
3 [F2](KOORD. DATA) tuşuna bası nı z.	[F2]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GİR LIST --- TAMAM
4 [F1](GiR) tuşuna bası n ve dosya ismini girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	[F1] DSN.# gir [F4]	KOORD. DATA ARAMA F1:İLK DATA F2:SON DATA F3:NOKTA NO
5 [F3](NOK.# DATA) tuşuna bası n.	[F3]	NOKTA NO İLE ARAMA NK#: _____ GİR ---- ---- TAMAM
6 [F1](GiR) tuşuna bası n ve NOK.# girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	[F1] NOK.# gir [F4]	NK#/TOP-104 X 100.234 m Y 12.345 m Z 1.678 m

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakı nı z.
 • "J" işaret, ekrandaki datanı n kayı tlı data olduğunu gösterir.
 • [▲]veya[▼] tuşuna basarak önceki veya sonraki nokta taranır.
 • Aynı nokta numaralı KOORD. DATA'yı aramak için [◀]veya[▶]t uşuna bası nı z.

9.2.3 AÇIKLAMA KÜTÜPHANESİ Arama

Ömek :Numara arama.


İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMÝ S↓
2 [F2](ARA) tuşuna bası nı z.	[F2]	ARAMA F1:ÖLÇME DATA F2:KOORD.DATA F3:AÇIKL.KTP.
3 [F3](SEMBOL KTB.) tuşuna bası nı z.	[F3]	AÇIKLAMA DATA ARA F1:İLK DATA F2:SON DATA F3:No ARA
4 [F3](NOK.ARA) tuşuna bası nı z.	[F3]	AÇIKLAMA No ARA No. : GİR ---- --- TAMAM
5 [F1](GiR) tuşuna bası n ve numarayı girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1) Numara ve bağlanmı ş data ekrana gelir. *2)	[F1] NOK.# gir [F4]	011:NAKADAI →012:HILLTOP 013:ITABASH DÜZLT --- SIL ---

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakın z
 • [**▲**]veya[**▼**] tuşuna basarak önceki veya sonraki SEMBOL datası taranır.
 *2) SEMBOL datayı düzeltmek için , [F1](DÜZELT) tuşuna bası nı z.
 SEMBOL datayı silmek için, [F3](SiL) tuşuna bası nı z.

9.3 DOSYA BAKIMI

Bu modda aşağıdaki terimler vardır:

- Dosyayı yeniden adlandırmak / Bir dosyadaki datayı arama / Dosyaları silme
- DOSYA BAKIM. menü



[F3](DOSYA BAKIMI) tuşuna HAFIZA KONT. menü 1/3'ten basılarak dosya listesi görüntülenir.

- Dosya ayırmış işaretleri (*,@,&) Dosya isminden önceki bu ayırmış işaretleri (*,@,&) dosya durumunu gösterir. Ölçülmüş data dosyası için:
 - “*” :DATA KAYIT modu için seçilen dosya.
 - Koordinat data dosyası için:
 - “*” :APLİ KASYON için seçilen dosya.
 - “@” :DATA KAYIT modu için seçilen koordinat dosyası .
 - “&” :Hem APLİ KASYON hem de DATA KAYIT modu için seçilen koordinat dosyası .
 - Data ayırmış karakteri (M, C) Data ayırmış karakteri (M, C) data tipini gösteren 4 figürden önce yerleştirilir.
 - “M” :Ölçülmüş data
 - “C” :Koordinat data.
 - 4 figür, dosyadaki toplam data sayısıdır. (Koordinat data dosyası çalışmada için extra bir dataya sahiptir.)
- [▲]veya[▼] tuşuna basarak sonraki dosyayı tara.

9 HAFIZA KONTROL MODU

9.3.1 Bir Dosyayı Yeniden Adlandırmma

Dahili hafı zada var olan bir dosya yeniden adlandı rı labılır.

İ şlem sırası	İ şlem	Görüntü
1 [F3](DOSYA BAKIMI) tuşuna, Hafı za Kontrol menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	<pre>->MEASD1 /M0123 COORD1 /C0056 Y.AD ARA SiL ---</pre>
2 [▲]veya[▼] tuşuna basarak bir dosya seçiniz.	[▲]veya[▼]	<pre>->MEASD1 /M0123 ->COORD1 /C0056 COORD2 /C0098 Y.AD ARA SiL ---</pre>
3 [F1](Y.AD.) tuşuna bası nı z.	[F1]	<pre>->MEASD1 /M0123 ->COORD1 /C0056 COORD1 /C0098 1234 5678 90.- [ENT]</pre>
4 Yeni dosya ismini girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z. *1)	D.No. gir [F4]	<pre>->MEASD1 /M0123 ->COORD5 /C0056 COORD1 /C0098 Y.AD ARA SiL ---</pre>

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakı nı z..
Var olan dosya ismi kullanı lamaz.
DOSYA BAKIM menüsüne dönmek için [ESC] tuşuna bası nı z.

9.3.2 Bir Dosyada Data Arama

Dahili hafı zada var olan bir dosya arasti rı labılır.

İ şlem sırası	İ şlem	Görüntü
1 [F3](DOSYA BAKIMI) tuşuna Hafı za Kontrol menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	<pre>->MEASD1 /M0123 COORD1 /C0056 Y.AD ARA SiL ---</pre>
2 [▲]veya[▼] tuşuna basarak bir dosya seçiniz.	[▲]veya[▼]	<pre>->MEASD1 /M0123 ->COORD1 /C0056 COORD2 /C0098 Y.AD ARA SiL ---</pre>
3 [F2](ARA) tuşuna bası nı z.	[F2]	<pre>ARAMA [COORD1] F1:İLK DATA F2:SON DATA F3:NOKTA NO</pre>
4 [F1] den [F3] e kadar tuşlardan birine basarak arama metodunu seç *1)	[F1] - [F3]	

*1) Çünkü bundan sonraki prosedürler Bölüm 9.2'deki "Data Arama" daki ile aynıdır. Bölüm 9.2'deki "Data Arama"ya bakı nı z.
DOSYA BAKIM menüsüne dönmek için [ESC] tuşuna bası nı z.

9.3.3 Bir Dosya Silme

Bu mod dahili hafı zadan bir dosyayı siler. Bir kerede yalnızca bir dosya silebilir.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](DOSYA BAKIMI) tuşuna Hafı za Kontrol menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	<pre>-MEASD1 /M0123 COORD1 /C0056 Y.AD ARA SIL ---</pre>
2 [▲]veya[▼] tuşuna basarak bir dosya seçiniz.	[▲]veya[▼]	<pre>MEASD1 /M0123 -COORD1 /C0056 COORD2 /C0098 Y.AD ARA SIL ---</pre>
3 [F3](SiL) tuşuna bası nı z.	[F3]	<pre>MEASD1 /M0123 -COORD1 /C0056 COORD2 /C0098 >SiL? [HY] [EVT]</pre>
4 Silmeyi onaylayıp ve [F4](E) tuşuna bası nı z.	[F4]	<pre>MRASD1 /M0123 -COORD2 /C0098 COORD3 /C0321 Y.AD ARA SIL ---</pre>
• DOSYA BAKIM menüsüne dönmek için [ESC] tuşuna bası nı z.		

9.4 Koordinat Datayı Direkt Tuşla Girme

Aplikasyon noktası veya kontrol noktası için koordinat datası , tuşlar kullanılarak girilebilir. Bu data dahili hafıza depolanabilir.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMI S↓
2 [F4](S↓) tuşuna bası nı z.	[F4]	ARAMA F1:ÖLÇME DATA F2:KOORD.DATA F3:AÇIKL.KTP .
3 [F1](KOORD. GiR) tuşuna bası nı z.	[F1]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GiR LIST --- TAMAM
4 [F1](GiR) tuşuna bası n ve girmek istediğiniz dosya ismini girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z. *1)	[F1] D.No gir [F4]	KOORD. DATA GİRİŞİ NK#: _____ GiR --- --- TAMAM
5 [F1](GiR) tuşuna bası n ve NOK.# girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z. *1)	[F1] NOK.# gir [F4]	X→ 100.234 m Y: 12.345 m Z: 1.678 m GiR --- --- TAMAM
6 Koordinat datayı da aynı yöntemle girin. Sonraki nokta giriş ekranı görüntülenir. (NOK.#) otomatik olarak artar.	[F1] KOOR gir [F4]	KOORD. DATA GİRİŞİ NK#:TOPCON-102 GiR --- --- TAMAM

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakı nı z.

9.5 Bir Dosyadan Koordinat Data Silme

Bir dosyadaki koordinat data silinebilir.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMI S↓
2 [F4](S↓) tuşuna bası nı z.	[F4]	HAFIZA KONTROL 2/3 F1:KOORD. GIRİSİ F2:KOORDİNAT SIL F3:AÇIKLAMA GIR S↓
3 [F2](SİL KOORD.) tuşuna bası nı z.	[F2]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GİR LIST --- TAMAM
4 [F1](GiR) tuşuna bası n ve Dosya l smini girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	[F1] D.No. gir [F4]	KOORDİNAT DATA SIL NK#: _____ GİR LIST --- TAMAM
5 [F1](GiR) tuşuna bası n ve NOK.# girin. [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	[F1] NOK.# gir [F4]	X: 100.234 m Y: 12.345 m Z: 1.678 m >Sil? [EVT] [HY]
6 Silmeyi onaylayıp ve [F3](EVT) tuşuna bası nı z. Silme başlar. Ekran önceki ekrana döner.	[F3]	

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakını z.

9.6 AÇIKLAMA KÜTÜPHANESİ Düzenleme

Bu modda SEMBOL datası , SEMBOL Kütüphanesine girilebilir.

Sembol 1'den 50'ye kadar numaralarla tanımlanır.

Aynı yolla DATA TOPLAMA menü 2/3'teki SEMBOL düzeltilebilir.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten basını n z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMİ S↓
2 [F4](S↓) tuşuna bası n z.	[F4]	HAFIZA KONTROL 2/3 F1:KOORD. GIRİSİ F2:KOORDINAT SIL F3:AÇIKLAMA GIR S↓
3 [F3](SEMBOL GiR) tuşuna bası n z.	[F3]	→001:TOPCON 002:TOKYO DÜZLT --- SIL ---
4 Aşağı daki tuşlara bası larak liste artar veya azalır. [▲]veya[▼] :Birer birer artar veya azalır. [►]veya[◀] :Onar onar artar veya azalır.	[▲]veya[▼] [►]veya[◀]	011:URAH →012:AMIDAT 013:HILLTO DÜZLT --- SIL ---
5 [F1](DÜZELT) tuşuna bası n.	[F1]	011:URAH →012: <u>AMIDAT</u> 013:HILLTO 1234 5678 90.- [KBL]
6 SEMBOL'ü girin ve [F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	SEMBOL'ürg [F4]	011:URAH →012: <u>AMISUN</u> 013:HILLTO DÜZLT --- SIL ---

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakın z.

9.7 Data Aktarma

Dahili hafı zadaki data dosyası nı direkt olarak bilgisayara aktarabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayardan dahili hafı zaya bir koordinat data dosyası veya sembol kütüphanesi de yükleyebilirsiniz.

9.7.1 Data Gönderme

Örnek: Ölçülen Data dosyası gönderme.

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMİ S↓
2 [F4](S↓) tuşuna iki kez bası nı z.	[F4] [F4]	HAFIZA KONTROL 3/3 F1:DATA AKTARMA F2:FORMAT S↓
3 [F1](DATA TRANSFER) tuşuna bası nı z .	[F1]	DATA AKTARMA F1:DATA GÖNDER F2:DATA YÜKLE F3:BİLGİSAYAR AYAR
4 [F1] tuşuna bası nı z.	[F1]	DATA GÖNDER F1:ÖLÇME DATA F2:KOORD. DATA F3:AÇIKLM DATA
5 [F1]-[F3] tuşları na basarak gönderilecek data tipini seçiniz. Örnek : [F1](ÖLÇ. DATA)	[F1]	DOSYA SEÇ DSN: _____ GiR LIST ---- TAMAM
6 [F1](GiR) tuşuna bası n ve göndermek istediğiniz dosya ismini girin.[F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1),2)	[F1] D.No. gir [F4]	ÖLÇME DATA GÖNDER ->TAMAM ? --- --- [EVT] [HYR]
7 [F3](EVT) tuşuna bası nı z .*3) Gönderim başlar. Ekran menüye döner.	[F3]	ÖLÇME DATA GÖNDER DUR

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakı nı z.
 *2) Data taramak için [▲]veya[▼] tuşuna bası nı z.
 *3) Dosya listesini görmek için [F2](LIST) tuşuna bası nı z.

*3) Transferi iptal etmek için [F4](DUR) tuşuna bası nı z.

9 HAFIZA KONTROL MODU

9.7.2 Data Yükleme

Koordinat data dosyaları ve Sembol Kütüphanesi bilgisayardan yüklenebilir..
Örnek: Bir koordinat data dosyası yüklemek.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMI S↓
2 [F4](S↓) tuşuna iki kere bası nı z.	[F4] [F4]	HAFIZA KONTROL 3/3 F1:DATA AKTARMA F2:FORMAT S↓
3 [F1](DATA TRANSFER) tuşuna bası nı z .	[F1]	DATA AKTARMA F1:DATA GÖNDER F2:DATA YÜKLE F3:BİLGİSAYAR AYAR
4 [F2] tuşuna bası nı z.	[F2]	DATA YÜKLE F1:KOORD. DATA F2:AÇIKLM DATA
5 [F1]-[F2] tuşları na basarak alı nacak data tipini seçiniz. Örnek : [F1](KOORD. DATA)	[F1]	KOORD. DOSYA ADI DSN: _____ GİR --- --- TAMAM
6 [F1](GiR) tuşuna bası n ve almak istediğiniz dosya ismini girin.[F4](TAMAM) tuşuna bası n. *1)	[F1] D.No. gir [F4]	KOORD. DATA YÜKLE >TAMAM ? --- --- [EVT] [HYR]
7 [F3](EVT) tuşuna bası nı z.*2) Yükleme başlar. Ekran menüye döner.	[F3]	ÖLÇME DATA GÖNDER < Data Bekleniyor! > DUR

*1) Bölüm 2.6 "Alfanumerik karakterlerin girilmesi"ne bakı nı z.

*2) Yüklemeyi iptal etmek için [F4](DUR) tuşuna bası nı z.

9.7.3 Data Aktarım Parametrelerinin Oluşturulması

- Parametre Terimleri

Terim	Terim Seçimi	İçindekiler
F1: Protokol	[ACK/NAK], [ONE WAY]	Protokol Ayarı [ACK/NAK] veya [ONE WAY] iletişim
F2: Baud oranı	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600	Transfer hızı ayarı 300/600/1200/2400/4800/9600 baud oranı
F3: Char. /P arite	[7/EVEN], [7/ODD], [8/NON]	Data uzunluğu ve parite ayarı. [7bit, even], [7bit, odd], [8bit,none]
F4: Stop Bits	1, 2	Stop 1 bit veya 2bits ayarı

- Örnek Baud oranı : 4800

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMİ S↓
2 [F4](S↓) tuşuna iki kere bası nı z.	[F4] [F4]	HAFIZA KONTROL 3/3 F1:DATA AKTARMA F2:FORMAT S↓
3 [F1](DATA TRANSFER) tuşuna bası nı z .	[F1]	DATA AKTARMA F1:DATA GÖNDER F2:DATA YÜKLE F3:BİLGİSAYAR AYAR
4 [F3](AKTARM. PARAMETRELERİ) tuşuna bası n.	[F3]	BİLGİSAYAR AYARI 1/2 F1:PROTOKOL F2:BAUD RATE F3:CHAR./PARITY S↓
5 [F2](BAUD RATE) tuşuna bası nı z. [] hali hazırdaki ayarı gösterir.	[F2]	BAUD RATE [300] 600 1200 2400 4800 9600 TAMAM
6 Terimleri [▲]-[▼],[◀],[▶] tuşları n basarak seçiniz.	[▶] [▼]	BAUD RATE 300 600 1200 2400 [4800] 9600 TAMAM
7 [F4](TAMAM) tuşuna bası nı z.	[F4]	BİLGİSAYAR AYARI 1/2 F1:PROTOKOL F2:BAUD RATE F3:CHAR./PARITY S↓

*1) Ayarları iptal için[ESC] tuşuna bası nı z.

9.8 Formatlama

Bu mod dahili hafı zayı kopyalamak için kullanılır.
Aşağı daki data formatlanabilir.

DOSYA DATASI : Tüm ölçülen ve koordinatdataları

SEMBOL DATASI: **SEMBOL LISTESİ**

TÜM DATALAR: DOSYA DATASI ve SEMBOL DATASI

Formatlama yapılsa bile aşağı daki datalar formatlanamaz:
: Alet koordinatları , Alet yüksekliği ve reflektör yüksekliği.

Örnek Formatlama: TÜM DATALAR (DOSYA datası ve SEMBOL datası .)

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 [F3](HAFIZA KONT.) tuşuna menü 1/3'ten bası nı z.	[F3]	HAFIZA KONTROL 1/3 F1:DOSYA DURUMU F2:ARAMA F3:DOSYA İSLEMİ S↓
2 [F4](S↓) tuşuna iki kere bası nı z.	[F4] [F4]	HAFIZA KONTROL 3/3 F1:DATA AKTARMA F2:FORMAT S↓
3 [F2](FORMATLA) tuşuna bası nı z.	[F2]	FORMATLAMA F1:DOSYA ALANI F2:AÇIKL LISTESİ F3:TÜM DATA
4 [F1]'den [F3]'e kadar olan tuşlarla formatlanacak datayı seç. Örnek : [F3](TÜM DATA)	[F3]	DATA SİLİNECEK TÜM DATALARI SIL ! >TAMAM [HY] [EVT]
5 Data silinmesini onayla, [F4](EVT) tuşuna bas. Formatlama başlayacak. Ekran menüye döner.	[F4]	DATA SİLİNECEK <Siliniyor!> ↓ HAFIZA KONTROL 3/3 F1:DATA AKTARMA F2:FORMAT S↓

10 PRİZMA VE PPM AYARI

EDM (SiNYAL) için kabul miktar seviyesi, atmosferik düzeltme değeri (PPM) ve prizma sabiti değeri (PSM) bu modda görüntülenir.

Prizmadan yansı yan ışık algılandığında sesle uyarı m başlar. Bu fonksiyon, hedefi bulmak zor olduğunda yönlendirme yapmayı kolaylaştırmır.

İşem sırası	İşlem	Görüntü
1 Sayfa 1'deki mesafe ölçüm modunda olduğunuzdan emin olun.		<p>YA: 120°30'40" YM* 123.456 m KF: 5.678 m ÖLÇ MOD S/A S1↓</p>
2 [F3](S/A) tuşuna basarak, prizma ve ppm değeri ayarlamaya geçiniz. Ekran; Prizma sabiti (PSM), atmosferik düzeltme (PPM) ve yansımıma ışık seviyesi (Si NYAL) düzeltme değerlerini görüntüler.	[F3]	<p>PRİZMA VE PPM AYARI PZM: 0.0 PPM 0.0 SiNYAL: [*****] PRİZM PPM S-B ---</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Yansı yan ışık algılandığında sesle uyarı gelir. • [F1] - [F3] tuşları, atmosferik düzeltme ve prizma sabiti için kullanılır. • Normal ölçüm moduna geri dönmek için [ESC] tuşuna basınız. 		

11 PRİZMA SABİTİ DEĞERİNİN AYARLANMASI

Topcon'un prizma sabiti değeri 0 veya -30 mm.dir. Eğer başka bir marka prizma kullanılıyorsa, bu prizmanın sabit düzeltme değerinin ayarlanması gereklidir. Bir kez prizma sabiti için düzeltme değeri girdiğinizde, aleti kapatsanız da bu değer korunacaktır.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme ya da koordinat ölçme modundan [F3](S/A) tuşuna basınız.	[F3]	PRİZMA VE PPM AYARI PZM: 0.0 PPM 0.0 SINYAL: [.....] PRIZM PPM S-B ---
2 [F1](PRİZM) tuşuna basınız.	[F1]	PRİZM SABİTE AYARI PRIZM : 0.0 mm GiR --- --- TAMAM
3 Prizma sabiti düzeltme değerini giriniz. *1) Ekran, Prizma ve PPM Ayarı menüsüne döner.	[F1] Değeri gir [F4]	PRİZMA VE PPM AYARI PZM: 14.0 PPM 0.0 SINYAL: [.....] PRIZM PPM S-B ---

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakıniz.
 • Girdi aralığı : -99.9mm.'den +99.9mm.'ye, 0.1mm adımla.

12 ATMOSFERİK DÜZELTMENİN YAPILMASI

Havada ı̄şı̄ k̄ hızı̄ sabit değildir ve atmosferik ı̄şı̄ ya ve bası̄ n̄ca bağlıdır. Bu, aletin atmosferik düzeltme sistemi, değer girildiğinde otomatik olarak kendini düzeltir. Bu, alette, 0 ppm için 15°C/59°F, ve 1013.25hPa / 760mmHg / 29.9 inHg standart değerdir. Alet kapandıktan sonra da bu değer hafı̄ zada saklanacaktır.

12.1 Atmosferik Düzeltmenin Hesaplanması

Aşağıdakiler düzeltme formülleridir.
Birim; metre

$$Ka = \left\{ 279.67 - \frac{79.535 \times P}{273.15 + t} \right\} \times 10^{-6} \quad \begin{array}{l} Ka: \text{Atmosferik düzeltme değeri} \\ P: \text{Çevre atmosferik bası̄ n̄ci (hPa)} \\ t: \text{Çevre atmosferik s̄ı̄ caklı̄ğı̄ (°C)} \end{array}$$

Atmosferik düzeltme yapıldıktan sonra L (m) aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$L = I / (1 + Ka) \quad \begin{array}{l} I: \text{Atmosferik düzeltme yapılmadan önceki} \\ \text{ölçülmǖ. mesafe.} \end{array}$$

Örnek : ı̄şı̄ +20°C, hava bası̄ n̄ci 847hPa, I=1000 m

$$Ka = \left\{ 279.67 - \frac{79.535 \times 847}{273.15 + 20} \right\} \times 10^{-6} \\ \approx +50 \times 10^{-6} \text{ (50 ppm)} \\ L = 1000 (1 + 50 \times 10^{-6}) = 1000.050 \text{ m}$$

12.2 Atmosferik Düzeltme Değerinin Girilmesi

- ı̄şı̄ ve bası̄ n̄c̄ değerinin direkt girilmesi
Önce aletin bulunduğu yerdeki ı̄şı̄ ve hava bası̄ n̄ci ni ölçün.
Örnek : ı̄şı̄ : +26°C, Bası̄ n̄c̄: 1017 hPa

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme ya da koordinat ölçme modundan [F3](S/A) tuşuna bası̄ n̄z.	[F3]	PRİZMA VE PPM AYARI PZM: 0.0 PPM 0.0 SINYAL: [.....] PRIZM PPM S-B ---
2 [F3](S-B) tuşuna bası̄ n̄z.	[F3]	ISI & BASN. AYARI ISI → 15.0 °C BASN. : 1013.2 hHg GİR --- --- TAMAM
3 ı̄şı̄ ve Bası̄ n̄c̄ değerlerini girin.*1) Ekran, Prizma ve PPM Ayarı menüsüne döner.	ı̄şı̄ gir. Bası̄ n̄c̄ gir.	ISI & BASN. AYARI ISI : 26.0 °C BASN. : 1017.0 hHg GİR --- --- TAMAM

*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakıniz.
 • Aralı̄k : ı̄şı̄ -30 to +60°C (0.1°C adımla) veya -22 to +140°F (0.1°F adımla)
 Bası̄ n̄c̄ 560 - 1066.0hPa (0.1hPa adımla), 420 - 800mmHg (0.1mmHg adımla) veya
 16.5 - 31.5inHg (0.1inHg adımla)
 • Girilen ı̄şı̄ ve bası̄ n̄c̄ değerlerinden hesaplanan atmosferik düzeltme değeri ± 999.9ppm aralı̄ğın
 aşarsa, işlem sırası otomatik olarak adım 3'e döner. Değerleri tekrar girin.

12 ATMOSFERİK DÜZELTMENİN YAPILMASI

• Atmosferik düzeltme değerinin direkt girilmesi

Grafikten ya da düzeltme formülünden atmosferik düzeltme değerini (PPM) bulmak için, ıslı ve hava basıncını ölçün.

İşlem sırası	İşlem	Görüntü
1 Mesafe ölçme ya da koordinat ölçme modundan [F3](S/A) tuuna basıncı z.	[F3]	PRİZMA VE PPM AYARI PZM: 0.0 PPM 0.0 SINYAL: [.....] PRİZM PPM S-B ---
2 [F2](PPM) tuşuna basıncı z. Mevcut geçerli değer görüntülenir.	[F2]	PPM AYARI PPM : 0.0 ppm GiR --- ---- TAMAM
3 Atmosferik düzeltme değerini girin. *1) Mod, Prizma ve PPM Ayarı menüsüne döner..	[F1] Değerin gir [F4]	
*1) Bölüm 2.6 "Alfanümerik karakterlerin girilmesi"ne bakın z. • Girdi aralığı : -999.9ppm.'den +999.9ppm.'e, 0.1ppm adımla.		


12 ATMOSFERİK DÜZELTMENİN YAPILMASI

Atmosferik Düzeltme Grafiği



Atmosferik düzeltme değeri, atmosferik düzeltme grafiğinden kolayca bulunabilir.
Yatayda, ölçülmüş ısı değerini ve düşeyde ise basıncı bulun.
Diyagonal çizgiden değeri okuyun.Bu değer, gerekli atmosferik düzeltme değeridir.

Örnek:


Ölçülen ısı $+26^{\circ}\text{C}$
Ölçülen basıncı 1013 hPa
Buna göre,
Düzeltme değeri $+10 \text{ ppm}$



12 ATMOSFERİK DÜZELTMENİN YAPILMASI



12 ATMOSFERİK DÜZELTMENİN YAPILMASI



13 REFRAKSİYON VE EĞRİLİK YARIÇAPı DÜZELTMEsi

Alet ölçülerinde kullanmak için refraksiyon ve eğrilik yarı çapı düzeltme formülleri.

13.1 Mesafe Hesaplama Formülleri

Refraksiyon ve eğrilik yarı çapı düzeltme formülleri ve mesafe hesaplama formülleri verilmiştir. Yatay ve düşey mesafeleri dönüştürmek için aşağıdaki daki formüller izlenir.

Yatay mesafe $D = AC(\alpha)$ veya $BE(\beta)$

Düşey mesafe $Z = BC(\alpha)$ veya $EA(\beta)$

$D = L\{\cos\alpha - (2\theta - \gamma) \sin\alpha\}$

$Z = L\{\sin\alpha + (\theta - \gamma) \cos\alpha\}$

$\theta = L \cdot \cos\alpha / 2R$ Eğrilik yarı çapı düzeltme terimi


$\gamma = K \cdot L \cdot \cos\alpha / 2R$ Atmosferik refraksiyon düzeltme terimi

$K = 0.14$ or 0.2 Refraksiyon katsayısı

$R = 6372\text{ km}$ Dünya yarı çapı

α (or β) Yükseklik açısı

L Eğik mesafe



- Eğrilik yarı çapı ve refraksiyon düzeltmesinin kullanımı na gerek olmadığı durumlarda, yatay ve düşey mesafeler için dönüşüm formülü aşağı daki gibidir.

$$D = L \cdot \cos\alpha$$

$$Z = L \cdot \sin\alpha$$

Not: Aletin katsayı değeri 0.14 tür ($K=0.14$). Eğer "K" değeri değiştirilecek ise 16 "MOD SEÇİMİ" nde sözedildiği gibidir.

16 MOD SEÇİMİ

16.1 Mod Terimleri

Aşağıdaki modlar kullanılabılır..

Menü	Terimler	Terim seçimi	İçerik
1: BİRİM	ISI. & BASINÇ	°C / °F hPa / mmHg / inHg	Atmosferik düzeltme için °S birimini seçiniz. Atmosferik düzeltme için basıncı birimini seçiniz.
	AÇI	DERECE(360°) / GON(400G) / MIL(6400M)	Açı ölçümü için derece, gon ya da mil birimini seçiniz.
	MESAFE	METRE / FEET / FEET ve inch	Mesafe ölçümü için metre, feet veya feet ve inch birimini seçiniz.
	FEET	ABD ÖLÇÜM / ULUSLARARASI	Metre / feet dönüşüm faktörünü seçiniz. US SURVEY feet 1m=3.2808333333333 ft. ULUSLARARASI feet 1m=3.280839895013123 ft.
2: MOD AYARI	GÜC AÇIK MODU	AÇI ÖLÇÜM / MESAFE ÖLÇÜM	Alet açıları için açı veya mesafe ölçüm modunu seçiniz.
	HASSAS/KABA TEKRARLI	HASSAS/KABA TEKRARLI	Alet açıları için mesafe ölçüm modlarını Hassas / Kaba / Tekrarlı seçiniz.
	YM&KF/EM	YM&KF / EM	Alet açıları için yatay mesafe, kot farkı veya eğik mesafeden hangisinin önce görüntüleneceğini seçiniz.
	D AÇI Z0/H0	Zenith 0 / Horizontal 0	Düşey açı okumasını nın zenitten mi yoksa yataydan mı olacağını nı seçiniz.
	N-KEZ / TEKRARLI	N-KEZ / TEKRARLI	Alet açıları için mesafe ölçme modunu seçiniz.
	ÖLÇÜM ADEDI	0~99	N (tekrar sayısı) ölçüm sayısını nı giriniz. Bu değer 1 seçildiğinde mod, tek lüğüm modudur.
	XYZ / YXZ	XYZ / YXZ	Koordinat görünüm sırasını XYZ ya da YXZ olarak seçiniz.
	YA HAFIZA	AÇK / KPL	Yatay açı, alet kapatıldıktan sonra da hafızada tutabilir.
	ESC TUŞ MODU	DATA KAYIT / APLI K. / KAYIT / KAPALI	[ESC] tuşu için bir fonksiyon seçebilirsiniz. DATA KAYIT / APLI KASYON: Direkt olarak normal ölçme modundan, data giriş modu (DATA KAYIT'ta) ya da Aplikasyon menüsü seçilebilir. REC: Normal veya öfset ölçme modundayken, ölçülen data kaydedilebilir. OFF: Normal fonksiyonuna döner.
	KOORD. KONTROL	AÇK / KPL	Bir nokta belirtildiğinde koordinat görünümünün AÇIK veya KAPALI olma durumu.

	EDM KPT. ZAMANI	0-99	Mesafe ölçümünden sonraki EDM kapatma zamanı değiştirilebilir. İlk mesafe ölçümü tamamlandıktan sonra mesafe ölçümü süresini kısaltmada etkilidir. (Ön ayar:3dakika) 0 : Mesafe ölçümü tamamlanır tamamlanmaz, EDM kesilir. 1-98 : EDM , 1~98 dakika arası nda kesilir. 99 : EDM her zaman açıktır.
	HASSAS OKUMA	0.2/1mm	Mesafe ölçme modundaki minimum okumayı 1mm or 0.2mm olarak seçiniz. (HASSAS mod).
	OFSET D AÇI	SERBEST / SABİT	Açı ofset modundaki düşey açı ayarını seçiniz. SERBEST: Dürbün açısı na göre düşey açı değişir. SABİT: Dürbün açısı değişse de düşey açı değişmez.
	L.PL OFF TIME (Sadece Lazer şakülü çeşitlerde)	1 -99	Lazer şakül seçenekleri otomatik olarak kapatılabilir. 1-98 : Lazer şakül 1 ile 98 dakika arası nda kapatılabilir. 99 : Manuel olarak kapatılır.
3: DiĞER AYARLAR	Y-AÇI SINYALI	AÇ / KPT	Yatay açı sinyalinin her 90 derece artı şları için sesli uyarıni açar veya kapatır.
	S/A SINYALI	AÇ / KPT	İşitsel modda sesli uyarıni açıktır ya da kapalı olması sağlanır.
	K- DÜZELTMESİ	KPL / K=0.14 / K=0.20	Yeryüzü eğikliği veya refraksiyon düzeltmesi. Refraksiyon sabiti ; K=0.14, K=0.20 veya düzeltme yok.
	XYZ HAFIZA	AÇ / KPT	Alet kapatıldıktan sonra da durulan nokta koordinatları , alet yüksekliği ve reflektör yüksekliği hafızada tutulabilir.
	KYT ŞEKLİ	KYT-A / KYT-B	Data kayıtları için REC-A veya REC-B seçiniz. REC-A : Ölçüm yeniden yapıltır ve yeni data kaydedilir. REC-B : Görüntülenen data kaydedilir.
	CR,LF	AÇ / KPT	Data çizgiti ile çizgi tutma ve seçim işlemlerini mümkün kılar.
	XYZ KYT ŞEKLİ	STANDARD / HAM İLE	Koordinatları standart ya da 11 haneli ham data olarak kaydetmek için seçiniz.
	MANUEL XYZ KYT	AÇ / KPT	Aplikasyon ya da data kayıt modunda, klavyeden direkt girilen koordinatları kaydetmek mümkündür.
	Lİ SAN *	ENGLISH/ TURKISH *	Dil seçimi.
	ACK MODU	STANDARD / OMITTED	Harici üniteyle haberleşme şekli. STANDARD: Normal şekilde. OMITTED: [ACK] , harici üniteinden ihmali edildiğinde , data tekrar gönderilmez.
	GRID FAKTÖR	KULLAN / KULLANMA	Ölçülen datanın hesabı nda GRID FAKTÖR'ünün kullanıldığı kullanılmayacağı .

KAZI & DOLGU	STANDARD / KAZI & DOLGU	Aplikasyon modunda, dZ yerine KAZI & DOLGU görüntülenebilir.
ECHO BACK	AÇ / KPT	Dayayı echo back şeklinde kaydetmek mümkündür.
KONTRAST MENU	AÇ / KPT	Alet açı ldi ğında ekran kontrastı , prizma sabiti (PSM) ve atmosferik düzeltme (PPM) değerlerinin ekran'a gelmesi mümkündür.

*LISAN seçeneği farklı ülkelere göre değişiklik gösterir.

16.2 Seçilen Modun Girilmesi

<Örnek> : hPa, °F, XYZ HAFIZA:AÇK

Işlem sırası	Işlem	Görüntü
1 [F2] tuşuna basarken aleti açın z.	[F2] + GÜC AÇ	PARAMETRE 2 F1:BİRİM AYARI F2:MOD AYARI F3:DİGER AYARLAR
2 [F1](BİRİM AYARI) tuşuna basın z.	[F1]	BİRİM AYARI 1/2 F1:ISI & BASINÇ F2:AÇI F3:MEŞAFL S↓
3 [F1](ISI & BASINÇ) tuşuna basın z.	[F1]	ISI & BASINÇ BİRİMİ ISI = °C BASINÇ = mmHg °C °F --- TAMAM
4 [F2](°F) tuşuna ve ardı ndan [F4](TAMAM) tuşuna basın z.	[F2] [F4]	ISI & BASINÇ BİRİMİ ISI = °F BASINÇ = mmHg hPa mmHg inHg TAMAM
5 [F1](hPa) tuşuna ve ardı ndan [F4] (TAMAM) tuşuna basın z.Birim Ayarı menüsüne döner.	[F1] [F4]	BİRİM AYARI 1/2 F1:ISI & BASINÇ F2:AÇI F3:MEŞAFL S↓
6 [ESC] tuşuna basın z. PARAMETRE 2 menüsüne döner.	[ESC]	PARAMETRE 2 F1:BİRİM AYARI F2:MOD AYARI F3:DİGER AYARLAR
7 [F3](DİĞER AYARLAR) tuşuna basın z.	[F3]	DİĞER AYARLAR 1/5 F1:Y-AÇI SİNYAL F2:S/A SİNYAL F3:K-DÜZELTMESİ S↓
8 [F4](S↓) tuşuna sayfa 2'deki fonksiyon için basın z.	[F4]	DİĞER AYARLAR 2/5 F1:XYZ HAFIZA F2:KYT SEKLİ F3:CR,LF S↓

16 MOD SEÇİ Mİ

9 [F1] tuşuna bası nı z.

[F1]

XYZ HAFIZA [KPL]

[AÇ] [KPT] ---- TAMAM

10 F1](AÇ) tuşuna ve ardı ndan [F4] (TAMAM) tuşuna
bası nı z.DiĞER AYARLAR menüsüne döner.

[F1]
[F4]

DİĞER AYARLAR 2/5

F1:XYZ HAFIZA

F2:KYT ŞEKLİ

F3:CR,LF

S↓

11 Gücü kapat.

GÜÇ KPT

22 HATA MESAJLARI

Hata Kodu	Tanımlama	Karşı Önlem
3 points required	Alan hesaplanırken, seçilen koordinat data dosyasında 3'ten az nokta var.	Data dosyasını kontrol edip tekrar hesaplatın.
CALC ERROR	Girilen datadan hesap mümkün değil.	Girilen datayı kontrol edin..
DELETE ERROR	Koordinat data silinirken, sağlı kılı olarak silinemiyor.	Datayı kontrol edip tekrar silin.
E35	Trigonometrik Nivelman ölçümünde zenit ya da nadir açısı $\pm 6^\circ$ sırasına düşerse görüntülenir.	Zenit ya da nadir açısı $\pm 6^\circ$ sırasına içerisinde ölçüm yapılmır.
E60's	EDM (mesafe ölçme sistemi) ile ilgili herhangi anomal hata.	Tamir gereklidir.
E71	Düşey açı 0 pozisyonu yanlış ayarlandı ysa.	Ayarı kontrol edip tekrar uygulayın.
E72	Düşey açı pozisyonu, yanlış pozisyonda ayarlandı ysa.	Tamir gereklidir.
E73	Düşey açı 0 pozisyonu ayarlandığında alet düzelenmemiştir.	Aleti düzeneleştirip tekrar uygulama yapın.
E80's	Genelde GTS-220 serisi ve harici bir cihaz arasında data alışveriş yapılmakta meydana gelir.	İşlem adımları doğru mu ya da bağlantı kabloları doğru mu kontrol ediniz.
E90's	Dahili hafıza sisteminde anomalilik.	Tamir gereklidir.
FILE EXISTS	Aynı dosya ismi mevcut.	Başka bir dosya ismi seçiniz.
FULL FILES	Bir dosya açarken, 30 dosya zaten mevcut.	Eğer gerekiyse, dosya aktarın ya da silin.
FAILED INITIALIZE	Formatlama başarılı olarak tamamlanmadı.	Data formatlamayı kontrol edip tekrar deneyin.
LIMIT OVER	Data girişi limiti aşındırıldı.	Tekrar girin.
MEMORY ERROR	Dahili hafıza zayıf ilgili herhangi bir anomalilik.	Dahili hafıza zayıf formatlayın.
MEMORY POOR	Dahili hafıza kapasitesi düşüklüğü.	Dahili hafıza zadan PC'ye data aktarın.
MODE ERROR	Ölçme kontrolü ile ilgili herhangi bir hata.	
NO DATA	Data, arama modunda bulunmadı.	Datayı kontrol edip tekrar arama yapın.
NO FILE	Dahili hafıza da dosya yok.	Eğer gerekiyse, dosya açın.
FILE NOT SELECTED	Bir dosya kullanılırken, dosya seçili değilse.	Dosyayı kontrol edip bir dosya seçin.
P1-P2 distance too short	Dik ayak dik boy ölçümünde, birinci noktaya ikinci nokta arasındaki mesafe yaklaşık 1m. civarında ise.	Birinci noktaya ikinci nokta arasındaki mesafe 1m.'den fazla olmalıdır.

22 HATA MESAJLARI

PT# EXIST	Aynı yeni nokta numarası hafı zada mevcut.	Yeni nokta ismini kontrol edip tekrar girin.
PT# DOES NOT EXIST	Dahili hafı zada mevcut olmayan isim ya da Nok.# girildiğinde.	Doğru isim girin ya da dahili hafı zadan nokta girin.
RANGE ERROR	Yeni nokta hesaplanırken, ölçülen datadan hesap mümkün değil.	Tekrar ölçün.
Tilt Over	Alet düzeci 3 dakikadan fazla kaçır.	Aleti düzgünce düzeyleyin.
Unexpected Error	Dahili programla ilgili herhangi bir hata.	
V ANGLE ERROR		
H ANGLE ERROR	Açı ölçme sisteminde anomalilik.	Bu hata mesajı görünmeye devam ettiğinde, tamir gereklidir.
VH ANGLE ERROR		

- Düzeltmeye çalıştığınız halde hatalar tekrar ederse, Topcon yetkili servisinizle ya da genel merkeziyle irtibata geçiniz.